DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Santa Fe, 28 de ENERO de 2025

Señor
SUB DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

CPN Agustín C. Costa

SU DESPACHO

Se eleva informe de auditoría realizada en la Jefatura de Zona II – SAN CRISTÓBAL

A. Objeto:

El objetivo básico de la presente auditoría consiste en efectuar en el Sector Habilitación, un Arqueo de Fondos y Valores y conciliaciones a ambas cuentas corrientes, un control selectivo al Sistema de Compras Directas, un control selectivo al Sistemas Patrimonial y un control del Sistema administrativo de gestión de Combustibles, Lubricantes y otros.

B. Alcance:

La auditoría se llevó a cabo en la Jefatura de Zona II, en las oficinas de la misma, en el Campamento Arrufó y en el campamento Planta Asfáltica.

En lo que refiere especialmente al Sector Habilitación, el período controlado es desde el 01/07/2024 hasta el 23/10/2024.

En lo que refiere a los controles al Sistema de Compras Directas realizados por esta Dirección de Auditoria, se deja constancia que los mismos se desarrollaron sobre bases selectivas de las gestiones del presente ejercicio.

En lo atinente al control selectivo al Sistema de Bienes Patrimoniales, incluye un control de existencia física, funcionalidad y correspondencia de los bienes seleccionados con el listado provisto por la División Patrimonio de la Dirección General de Finanzas y Presupuesto. El relevamiento se centró en bienes específicos considerados de alto valor y relevancia operativa, la muestra incluyó aires acondicionados, equipos informáticos y herramientas o equipos electrónicos y mecánicos operativos, como amoladoras, soldadoras, motoguadañas, entre otros.

Este control **no incluye movilidades livianas ni pesadas**, ya que esta Dirección de Auditoría Interna está llevando a cabo controles complementarios de identificación todo el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), solicitando información a todas las Jefaturas Zonales, incluida San Cristóbal.

Por último, en cuanto al control de combustibles, el mismo consistió en analizar la integridad de los registros efectuados por los maquinistas en las Libretas del Operario de movilidades pesadas seleccionadas y por los choferes en las Libretas de Servicio de movilidades livianas y camiones. El período objeto de revisión abarca de enero a septiembre del corriente año.

Se revisó la documentación interviniente en la gestión interna de distribución de combustible y lubricantes comprado a granel para el mismo período indicado en el punto anterior.

Además se realizaron controles específicos de rendimiento de combustibles afectado a movilidades y maquinarias. Para esto se utilizó la información obtenida del Sistema Gestya Plataforma Infoweb. Se aclara que la DPV, ha implementado desde mediados del año 2018, el Sistema “Gestya”, este último es un sistema de información y comunicación satelital que utiliza la tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

Vale destacar que el control se desarrolló basándose en la documentación suministrada por personal de la Jefatura de Zona.

C. <u>Limitaciones</u>

En lo que refiere al sistema patrimonial:

1. Existen bienes en la Jefatura de Zona y en el Campamento que no cuentan con el etiquetado correspondiente o sus identificaciones fueron

encontradas “ilegibles” al momento de la identificación de su número patrimonial.

2. Durante el relevamiento se detectaron cambios en la distribución física de oficinas y sectores. Estos ajustes han generado dificultades para localizar ciertos bienes en sus espacios originalmente asignados, como la re-ubicación de bienes pertenecientes a Señalamiento la Oficina Técnica.
3. El listado proporcionado por el sistema patrimonial actualmente en uso, solo da la posibilidad de contar con número de inventario y una descripción genérica de los bienes. En caso de querer ahondar en mayor información la consulta debe ser realizada por pantalla lo que dificulta el trabajo a realizar al momento de cotejar información.

En lo que refiere al sistema de combustibles:

1. Existen movilidades que no cuentan con dispositivos GPS instalados, lo que limita el seguimiento y cruce de información entre diversos registros.
2. Existen discrepancias significativas en los registros de las libretas de servicio de los operarios y la información obtenida de los sistemas tecnológicos (Gestya), lo que limita la precisión de los análisis de consumo y rendimiento de combustible.
3. La tecnología utilizada en los dispositivos GPS instalados en la maquinaria pesada es obsoleta, lo que impide obtener datos críticos como el tiempo de motor en marcha, indispensable para evaluar correctamente el uso del combustible.
4. Se detectó falta de controles preventivos periódicos sobre el funcionamiento de los dispositivos GPS, lo que resultó en períodos prolongados sin registro de datos, afectando la capacidad de análisis.
5. Los registros de stock de combustible presentan inconsistencias con las constataciones físicas realizadas, lo que sugiere la necesidad de controles más estrictos y registros mejor documentados.

Tareas Realizadas

Se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

- Entrevista con el Jefe de Zona
- Entrevista con la Habilitada
- Conciliación bancaria y arqueo de valores en la habilitación zonal e intervención de los libros contables obligatorios
- Entrevista con el encarado de Compras
- Análisis de las gestiones de compras en el marco de la normativa vigente.
- Confección de planilla de control de compras para evaluar el circuito administrativo del sistema de compras directas.
- Entrevista con la responsable de Patrimonio.
- Análisis de la documentación que interviene en el circuito administrativo de la gestión de bienes patrimoniales
- Control selectivo de bienes patrimoniales a los efectos de identificarlos físicamente “in situ” y a su vez contrastar con los registros patrimoniales oficiales de la Repartición.
- Entrevista con el encargado de la Sección Combustible y Lubricantes.
- Análisis de toda la documentación de respaldo relacionada con la gestión de combustible y lubricantes.
- Control de existencia de combustible y lubricantes comprado mediante modalidad a granel.
- Solicitud a la División Combustibles, Lubricantes y Multas, de información relacionada con el Sistema YPF en Ruta.
- Consultas de reportes al Sistema Gestya Plataforma Infoweb.

- Consulta a la Dirección General de Conservación acerca del rendimiento promedio que acusan las Motoniveladoras y movilidades.
- Confección de planilla de control de rendimiento de movilidades y maquinarias.

D. Desarrollo

1) Sector Habilitación

Como primer tarea se solicitó la Sra. Habilitada la siguiente documentación:

- Libro de banco de la cuenta corriente de Funcionamiento Nro. 2062/01.
- Libro de banco de la cuenta corriente de Combustibles Nro. 2832/00.
- Libro de Cargos, de Caja y de Imputaciones.
- Saldo bancario de ambas cuentas corrientes bancarias al día 23/10/2024 según el informe del Nuevo Banco de Santa Fe.
- Extractos bancarios de ambas cuentes corrientes oficiales. Período desde 01/07/2024 hasta el 23/10/2024.
- Detalle de todos los cargos en ejecución y la respectiva documentación de respaldo de ambas cuentas corrientes bancarias al 23/10/2024.
- Detalle y copia de las facturas pagadas y no rendidas para confeccionar el respectivo arqueo al 23/10/2024.
- En el caso de existir rendiciones parciales de Fondos Fijos, detalle nro. de expediente y monto.
- Detalle de impuestos (Ganancias, Ingresos Brutos, Sellados) retenidos y no depositados si los hubiere de las facturas de los incisos 6 y 7.
- Detalle de débitos y/o comisiones bancarias pagadas y no rendidas al 23/10/2024.
- Toda otra documentación que respalde y/o justifique las erogaciones realizadas con el correspondiente fondo asignado.

- Copia fiel de las dos últimas fojas utilizadas de los libros contables de Cargos y de Caja.
- Copia de Conciliación y Auto-Arqueo al 30/06/2024.

Posteriormente se procedió a la verificación e intervención de los Libros Contables habilitados, que son: **Libro de Banco Funcionamiento - Cta. Cte. Nro. 2062/01**: lleva el Nro. 10, rubricado y foliado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en fecha 09/06/2017, consta de 200 folios útiles, intervenido a folio 116, renglón 3, última registración a fecha 23/10/2024; **Libro de Banco Combustibles – Cta. Cte. Nro. 2832/00**: Rubricado y foliado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en fecha 20/03/2007, lleva el Nro. 2, consta de 100 folios útiles, siendo intervenido a folio 77, renglón 22, última registración a fecha 30/09/2024; **Libro de Cargos**: Rubricado y foliado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en fecha 26/11/1985, lleva en Nro. 2, consta de 3 a 300 folios útiles, intervenido a folio 105, renglón 14, última registración a fecha 23/10/2024; **Libro de Caja**: Rubricado y foliado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en fecha 14/06/1972, consta de 199 folios útiles, siendo intervenido a folio 114, renglón 30 del DEBE fecha 13/01/2024, y folio 114 renglón 30 del HABER fecha 03/01/2024. **Libro de Imputaciones**: Libro de Imputaciones: Inciso Nro. 2 Bienes de consumo Lote Nro. 1 rubricado y foliado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en fecha 11/05/2021, consta de 170 folios útiles, intervenido a folio 56; Inciso Nro. 3 servicios no personales Lote Nro. 1 rubricado y foliado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en fecha 11/05/2021, consta de 120 folios útiles, intervenido a folio 26; Inciso Nro. 4 Bienes de Uso Lote Nro. 1 rubricado y foliado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en fecha 21/05/21, consta de 20 folios útiles, intervenido a folio 4.

Se constató que los registros de la Cuenta Corriente de Funcionamiento **Nro. 1358/04**, de la Cuenta Corriente de Combustible **Nro. 1900/00** y de el libro obligatorio de **Caja** y el de **Cargos** se encuentran actualizados al momento de realizar la presente auditoría.

Se confeccionan las Planillas de Cargos y Descargos de las dos Cuentas Corrientes Oficiales habilitadas Nro. 2062/01 para atender gastos de Funcionamiento y Nro. 2832/00 para atender gastos de Combustibles, con sus correspondientes Conciliaciones Bancarias y Arqueos de cada una de ellas al 23/10/2024.

Se aclara, que para el presente trabajo se partió, para ambas cuentas corrientes oficiales, de los autoarqueos y conciliaciones bancarias confeccionados a fecha 30/06/2024 y elevados a la oficina de Rendición de

Cuentas dependiente de la Dirección General de Finanzas y Presupuesto por la Sra. Habilitada Daniela Fernandez.

Del Arqueo realizado en ambas cuenta corrientes no se advierten diferencias entre los Cargos recibidos los respectivos Descargos.

2) **Control Sistema de compras directas**

La tarea consistió en la verificación del circuito de compras directas del período enero 2024 – septiembre 2024, en función de la normativa vigente. A tal efecto se solicitó la documentación de respaldo producida desde el inicio de todo pedido de compras hasta el momento del acuse de recibo suscripto por parte del receptor y/o requirente de los mismos.

Uno de los trabajos de esta Comisión Auditora consistió en entrevistar al encargado de compras con el objetivo de describir ciertos aspectos del proceso de compras directas. Por otro lado, con base en la documentación de respaldo solicitada anteriormente, se realizó un análisis de las distintas etapas del proceso de compras, identificando cada uno de los formularios utilizados para respaldar el circuito administrativo de cada gestión de compra directa.

Esta Comisión Auditora, selectivamente realizó un control de la naturaleza del gasto de los bienes adquiridos y del procedimiento de compras, advirtiendo lo siguiente:

- Con respecto a los pedidos de cotización a proveedores en las gestiones de compras directas, se observa que el 14,05% de la compras no cuentan con pedido de presupuesto, el 47,93% tiene solamente un pedido de presupuesto, el 11,57% cuenta con dos pedidos de presupuestos, solo el 22,31% de las compras tienen un pedido previo de 3 presupuestos y el 4,13% de las compras restante cuentan con 4 presupuestos. En ningún caso se aclara el motivo por el cual se debe la falta de pedido de presupuestos.
- Se advierten casos en donde la fecha de pedido de cotización a los distintos proveedores se realiza en diferentes días, siendo que el pedido debería realizarse el mismo día a todos los proveedores intervinientes en el proceso de la compra. Como ejemplo se mencionan las Ordenes de Compra número 2905 y 2906.

- Se observan casos en donde habiendo más de un presupuesto no se opta por comprarle al proveedor que cotiza más barato, se desconoce el motivo ya que no se advierte ningún comentario que justifique tal situación. A modo de ejemplo se mencionan las Ordenes de Compra número 2926; 2945 y 3059.
- Se advierten dos casos en donde se realiza la compra del mismo producto, asignado al mismo centro de gastos en un corto período de tiempo. El primer caso se refiere a la compra de una batería que es comprada mediante Orden de Compra número 2889 y tres meses después se compra la misma batería para la misma movilidad mediante Orden de Compra número 2970. Otro caso es la compra de amortiguadores, mediante Orden de Compra 2891 se adquieren dos amortiguadores delanteros y dos traseros, después de transcurrido tres meses se vuelven a comprar dos amortiguadores mediante Orden de Compra número 2971 asignados al mismo centro de gastos de la compra anterior.

Se deja constancia que por cuestiones de recursos y tiempos de esta Auditoría, no se realizaron evaluaciones de destinos de las adquisiciones realizadas, es decir no se efectuaron verificaciones “in situ” de los elementos adquiridos.

3) **Control de bienes patrimoniales**

Se mantuvo una entrevista con el Téc. Daniel Verti quien tiene a su cargo la gestión patrimonial de la Jefatura Zonal.

Para llevar adelante la auditoría se tuvo en cuenta la siguiente documentación:

- Inventario General Oficial de Bienes (Registrados en Sistema) emitido por la División Patrimonio dependiente de la Dirección General de Finanzas y Presupuesto.

- Expediente número: 16101-134988-8 – Relevamiento realizado en Jefatura de Zona, Campamento y Municipalidades/Comunas – Acta de fecha 16/09/2011.
- Información provista por la División Patrimonio de la Jefatura Zonal.

Se realizaron controles de bienes patrimoniales en forma selectiva de acuerdo a lo encomendado, particularmente centrándonos en: equipos de informática, equipos de aire acondicionado, herramientas y equipos electrónicos o mecánicos operativos tanto en Jefatura de Zona como en los Campamentos. Los controles mencionados consistieron en inspecciones en los lugares donde los bienes se encontraban originalmente inventariados según la División Patrimonio.

Al mismo tiempo, se realizó un cotejo entre los bienes relevados y el Inventario General Oficial de Bienes (Registrados en Sistema) emitido por la División Patrimonio dependiente de la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, cotejado además con el relevamiento realizado oportunamente en ocasión de la implementación del Sistema Patrimonial y que fuera relevado por acta de fecha 16/09/2011 (número de expediente: 16101-134988-8). En base a la información recabada y el cruzamiento de datos realizado por esta Comisión Auditora, se realizaron una serie de hallazgos por área relevada donde se identificaron bienes sin número de inventario, otros con etiquetas ilegibles y discrepancias en la ubicación de algunos equipos debido a cambios no actualizados en los registros.

Como resultado de los controles realizados, se procedió a confeccionar el **“Anexo I - DETALLE DE HALLAZGOS.”** que forma parte del presente informe.

A continuación se detallan los resultados en cantidades por tipo de bien relevado

RESUMEN DE CANTIDADES POR TIPO DE BIEN				
TIPO DE BIEN	**CANTIDAD S/ PATRIMONIO**	**CANTIDAD EN USO S/INSPECCIÓN OCULAR**	**CANTIDAD EN DESUSO Y/O PARA BAJA S/INSPECCIÓN OCULAR.**	**DIFERENCIA**
Aire Acondicionado	17	14	3	0
PC de Escritorio	15	15	2	**+2**
Monitor	16	17	1	**+2**
Impresora Láser	4	2	0	**-2**
Impresora Multifunción	2	2	0	0
Impresora Chorro	3	2	0	0
Plotter	2	1	0	**-1**
Soldadora Autógena	2	2	0	0
Soldadora Eléctrica	2	3	0	**+1**
Soldadora Inverter	1	1	0	0
Amoladora De Banco	2	2	0	0
Amoladora Común	5	4	0	**-1**
Moto guadaña	4	4	0	0
Compresor Eléctrico	2	2	0	0
Taladro Con Percutor	1	1	0	0
Moto sierra	1	2	0	**+1**
Soplador	2	2	0	0
Planta Asfáltica	2	1	0	**-1**
Maquina Para Engrasar Neumática	2	1	0	**-1**
Central Telefónica	1	1	0	0

La totalidad de los bienes relevados se incluyen en el "**Anexo II** - **LISTADO DE LOS BIENES RELEVADOS POR ÁREA"** que forma parte del presente informe. Se deja constancia que existen bienes que no se pudo constatar su número de inventario, lo que genera una limitación al trabajo de esta Auditoría. Dicha limitación radica en que no pudo realizarse el etiquetado de los mismos (bienes adquiridos con posterioridad al relevamiento realizado en fecha

16/09/2011). Corresponde aclarar que la empresa que había provisto el software actualmente en uso, no presta hace ya un tiempo soporte técnico, por lo que esta DPV se vio imposibilitada de adquirir las cintas de rotulado correspondientes al equipo de impresión adquirido con el sistema, dado que la empresa en cuestión era el único importador.

4) **Control del Sistema administrativo de gestión de Combustibles, Lubricantes y otros**

Se solicitó al encargado del sector, la siguiente documentación:

- Hojas de Libreta de Servicio de las movilidades livianas y Libretas del Operario donde consten las cargas de combustible de la maquinaria pesada para los meses enero a septiembre del corriente año.
- Copias de ticket de carga de combustible sistema YPF en ruta y rendiciones para todo el período auditado
- Planillas de entrega de combustible a GRANEL
- Planilla de consumo de combustible – NAFTA
- Rendiciones de lubricantes para todo el período auditado.
- Registro auxiliar de Zona, con detalle de stock y entrega de lubricantes y afines.
- Copia del borrador de rendición de lubricantes para el mes diciembre 2024 hasta la fecha de control.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES.

Se describe el procedimiento aplicado por la Jefatura de Zona II – San Cristóbal, en un todo de acuerdo a lo expresado por el agente que cumple funciones en el Sector:

El **Sr. ELVIO S. ROLDAN** manifiesta que: "… Por un lado se trabaja con el Sistema YPF en Ruta. De ello, la compra de GasOil a granel, se deposita en un tanque de 1.500 litros que posteriormente se distribuye a las maquinarias por medio de vales internos y como medio de control, se completa una planilla en hojas de cálculo donde se incluye número de vale interno, litros cargados, código de la movilidad y el operario que se encontraba en el momento. La correspondiente rendición a Combustibles, Lubricantes y Multas en Santa Fe, se realiza mediante expediente y se adjunta: comprobantes de carga de

combustible con su correspondiente ´Planilla de entrega de combustible a granel´ que resume las operaciones. En lo que refiere a las movilidades livianas, cada una carga combustible mediante el Sistema de YPF en Ruta, el chofer carga combustible y llena una libreta de servicios la cual incluye fecha de carga, número de ticket, cantidad de kilómetros, cantidad de litros y lugar de la carga. Para ello al momento de iniciar la correspondiente rendición a Combustibles, Lubricantes y Multas en Santa Fe, en un sobre incorporo: comprobantes de carga de combustible con su correspondiente planilla resumen. Con respecto a la ´compra a granel´ de nafta, una vez que recibimos el Fondo Fijo Especial se realizan las licitaciones privadas. Posteriormente se selecciona el proveedor y se emiten los respectivos vales de provisión de combustibles. Se lleva registro de los vales emitidos por cada Resolución y esa información es elevada a la Dirección General de Finanzas Presupuestos. Una vez consumido todo el combustible de una compra, se inicia el proceso de rendición de cuentas en Santa Fe mediante expediente, en el mismo se incluye copia de ´planilla de entrega de nafta´, copia de ´planilla de consumo diario´, copia del vale de provisión de combustible y copia de la factura. La mencionada compra a granel de Nafta es utilizada para las distintas herramientas y equipos, se almacena en tambores de 200 litros, se resguardan en galpones de la Jefatura de Zona y se distribuye mediante vales internos. Con respecto a la compra de lubricantes, la misma se realiza mediante Compra Directa y para su distribución se completa una planilla que incluye código de aceite, cantidad, código de la maquinaria o movilidad y nombre de quien lo retira.”

Observaciones generales al proceso:

De la descripción realizada surge que:

• Según el encargado de combustibles, **la compra de GasOil a granel** se realiza mediante sistema YPF en Ruta y se deposita en un tanque móvil de 1500 lts. de capacidad. La distribución y entrega se realiza mediante vales internos y el único control que se aplica es completar una planilla en hojas de cálculo donde incluye número de vale interno, litros cargados, código de la movilidad y el operario que se encontraba en el momento. El control se limita a elaborar una planilla resumen, junto con los comprobantes de cargas

aportados; documentación que es utilizada para la rendición a Combustibles, Lubricantes y Multas en Santa Fe. Realizando inspección ocular, se toma conocimiento que el tanque de almacenamiento móvil no se encuentra en un depósito con cerraduras, impedimentos y/o prohibiciones a su acceso.

•El Sector combustibles, en lo que refiere a la maquinaria pesada y planta asfáltica, no analiza los trabajos realizadas por las mismas, como así tampoco efectúa constataciones en los cuenta horas de las maquinarias.

• En lo que refiere a las **movilidades livianas**, cada una carga combustible mediante el Sistema de YPF en Ruta, el chofer carga combustible y llena una libreta de servicios la cual incluye fecha de carga, número de ticket, cantidad de kilómetros, cantidad de litros y lugar de la carga. El control se limita a elaborar una planilla resumen, junto con los comprobantes de cargas aportados; documentación que es utilizada para la rendición a Combustibles, Lubricantes y Multas en Santa Fe.

• Con respecto a la **“compra a granel” de nafta**, recibido el Fondo Fijo Especial se realizan licitaciones privadas. La nafta es utilizada para las distintas herramientas y equipos, se almacena en tambores de 200 litros, se resguardan en galpones de la Jefatura de Zona y se distribuye mediante vales internos. Realizando inspección ocular, se verifica que los tambores se encuentran almacenados en galpones que poseen portón cerrado con candado y cuya llave se encuentra en posesión del responsable del Sector.

• En cuanto a la compra de **lubricantes**, la misma se realiza mediante Compra Directa y para su distribución se completa una planilla que incluye código de aceite, cantidad, código de la maquinaria o movilidad y nombre de quien lo retira. Realizando inspección ocular, se verifica que los tambores y/o bidones se encuentran almacenados en galpones que poseen portón cerrado con candado y cuya llave se encuentra en posesión del responsable del Sector. A excepción de los correspondientes a “aceite 2T” que se encuentran en la Oficina de Suministros, y de “líquido refrigerante” que se almacenan en un galpon específico del Sector Talleres – Suministros, al cual sólo se accede mediante una puerta cerrada con llave en posesión del Responsable del Sector.

CONTROL Y CRUCE DE INFORMACIÓN ENTRE LIBRETAS DE SERVICIO Y RENDICIONES EN DIVISIÓN COMBUSTIBLES, APLICABLE A VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIA PESADA

Se solicitó al encargado del sector combustibles de la Jefatura Zonal, las Hojas de Libreta de Servicio de las movilidades livianas y camiones, y libretas del operario (de las maquinarias) donde consten las cargas de combustible para los meses de enero de 2024 a septiembre de 2024, y para algunas movilidades y/o maquinarias en particular, hasta diciembre 2024.

También, fue aportada documentación relacionada con el Sistema YPF en Ruta de la Jefatura de Zona II – San Cristóbal. Con los datos brindados, se cotejó que cada consumo de combustible esté asentado en la Hoja de Libreta de Servicio o del Operario por los respectivos choferes, y por otro lado se verificó que los datos informados por choferes en la hoja de Libreta de Servicio o del operario correspondiente, estén dentro del listado suministrado por la mencionada oficina.

Además se realizaron constataciones visuales de la cantidad de kilómetros que registran las movilidades para después cotejarlos con los asentados con cada chofer en la Hoja de Libreta de Servicio o del Operario.

Para evaluar el sistema de control interno del Sector combustibles y Lubricantes de la Jefatura de Zona, se utilizaron los comprobantes denominados “PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES” y/o “CONSUMO DE COMBUSTIBLE”, los cuales informan: Característica interna N.º de la movilidad; Mes de provisión, Tipo de comprobante que respalda la carga de datos (Vale, Vale interno, Factura, Otro comprobante); N.º del comprobante; Día, N.º de horas s/ horómetro; Lts. entregados; lugar de carga; firma y aclaración. Además, por correo electrónico se solicitó planilla electrónica donde el Responsable del Sector realiza el seguimiento de la entrega del gas oil a granel, en la cual se informa: Mes; día; N.º de comprobante que respalda la entrega de combustible o N.º de ticket que respalda el ingreso de combustible por compra; cantidad de lts; característica interna de la movilidad; firma del receptor; apellido del receptor; saldo en lts.

Del control y análisis realizado sobre la documentación descripta en párrafo anterior, podemos exponer los resultados:

a) **De los comprobantes PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE:**

I. En la mayoría de los casos no se expone el N.º de vale interno que respalda la entrega.
II. Se detecta que para algunas movilidades no se informa el lugar de entrega del combustible.
III. Algunos no están firmados ni poseen aclaración de quién recibe la carga de combustible.

b) **De la planilla electrónica:**

I. Existen casos en que la información expuesta, no coincide con la carga de datos en el comprobante Provisión de Combustibles, pudiendo ser por diferencias en N.º de vale interno, en cantidad de litros de entrega/carga y también, en días con entrega/carga en el comprobante y no así en la planilla electrónica y viceversa (esto podría deberse a que el combustible no sea aprovisionado por la Zona II – San Cristóbal)

Muestra selectiva de casos diferencias en cantidad de litros de entrega/carga:

Según Planilla del encargado del sector:

FECHA	Nº VALE	LTS.	CARACT. MOV.	FIRMA	APELLIDO
25/03/24	1613	162	MO 112		PERALTA A.
27/08/24	1754	170	MO 037		FENUCHE I.

Según planilla del operario:


ORIGINAL
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES
CARACTERÍSTICA INTERNA N° M.O. 112
MES DE Marzo DE 2024
PROMEDIO DE CONSUMO ..... KM. POR LITRO DE COMBUSTIBLE

COMPR.(*) V.	V.I.	F.	O.	N° DE VALE VALE INTERNO FACTURA/OTRO	Día	N° DE HORAS (S/HORÓMETRO)	Lts.	LUGAR DE CARGA
-	√	-	-	1613	25/03	23830	200lts	Reparo en R.P.N°76
-	-	-	√	-	26/03	23840	40lts	Reparo en R.P.N°76
-	-	-	-	-	27/03	23840		sin movimiento sin gasoil
-	-	-	-	-	28/03	23840		sin movimiento feriado
-	-	-	-	-	29/03	23840		sin movimiento feriado

(*) V.=VALE
V.I.=VALE INTERNO
F. = FACTURA
O. = OTRO COMPROBANTE

Firma
Alaración Peralta Oscar N.

LUGAR Y FECHA: .....

Oficina Receptora
Dirección Provincial de Vialidad


ORIGINAL
CONSUMO DE COMBUSTIBLES
DOMINIO N° M.O.037
MES DE Agosto DE 2024
PROMEDIO DE CONSUMO ..... KM. POR LITRO DE COMBUSTIBLE

COMPR.(*) T.	V.	V.I.	F.	N° DE TICKET/ VALE/VALE INTERNO/FACTURA	Día	Kilómetros	Lts.	LUGAR DE CARGA
				HS ANTERIOR	diez otro	Peralta		A 26334
	X			1754	22	26340	180	Camaro (Cilco)
	X			1758	24	26356	150	Arroyo (Cilco)

(*) T=TICKET YPF RUTA
V.=VALE
V.I.=VALE INTERNO
F. = FACTURA

Firma
Alaración IVAN PERUSCHE

LUGAR Y FECHA: ZONA #

Oficina Receptora
Dirección Provincial de Vialidad

Muestra selectiva de casos de entrega/carga expuesta en el comprobante y no así en la planilla electrónica y viceversa:

<u>Según Planilla del encargado del sector:</u>

FECHA	Nº VALE	LTS.	CARACT. MOV.	FIRMA	APELLIDO
17/01/24	1553	100	T 163		NUÑEZ M.
23/01/24	1555	100	T 163		NUÑEZ M.
29/01/24	1559	68	T 163		NUÑEZ M.

<u>Según planilla del operario:</u>


ORIGINAL
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES
CARACTERÍSTICA INTERNA N° T 163
MES DE ENERO DE 2024
PROMEDIO DE CONSUMO ..... KM. POR LITRO DE COMBUSTIBLE

COMPR.(*) V.	V.I.	F.	O.	N° DE VALE VALE INTERNO FACTURA/OTRO	Día	N° DE HORAS (S/HORÓMETRO)	Lts.	LUGAR DE CARGA
					02	2270	50 lt.	Ruta 13
				1548	03	2275	100 lt	"
					09	2280	70 lt	"
					16	2284	70 lt	"
					23	2287	70 lt	"
					30	2289	70 lt	"
				1564	31	2292	120 lt	Ruta 13 (Reparo)

(*) V.=VALE
V.I.=VALE INTERNO
F. = FACTURA
O. = OTRO COMPROBANTE

Firma
Alaración Mariano N.

LUGAR Y FECHA .....

Oficina Receptora
Dirección Provincial de Vialidad

II. Realizado el control de saldos de combustible luego de cada operación, se detecta una diferencia que se origina en el día 16/10/2024, en el cual no se traslada al saldo, el efecto de la entrega de 160 lts. de combustible a la movilidad MO 037, N.º de vale interno 1797 al Sr. FENUCHE.

FECHA	Nº VALE	LTS.	CARACT. MOV.	FIRMA	APELLIDO	Saldo de Lts.
	Tk					
09/10/24	**N°73359**			**830,00**		956,23
10/10/24	1795	66	E 057		PERALTA D.	890,23
10/10/24	1796	50	T157		MUGÑA N.	840,23
16/10/24	1797	160	MO 037		FENUCHE I.	840,23
16/10/24	1798	100	T 163		NUÑEZ M.	740,23
16/10/24	1799	60	E 057		PERALTA D.	680,23
16/10/24	1800	210	F 008		LUNA D.	470,23
17/10/24	1801	180	MO 112		PERALTA A.	290,23
18/10/24	1803	54	E 057		PERALTA D.	236,23
18/10/24	1804	80	MO 037		FENUCHE I.	156,23
23/10/24	1806	150	PLANTA A.		RANZANI R.	6,23

III. El saldo que informa la planilla electrónica al día 12/11/2024 es de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO litros (664 litros), cifra que difiere en forma significativa con la que surge del acta de auditoria de relevamiento de fecha 14/11/2024 la cual asciende a SETECIENTOS VEINTINUEVE litros (729 litros). Cabe remarcar que no hay registro de carga/entrega para el día 13/11/2024 en planilla electrónica. De considerar salvar el error que arrastra la planilla en día 16/10/2024 (descripto en inciso ut supra), el saldo según la misma al día 12/11/2024 sería aún menor (504 litros), **incrementando la diferencia con la cantidad manifestada en Acta de relevamiento.**

Observaciones

- ➔ Se advierte falta de cumplimiento de las formalidades con las que se deberían cargar los datos en los comprobantes de provisión de combustible.
- ➔ Existen faltantes de comprobantes de provisión de combustibles para determinado período, como ser el mes de octubre 2024 para la máquina MO-112.

- ➔ Se advierten diferencias en menos en la cantidad de litros entre el registro electrónico llevado por la Jefatura Zonal y lo constatado por esta comisión Auditoria.
- ➔ No se realiza control periódico de stock de combustible a los fines de comparar con el saldo que arroja la planilla electrónica.

CONTROL DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINARIAS PESADAS

Para comenzar, mediante Nota N.º 75/2024, se solicitó a la Dirección General de Conservación, el promedio de consumo de los equipos por horas de motor encendido.

Para evaluar el rendimiento del combustible en maquinarias pesadas, específicamente en Motoniveladoras, se llevó a cabo sin tener en cuenta los datos de Gestya y únicamente se emplearon los **datos emergentes de las Hoja de Libreta del Operario**. Cabe aclarar que en las libretas del Operario cada maquinista debe registrar la fecha de carga de combustible, la cantidad de horas según cuenta horas de la máquina, la cantidad de litros de combustible y el Nro. de Vale de Provisión de Combustible correspondiente a cada carga.

La decisión de no utilizar la herramienta del sistema Gestya se basó en que la misma, arroja información sobre viajes y/o posiciones, que para este tipo de máquinas no es suficiente para determinar el verdadero tiempo de uso, debido a que las mismas podrían trasladarse de un sitio a otro mediante acarreos realizados por carretones o equipos similares. Para que la información del sistema sea útil y aplicable a la determinación del rendimiento de combustible promedio por hora de utilización, debería contarse con el dato del tiempo de motor en marcha, el cual es imposible obtenerlo ya que los dispositivos instalados son de vieja tecnología y no lo informan, según asesores del Sistema Gestya con quienes hemos contactado.

<u>Descripción del análisis: utilizando los datos emergentes de las Hojas de Libreta del Operario (Los datos de Gestya solo se utilizaron para determinar si la máquina estuvo en uso y/o arrojó datos de posiciones)</u>

Los resultados obtenidos son los siguientes:

- **Motoniveladora MO – 095**

Maquinista a cargo (Según Libreta del Operario): PERALTA JOSE LUIS

◦ Según Informe de Gestya, el equipo **reporta datos y/o posiciones desde enero hasta octubre del corriente año**; y según registros de la DPV, la Motoniveladora **cargó combustible según el siguiente detalle:**

PERIODO	Horas reg. en Libreta Operario	Cantidad de Litros Gas Oil	Consumo Promedio
ENERO	130	1264	9,72
FEBRERO	S/D	S/D	-
MARZO	119	746	6,27
ABRIL	96	741	7,72
MAYO	145	1485	10,24
JUNIO	97	934	9,63
JULIO	96	994	10,35
AGOSTO	91	922	10,13
SEPTIEMBRE	68	615	9,04
OCTUBRE	83	742	8,94
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	**925**	**8443**	**9,12**

Basándose en los registros del cuenta horas y cargas de combustible de la Motoniveladora MO-095, en el período enero – octubre 2024 el equipo registró 925 hs. de trabajo (último registro 31/10/2024 cantidad de horas 20.704; primer registro 02/01/2024 cantidad de horas 19.779) y cargó 8443 litros. Con estos datos se obtiene un consumo de combustible por hora de trabajo de 9,12 litros. **Comparando con el promedio de 20 litros por hora de trabajo informado por el área técnica, existiría una diferencia significativa en litros por hora de trabajo.**

En este equipo en particular, los controles de integridad de la información volcada en la hoja de libreta de operario se realizaron hasta el mes de octubre del año 2024, debido a que a inspección ocular del horómetro se realizó el día 14 de noviembre, obteniendo la cantidad de 20.743,20 horas, según consta en acta.

- **Motoniveladora MO – 037**
  Maquinista a cargo (Según Libreta del Operario): FENUCHE IVAN

- Según Informe de Gestya, el equipo **reporta datos y/o posiciones desde enero hasta abril del corriente año, y en el mes de diciembre;** y según registros de la DPV, la Motoniveladora **cargó combustible según el siguiente detalle**:

PERIODO	Horas reg. en Libreta Operario	Cantidad de Litros Gas Oil	Consumo Promedio
ENERO	32	770	24,06
FEBRERO	22	285	12,95
MARZO	50	490	9,80
ABRIL	72	940	13,06
MAYO	104	1345	12,93
JUNIO	56	790	14,11
JULIO	54	920	17,04
AGOSTO	64	560	8,75
SEPTIEMBRE	166	1105	6,66
OCTUBRE	0	0	0
NOVIEMBRE	10	180	18
DICIEMBRE	ERROR	380	ERROR
TOTAL	**630**	**7385 (*)**	**11,72**

(*) En el mes de diciembre, la libreta del operario no informa las horas al momento de la última carga. No se considera el período para cálculo de consumo promedio del período total.


ORIGINAL
CONSUMO DE COMBUSTIBLES
DOMINIO N° Mo...0.3.7
MES DE Diciembre DE 20 24
PROMEDIO DE CONSUMO ..... KM. POR LITRO DE COMBUSTIBLE

COMPR.(*) T.	V	V.I.	F.	N° DE TICKET/ VALE/VALE INTERNO/FACTURA	Día	Kilómetros	Lts.	LUGAR DE CARGA
					3		180	U CLARA
		X		1842	6		200	92-7 - BISAGHERA

(*) T=TICKET YPF RUTA
V.=VALE
V.I.=VALE INTERNO
F. = FACTURA

Firma
Alaración

LUGAR Y FECHA .....
Oficina Receptora
Dirección Provincial de Vialidad

Basándose en los registros del cuenta horas y cargas de combustible de la Motoniveladora MO-037 según Libreta del Operario, en el período enero – noviembre del año 2024 el equipo registró 630 hs. de trabajo (último registro 13/11/2024 cantidad de horas 26.532; primer registro 02/01/2024 cantidad de horas 25.902) y cargó 7385 litros. Con estos datos se obtiene un consumo de combustible por hora de trabajo de 11,72 litros. **Comparando con el promedio de 20 litros por hora de trabajo informado por el área técnica, existiría una diferencia significativa en litros por hora de trabajo.**

Cabe hacer énfasis que en este equipo, los controles de integridad de la información volcada en la hoja de libreta de operario se realizaron hasta el mes de noviembre del año 2024, precisamente porque en el mes de diciembre, al realizar la inspección ocular y tomar como prueba una fotografía del horómetro, el mismo arroja la cantidad de 10.296,10 horas (según consta en acta), cantidad significativamente menor al informado en planilla del operario, inclusive menor, al primer dato de cantidad de horas correspondiente al período enero 2024.


ORIGINAL

CONSUMO DE COMBUSTIBLES

DOMINIO N° MO-037

MES DE Noviembre DE 2024

PROMEDIO DE CONSUMO ..... KM. POR LITRO DE COMBUSTIBLE

COMPR. (*) T.	V.	V.I.	F.	N° DE TICKET/ VALE/VALE INTERNO/FACTURA	Día	Kilómetros	Lts.	LUGAR DE CARGA
					13	26532	180	LA CURA

(*) T=TICKET YPF RUTA
V=VALE
V.I.=VALE INTERNO
F. = FACTURA

Firma
Alaración

LUGAR Y FECHA

Oficina Receptora
Dirección Provincial de Vialidad

- **<u>Motoniveladora MO – 112</u>**
  Maquinista a cargo (Según Libreta del Operario): PERALTA OSCAR

  - Según Informe de Gestya, el equipo **reporta datos y/o posiciones en el período enero – diciembre 2024**, y según registros de la DPV, la Motoniveladora **cargó combustible según el siguiente detalle**:

PERIODO	Horas reg. en Libreta Operario	Cantidad de Litros Gas Oil	Consumo Promedio
ENERO	0	0	0
FEBRERO	38	675	17,76
MARZO	63	670	10,63
ABRIL	15	416	27,73
MAYO	0	0	0
JUNIO	0	0	0
JULIO	0	0	0
AGOSTO	28	430	15,36
SEPTIEMBRE	68	605	8,9
OCTUBRE	59	180	3,05
NOVIEMBRE	66	1055	15,98
DICIEMBRE	63	786	12,48
TOTAL	**400**	**4817**	**12,04**

  - Cabe remarcar que para este equipo no se aportó la libreta del operario del mes de octubre que contiene los datos de combustible, horas máquina, y fechas, cargando en la planilla de cálculo solo el dato que se obtiene en vale interno de entrega de combustible aportado por el Responsable del sector combustible.


F - C - 01
VIEC N° Comprobante 001801
VALE INTERNO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES
ZONA II - SAN CRISTÓBAL
Correspondiente a VALE/O.C. N°:
Fecha: 13/10/24
Combustible/Lubricante Transportado
Nafta: Super (*) Lts.; Infinia (*) Lts.
Gas Oil: Diesel (*) Lts. 180; Euro Diesel(*) Lts.
Aceite: Tipo: Lts.; Tipo: Lts.
Kerosene Lts.
Grasa: Kg.
Otro
Datos Transporte
Chofer — Apellido: PERALTA Nombre: OSCAR
Destino — Lugar: LAS PALMERAS
Equipo: MO 112
Tareas: REPOSO DE RAMINO
Firma y Sello Encargado Combustibles
Firma y Sello Jefe de Zona o Responsable
ENTREGA
Fecha de Entrega: 13/10/24
Entregó: Firma — Aclaración
RECEPTOR FINAL: Firma — Aclaración
Observaciones: HS 23931
(*) La denominación corresponde al nombre comercial de la Petrolera YPF. En caso que se transporte otra marca, se dejará constancia en el reverso del formulario.
Original Banco Emisora - Duplicado Amarillo Receptor

Basándose en los registros del cuenta horas y cargas de combustible de la Motoniveladora MO-112, en el año 2024 el equipo registró 400 hs de trabajo

(último registro 16/12/2024 cantidad de horas 24.139; primer registro 01/01/2024 cantidad de horas 23.739) y cargó 4817 litros. Con estos datos se obtiene un consumo de combustible por hora de trabajo de 12,04 litros. **Comparando con el promedio de 20 litros por hora de trabajo informado por el área técnica, existiría una diferencia significativa en litros por hora de trabajo.**

Cabe hacer énfasis que en este equipo, los cálculos se realizaron considerando la información volcada en la libreta del operario que llega hasta el día 16/12/2024. Pero, al realizar la inspección ocular ese mismo día y tomar como prueba una fotografía del horómetro, el mismo arroja la cantidad de 20.146,90 horas (según consta en acta), cantidad significativamente menor al informado en planilla del operario, inclusive menor, al primer dato de cantidad de horas correspondiente al período enero 2024.



ORIGINAL

PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES

CARACTERÍSTICA INTERNA N° 140.112

MES DE Diciembre DE 2024

PROMEDIO DE CONSUMO ..... KM. POR LITRO DE COMBUSTIBLE

COMPR.(*) V.	V.I.	F.	O.	N° DE VALE VALE INTERNO FACTURA/OTRO	Día	N° DE HORAS (S/HORÓMETRO)	Lts.	LUGAR DE CARGA
					Ant	24076		
					5	24096	200	Ona Chia 2 Bosas
					9	24107	200	
					12	24131	120	Ona (AS PALMERA)
				18052	16	24139	266	ZONA II

(*) V.=VALE
V.I.=VALE INTERNO
F. = FACTURA
O. = OTRO COMPROBANTE

Firma _____
Alaración _____

LUGAR Y FECHA: .....

Oficina Receptora
Dirección Provincial de Vialidad

Motoniveladora MO -05– 121

Maquinista a cargo (Según Libreta del Operario): ACOSTA MIGUEL

- Según Informe de Gestya, el equipo **reporta datos y/o posiciones en el período enero – diciembre 2024, a excepción de mayo 2024** y según registros de la DPV, la Motoniveladora **cargó combustible según el siguiente detalle**:

PERIODO	Horas reg. en Libreta Operario	Cantidad de Litros Gas Oil	Consumo Promedio
ENERO	18,9	420	22,22
FEBRERO	18,6	180	9,68
MARZO	222,6	1100	4,94
ABRIL	56,5	621	10,99
MAYO	55,4	580	10,47
JUNIO	153,4	1012	6,60
JULIO	81,8	1070	13,08
AGOSTO	52,5	900	17,14
SEPTIEMBRE	95,4	1096	11,49
OCTUBRE	121,2	1639	13,52
NOVIEMBRE	118,7	1269	10,69
DICIEMBRE	0	310	-
TOTAL	**995**	**9887**	**9,94**

- Cabe remarcar que para este equipo la libreta del operario del mes de diciembre informa carga de combustible por 310 lts. en total, pero sin poder determinarse la cantidad de horas máquinas utilizadas, por lo que se decide quitar del análisis este mes.

Basándose en los registros del cuenta horas y cargas de combustible de la Motoniveladora MO-05-121, en el año 2024 el equipo registró 995 hs. de trabajo (último registro 04/12/2024 cantidad de horas 20.782; primer registro 24/01/2024 cantidad de horas 19842,4) y cargó 9887 litros. Con estos datos se obtiene un consumo de combustible por hora de trabajo de 9,94 litros. **Comparando con el promedio de 20 litros por hora de trabajo informado por el área técnica, existiría una diferencia significativa en litros por hora de trabajo.**

Observaciones

- Teniendo en cuenta el rendimiento óptimo por hora de trabajo informado por el área técnica correspondiente, **se observan diferencias significativas en menos** en el rendimiento del combustible utilizado. **Incluso dichas diferencias podrían ser mayores si se hubiera contado con información brindada por el sistema Gestya respecto al tiempo de motor encendido.**

- La motoniveladora MO-037 durante el período mayo-noviembre 2024 no reportó información al sistema Gestya. En diciembre, luego de hacerse reclamo a la empresa, se reemplazó el dispositivo que presentaba fallas.
- Se detecta que los dispositivos instalados en las motoniveladoras MO-037, MO-112 y MO-05-121 son de vieja tecnología, imposibilitando realizar consulta de tiempo de marcha del motor de las mismas, con el objeto de acotar el tiempo en movimiento que tuvieron los equipos en el período, pudiendo haberse trasladado mediante carretones y/o similares.
- Se advierte una **falta de control preventivo** por parte de agentes de la Jefatura Zonal en lo que refiere a la detección de irregularidades en los reportes de datos de los sistemas GPS, ya que uno de ellos estuvo sin reportar datos varios meses. Dicha falta de control no permite identificar el problema oportunamente en el tiempo, y tomar las medidas correctivas pertinentes según el caso. Al respecto, se recuerda que continúa vigente la Circular Nro 01/2022 que exige a las jefaturas Zonales informar periódicamente sobre el estado de los equipos livianos y pesados.
- Se remarca la falta de seguimiento y control exhaustivo por parte de agentes de la Jefatura Zonal de las libretas del operario, ya que en varios casos no se cargan: N.º de vale interno y Horas registradas al inicio o al cierre del período.
- Además, y no menos importante, se evidencia la falta de control y seguimiento de la información que se carga en la libreta del operario respecto a horas máquina en fecha de carga de combustible, y las horas que arroja la observación del horómetro en la máquina, como ser los casos de las motoniveladoras MO-112 y MO-037 cuyas diferencias son significativas y exceden el período de control (datan de períodos anteriores).

CONTROL DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN MOVILIDADES LIVIANAS Y CAMIONES

Para evaluar el rendimiento del combustible en movilidades livianas y camiones, se realizaron dos tipos de controles, el primero se realizó a partir de los datos de las Hojas de Libreta de Servicio en cuanto a kilometraje recorrido y cargas de combustibles asentadas, información que a su vez fue contrastada

con la informada por la Jefatura Zonal que incluye las rendiciones efectuadas a la División Combustibles Lubricantes y Multas.

El promedio ideal u óptimo de cada movilidad fue informado por la División Garaje, dependiente la Dir. Gral. de Conservación a requerimiento de esta auditoría mediante Nota N°74/2024.

En el primer control se trabajó a partir de los datos de las Hojas de Libreta de Servicio en cuanto a kilometraje recorrido y cargas de combustibles asentadas.

Del control antedicho no surgen desvíos importantes en el rendimiento de cada movilidad liviana y camiones. Se aclara que se determina como "desvío negativo" a los rendimientos con una variación superior al 10% con respecto al ideal.

A continuación se expone un cuadro resumen con los resultados:

CORRESPONDE A JEFATURA DE ZONA II - SAN CRISTOBAL

CARACT.	CHOFER	PROMEDIO OPTIMO	PROMEDIO DEL PERIODO	DIFERENCIA	DIFERENC. EN %
647	PERALTA DAVID	3,00	3,02	**0,02**	**0,52**
677	PLANES LUCIANO	3,40	3,11	**-0,29**	**-8,46**
720	MARTINO GONZALO	6,02	9,53	**3,51**	**58,31**
735	TESUN ALBERTO	3,40	3,70	**0,30**	**8,77**
739	CARRUAGA DANIEL	5,50	7,40	**1,90**	**34,49**
816	NUÑEZ MARIANO	7,10	-719,03	**-726,13**	**-10227,13**
958	HORACIO MEGGANESCO	7,70	10,02	**2,32**	**30,17**
982	JULIO PEREZ	8,70	9,93	**1,23**	**14,16**
1064	CARRIZO HERNAN	7,10	11,31	**4,21**	**59,32**
1070	DIEGO PERESIN	7,90	11,50	**3,60**	**45,55**
1140	GIMENEZ MANUEL	8,70	10,47	**1,77**	**20,32**
1172	BOLL PABLO	8,70	10,30	**1,60**	**18,41**

Respecto a la movilidad CARACTERÍSTICA INTERNA 816, la diferencia de rendimiento y el % de diferencia se debe a un posible error en la información que nos fue suministrada por parte del responsable del Sector. Se observa que el total de kilómetros informados al cierre del mes de julio es de 791.889, y el mes siguiente (agosto 2024) comienza con un total de 80.289 kilómetros. Con el objeto de utilizar información que sea útil a los fines del análisis, se opta por no considerar en los cálculos al período agosto 2024, considerando solo el tiempo que abarca enero a julio 2024. En ese caso, el resultado para la movilidad sería el siguiente:

CORRESPONDE A JEFATURA DE ZONA II - SAN CRISTOBAL

CARACT.	CHOFER	PROMEDIO OPTIMO	PROMEDIO DEL PERIODO	DIFERENCIA	DIFERENC. EN %
816	NUÑEZ MARIANO	7,10	12,43	5,33	75,09

Para el segundo control, se utilizó la información obtenida del Sistema Gestya Plataforma Infoweb antes mencionado.

Para proceder con el mismo, se sumaron las cargas de combustibles de cada movilidad y a su vez se determinaron los km recorridos (estos dos datos se obtuvieron de la hoja de libreta de servicio). Con esta información se determinaron los rendimientos "Según Libreta de Servicio". Acto seguido partiendo del mismo período ya determinado, se hicieron las consultas al sistema Gestya de cantidad de Km recorridos. Con este dato y la cantidad de litros de combustible cargado, se obtuvo un rendimiento de combustible "Según Gestya"). A continuación se expone la tabla comparativa:

ANEXO II

CORRESPONDE A JEFATURA DE ZONA II - SAN CRISTOBAL

		SEGÚN LIBRETA DE SERVICIO				SEGÚN GESTYA			
CARACT.	CHOFER	PROMEDIO OPTIMO	PROMEDIO DEL PERIODO	DIFERENCIA	DIFERENC. EN %	PROMEDIO DEL PERIODO	DIFERENCIA	DIFERENC. EN %	PERIODO CONSIDERADO
647	PERALTA DAVID	3,00	2,78	**-0,22**	**-7,30**	0,04	**-2,96**	**-98,72**	02/03 AL 30/08
677	PLANES LUCIANO	3,40	2,84	**-0,56**	**-16,49**	2,78	**-0,62**	**-18,21**	06/02 AL 16/08
735	TESUN ALBERTO	3,40	3,20	**-0,20**	**-5,95**	3,12	**-0,28**	**-8,24**	01/02 AL 23/08
739	CARRUAGA DANIEL	5,50	7,12	**1,62**	**29,38**	6,98	**1,48**	**26,84**	01/02 AL 28/08
816	NUÑEZ MARIANO	7,10	8,26	**1,16**	**16,40**	9,71	**2,61**	**36,80**	16/02 AL 31/07
958	HORACIO MEGGANESCO	7,70	9,37	**1,67**	**21,64**	9,37	**1,67**	**21,73**	22/02 AL 12/06
982	JULIO PEREZ	8,70	9,77	**1,07**	**12,27**	9,74	**1,04**	**11,95**	07/02 AL 28/08
1064	CARRIZO HERNAN	7,10	11,00	**3,90**	**54,98**	11,12	**4,02**	**56,55**	16/04 AL 30/08
1070	DIEGO PERESIN	7,90	11,29	**3,39**	**42,95**	11,74	**3,84**	**48,56**	02/02 al 30/08
1140	GIMENEZ MANUEL	8,70	10,46	**1,76**	**20,21**	10,48	**1,78**	**20,44**	02/02 al 30/08
1172	BOLL PABLO	8,70	10,11	**1,41**	**16,21**	10,11	**1,41**	**16,23**	02/02 al 28/08

Del análisis de la misma surge que la Movilidad Camión Ford 7000 Dominio XKR277 Característica Patrimonial 647, **arroja un consumo según datos de Gestya de 0,04 litros por Km** recorrido. Particularmente **en esta movilidad,** el sistema Gestya arroja un total de km recorridos en el período de consulta de 252,92, cifra significativamente menor a la que surge del análisis de la documentación que respalda la rendición de los consumos a la División Combustibles y Lubricantes, la cual asciende a 18264 km para el mismo

período de tiempo (02/03/2024 al 30/08/2024)**,** situación que limita la comparación con los datos. De la consulta realizada al área pertinente nos informan que el **rendimiento ideal para este tipo de movilidad es de 3 km por litro** de combustible, **arrojando una diferencia con el obtenido del 98,72 % por debajo del ideal.**

Otro dato llamativo del análisis es que por la Camioneta Ford F-100 Característica Patrimonial 720 Dominio WTJ 833, se efectúa rendición de consumo de combustible para los meses de enero y febrero del año 2024, no encontrando información al respecto en el resto de los períodos bajo control. Sobre ello, al realizar la consulta al sistema Gestya por el período enero - octubre del mismo año, de la misma surge que la movilidad realizó viajes en los períodos de mayo, junio, julio, agosto y octubre. Para agregar más información, en fecha 22/02/2024 la Jefatura Zonal en expediente de rendición informa la última carga de combustible con la cantidad de 84.986 km, pero a fecha 13/11/2024 se constató y dejó por escrito en respectiva Acta labrada por esta comisión auditora, que el odómetro de dicha movilidad exhibía la cantidad de kilómetros 33.576,5.

Observaciones

a) En cuanto al funcionamiento de los odómetros (cuenta Kilómetros) de las movilidades inspeccionadas, se detecta que en dos movilidades la nro. 720 (tratada en párrafo precedente) y la Nro. 816, las mismas **se encontraban circulando sin que funcionen los mismos**. En el caso de la movilidad Ford Ranger, característica Interna N.º 816, – DOMINIO EFC 510, al consultar al encargado del sector la diferencias entre lo informado por el chofer en ticket de carga YPF al playero de la estación de servicio y la cantidad que se observa en el odómetro, manifiesta que el mismo tiene fallas, sin saber con exactitud desde que fecha la presenta. El día 23/12/2024 se solicitó foto del mismo, arrojando la cantidad de 778.091 kilómetros (SETECIENTOS SETENTIOCHOMIL NOVENTA Y UN KILÓMETROS)

En tal sentido cabe recordar que la reglamentación vigente dispone que es responsabilidad exclusiva del chofer a cargo, comunicar de inmediato cualquier desperfecto de los odómetros a la Oficina Técnica de la Sub Dirección de Mantenimiento (Actualmente Dirección de Talleres) y/o Jefatura de Zona según corresponda.

Control de existencia de combustible y lubricantes en la Jefatura de Zona, entre el saldo de existencias anotado en los registros correspondientes y el recuento físico realizado por esta comisión auditora.

- Respecto al tipo de combustible NAFTA, que se entrega a granel, las registraciones realizadas por el responsable del Sector, llevan a un saldo o stock de 182 litros a la fecha 13/11/2024. Según acta de relevamiento con fecha 14/11/2024, la constatación visual arrojó el saldo de 115 litros, siendo la diferencia en menos muy significativa, alcanzando la cantidad de 67 litros de nafta que representa un – 36,81 %.
- En cuanto al tipo de combustible Gas Oil, que se entrega a granel, ya se hizo análisis del mismo en punto 3 del presente informe. *Empero*, a los fines del análisis en este apartado, se informa que, el registro realizado por el encargado del Sector, presenta un error en día 16/10/2024, no restando en el saldo la entrega de 160 lts. realizada en ese día. Ese error es arrastrado hasta la fecha de corte (14/11/2024). Al día 12/11/2024, el saldo de Gas Oil según registros es de 664,80 litros, y según acta de relevamiento el responsable del Sector informa que el saldo a fecha 14/11/2024 es de 729 litros. La diferencia es de 64,20 litros, cantidad que puede elevarse en caso de corregir el error en los registros, elevándose a una diferencia total de 224,20 litros.
- Realizado el control de saldos de lubricantes según registros de Zona II y el relevamiento en sus respectivos depósitos, se exponen resultados en cuadro resumen:

FECHA	GRASA KGS	ACEITE 927 15W40 LTS	ACEITE 510 80W90	ACEITE ATF	ACEITE TF SUPER 50	ACEITE 508 85W140	ACEITE CAUQUEN	ACEITE 10W40 EX-TRAVIDA	ACEITE ELAION AURO 5W30	ACEITE ELAION AURO 5W40	ACEITE ATF D-III	LIQ.REFRI-GERANTE	LIQ.HI-DRAULICO	ACEITE NORMAL 50	ACEITE HI-POIDAL SU-PER 75W90	ACEITE 2T	LIQ.FRENO
STOCK AL INICIO 2024	844	555	1183	706	557	710	1540	374	170	60		587	289	615	32	3	94
INGRESOS																	
01/11/24		615											410			20	
CONSUMOS HASTA DICIEMBRE	27	633	114	144	340	22	0	311	55	70	0	101	289	0	0	3	4
STOCK S/PLANILLA	817	537	1069	562	217	688	1540	63	115	-10	0	486	410	615	32	20	90
STOCK S/RELEVAMIENTO 18/12/2024	820	535	1185	590	520	755	1690		70		10	510	410	615	20	19,5	88,5
DIFERENCIA	3	-2	116	28	303	67	150	-63	-45	10	10	24	0	0	-12	-0,5	-1,5

Del análisis de saldos expuestos en cuadro ut supra, se informa que:

- Del el aceite 10w40 extravida este equipo de auditores no pudo constatar su stock a la fecha de corte debido a que el Responsable del Sector no ha indicado sobre su existencia.
- Del aceite Elaion Auro 50w40 tampoco pudo constatarse su stock a la fecha de corte por idénticas razones.
- Considerando un margen de tolerancia del 10%, no hay diferencias significativas en cuanto a los saldos de los registros y el stock relevado que consta en acta, a excepción de los productos: Aceite 510 80w90; Aceite TF Super 50; Aceite Elaion Auro 5w30; Aceite ATF D-III y Aceite Hipoidal Super 75w90.

E. Conclusiones y recomendaciones

1. Sector Habilitación

La Conciliación Bancaria de la Cuenta Corriente de Funcionamiento arroja un saldo conciliado a fecha 23/10/2024 de $ 23.414.206,25 y la Cuenta Corriente de Combustibles a fecha 23/10/2024 de $ 6.303.183,70.

Por último, se constata que los registros de la Cuenta Corriente de Funcionamiento **Nro. 2062/01**, de la Cuenta Corriente de Combustible **Nro. 2832/00** y de el libro obligatorio de **Caja** y el de **Cargos** se encuentran actualizados al momento de realizar la presente auditoría.

2. Control Sistema de compras directas

- El procedimiento de compras, en líneas generales cumple con el "Régimen de compras y contrataciones – Dirección Provincial de Vialidad Santa Fe" aprobado mediante Resolución N.º 2121/19
- Con respecto a los pedidos de cotización a proveedores se observa que entre la documentación analizada, gran parte de las compras cuentan con menos de 3 pedidos de presupuestos a los proveedores y no se deja constancia del motivo por el cual no se solicitan al menos 3 cotizaciones a diferentes proveedores.
- Se advierten compras donde no se adjudican al proveedor que cotiza al precio más bajo.
- Se observan casos donde el pedido de cotización a los distintos proveedores no se realiza el mismo día, dando lugar a posibles variaciones de precios en contextos inflacionarios.
- Se advierten casos puntuales donde se realizan compras de una batería y de amortiguadores afectables al mismo centro de gasto en periodos muy cortos de tiempo y salvo algún caso extraordinario no deberían reemplazarse tan seguido.

Se recomienda:

a) En sucesivas gestiones de compras directas, adjuntar las constancias de haber solicitado presupuesto a por lo menos tres proveedores, con sus respectivas cotizaciones y de no haber ofertado dejarlo debidamente

aclarado. Asimismo, de no ser posible al encargado de compras, efectuar el pedido de cotizaciones, dejar constancia del motivo de tal impedimento (ej. urgencia, único proveedor, etc.).

b) Incrementar el control en el proceso de compra directa, poniendo especial atención en la necesidad de realizar la compra y evaluación de todas las cotizaciones realizadas por los distintos proveedores.

3. Sistema de bienes patrimoniales

1) Existen bienes que estando incluidos en el Inventario Oficial de la Repartición, en la Jefatura de Zona, no pudieron ser identificados por su número de Inventario al momento de realizar la inspección ocular in situ, ya que en su oportunidad, no se pudo realizar el etiquetado de los mismos (bienes adquiridos con posterioridad al relevamiento realizado en fecha 16/09/2011) dado que la empresa que vendiera el software actualmente en uso, no presta hace ya un tiempo soporte técnico, por lo que ésta DPV se vio imposibilitada de adquirir las cintas de rotulado correspondientes al equipo de impresión adquirido con el sistema.

2) El listado proporcionado por la División Patrimonio dependiente de la Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto, no incluye información necesaria (marca, modelo, número de serie), lo que dificulta la identificación y verificación de los bienes.

3) Los cambios en la distribución de oficinas y sectores no fueron acompañados por una actualización correspondiente los registros patrimoniales.

4) Algunos bienes están almacenados en espacios no seguros o inadecuados, lo que podría afectar su funcionalidad y estado de conservación.

Se recomienda:

1. Como ya se recomendara en informes anteriores elaborados por esta Dirección de Auditoría Interna, se sugiere implementar un **Sistema Integrado de Gestión de Activos.**

- Esta Auditoría ha impulsado reiteradamente la implementación de una solución tecnológica integral para abordar de manera efectiva las carencias existentes torno al sistema patrimonial.
- Se recomienda realizar una consulta al Área Informática de esta DPV para que informe el estado actual del desarrollo del software propio iniciado abril de 2021, evaluar el progreso alcanzado, identificar posibles desafíos y determinar si se están cumpliendo los plazos establecidos.

2. Realizar revisiones regulares del inventario patrimonial para identificar y corregir discrepancias entre la información registrada y la ubicación real de los bienes patrimoniales. Esto garantizará datos precisos y facilitará la toma de decisiones basada información actualizada.
3. Por intermedio de las áreas correspondientes, adoptar las medidas necesarias para regularizar cualquier situación irregular identificada el presente informe y cualquier otra que pudiera surgir, asegurando la adecuada gestión de los bienes patrimoniales.

4. Sistema administrativo de gestión de Combustibles, Lubricantes y otros.

1) En la maquinaria pesada, teniendo en cuenta el rendimiento óptimo por hora de trabajo informado por el área técnica correspondiente, **se observan diferencias significativas en menos** en el rendimiento del combustible utilizado.

2) Los dispositivos GPS actuales no permiten medir el tiempo de motor en marcha, afectando la precisión del cálculo del consumo real por hora de las maquinarias.

3) En movilidades livianas y camiones, del cruce de información entre lo asentado en las Hojas de Libreta de Servicio e información obtenida del Sistema Gestya, no se advierten diferencias significativas.

4) En el control de stock de existencias de combustibles gestionados bajo la modalidad de entrega a grane (Nafta y Gasoil), se advierten la diferencias en menos entre las constataciones visuales realizadas por esta auditoria y los registros llevados por la Jefatura Zonal, lo que evidencia deficiencias en los registros y controles internos.

Se recomienda:

1) Completar los datos faltantes en las respectivas libretas de servicio y operario.

2) Complementar los controles de rendimiento de combustibles en las movilidades que cuentan con dispositivos GPS utilizando la plataforma web respectiva.

3) Merituar la necesidad de realizar una inspección técnica a los fines de determinar la causa de las diferencias en los registros en la hoja de libreta del operario y el total de horas que informa el horómetro en motoniveladoras MO-037 y MO-112.

4) Merituar la necesidad de realizar una inspección técnica a los fines de determinar la causa de las diferencias en los registros en la hoja de libreta de servicio y el total de kilómetros que informa el odómetro en movilidades livianas Nro. 720 y Nro. 816.

Por todo lo anteriormente expuesto, se elevan las presentes actuaciones a los fines que estime corresponder.-

ANEXO N°I

DETALLE DE HALLAZGOS

a) OFICINA JEFE DE ZONA (anteriormente suministros):

- 1 aire acondicionado tipo split, sin número de inventario, según el listado deberían existir dos aires acondicionados este sector.
- 1 PC de escritorio en desuso, sin número de inventario, desconectada y en desuso.

b) OFICINA SECRETARIA:

- 1 monitor LCD 22”, sin N.º de inventario.
- 1 PC de escritorio, sin N.º de inventario.

*** son los bienes utilizados para la gestión del Sistema de Información de Expedientes (SIE).

c) OFICINA DE PERSONAL:

- 1 monitor LCD 18,5”, N.º de inventario 7784, registrado por Patrimonio en Oficina Técnica.
- 1 monitor LCD 18,5”, N.º de inventario 7801, registrado por Patrimonio en Oficina Técnica.
- Según el listado, deberían existir dos aires acondicionados este sector; solo se detectó uno.

d) OFICINA DE HABILITACIÓN:

- 1 monitor 19” sin N.º de inventario.
- 1 PC de escritorio sin N.º de inventario.
- Según el listado, deberían existir dos aires acondicionados este sector; solo se detectó uno.

e) OFICINA GENERAL:

- 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7783, registrada por Patrimonio en Oficina Técnica

f) OFICINA TALLERES – PATRIMONIO:

- **sin observaciones**

g) CASA JEFE DE ZONA:

- 2 aires acondicionados tipo split, sin N.º de inventario.
- 1 aire acondicionado tipo ventana, sin N.º de inventario.
- Según el listado, deberían existir cinco aires acondicionados este sector.

h) TALLERES – HERRERIA

- 2 soldadoras autógenas, sin N.º de inventario.
- 2 soldadoras eléctricas, sin N.º de inventario.
- 1 soldadora inverter, sin N.º de inventario.
- 1 amoladora de banco, sin N.º de inventario.
- 4 amoladoras comunes, sin N.º de inventario.

i) TALLERES – SUMINISTROS:

- 1 monitor lcd 18,5”, N.º de inventario 7603, registrado por Patrimonio en Oficina Secretaria.
- 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7602, registrada por Patrimonio en Oficina Secretaria.
- 1 monitor 15”, N.º de inventario 7791, registrado por Patrimonio en Oficina Técnica.
- 4 motoguadañas, sin N.º de inventario, registradas por Patrimonio en Cuadrilla de Zona.
- 1 impresora multifunnción, sin N.º de inventario.
- 1 PC para baja, sin N.º de inventario.
- 1 monitor para baja, sin N.º de inventario.
- 1 aire acondicionado tipo ventana en desuso y sin colocación, sin N.º de inventario.

j) SECCION V:

- 1 Compresor Eléctrico, sin N.º de inventario.

k) OFICINA GENERAL DE TALLERES:

- 2 aires acondicionados tipo ventana en desuso y sin colocación, sin N.º de inventario.

- No se detectó en el espacio, la existencia de un aire acondicionado N.º de inventario 9732, como tampoco una Maquina para engrasar neumática N.º de inventario 10353.

l) SEÑALAMIENTO:

No se pudo acceder al espacio físico, a consecuencia de que el personal a cargo no se encontró al momento de la visita.

Cabe hacer énfasis que algunos bienes informados en el listado de trabajo, se encontraban en otros sectores, como ser Oficina Técnica.

m) SEÑALAMIENTO – SECCION II:

- 1 amoladora de banco, sin N.º de inventario.

n) SEÑALAMIENTO – SECCION III:

- 1 compresor eléctrico, N.º de inventario 7725, registrado por Patrimonio en Sección V.

o) OFICINA SUMINISTROS:

- 1 monitor lcd 17”, N.º de inventario 7629, registrado por Patrimonio en Oficina Habilitación.
- 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7628, registrada por Patrimonio en Oficina Habilitación.
- 1 aire acondicionado; N°de inventario 7581, registrada por Patrimonio en Oficina de Jefe de Zona.
- No se detecta en el sector una impresora laser N°de inventario 7770.

p) OFICINA TÉCNICA:

- 1 monitor, sin N.º de inventario.
- 1 PC de escritorio, sin N°de inventario.
- 1 monitor lcd 18,5”, N.º de inventario 7610, registrado por Patrimonio en Oficina de Personal.
- 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7657, registrado por Patrimonio en Oficina General.
- 1 Plotter, N.º de inventario 12315, registrado por Patrimonio en Oficina Señalamiento.
- **En el listado aportado por Patrimonio de la DPV**, se informan 2 (dos) plotters en Oficina Señalamiento. Ante la consulta con el Responsable de Patrimonio de Zona II, el mismo manifiesta que se ubica 1 plotter en el sector Oficina Técnica por tener mayor capacidad de

seguridad y cuidado del equipo. **Además informa que el plotter más antiguo** fue enviado a otra Zona de la DPV.

- No se detectan en el espacio físico los equipos informáticos N.º de inventario 7784, 7790, 7791, 7800, 7801, 9619, 9620, 9621 y 10132.

q) CAMPAMENTO ARRUFÓ:

- 1 aire acondicionado, sin N.º de inventario instalado en casilla móvil ubicada en la localidad de Ambrosetti.

r) CUADRILLA DE ZONA II:

- 2 motosierras, sin N.º de inventario.
- 1 soplador, sin N.º de inventario.
- La división no tiene un espacio físico determinado, sino que los equipos se detectaron en el vehículo utilizado por el personal afectado a la misma.

s) HALL DE ENTRADA:

- No se detecta en el espacio físico el monitor de 32” N.º de inventario 13824.

t) CASA DE LOS SERENOS:

- 1 monitor de 32”, sin N.º de inventario, no informado por Patrimonio.
- 1 PC de escritorio, sin N.º de inventario, no informado por Patrimonio.
- 1 soplador, sin N°de inventario, no informado por Patrimonio.

u) PLANTA ASFÁLTICA:

- 1 planta asfáltica, sin observar N.º de inventario.
- 1 aire acondicionado, sin N.º de inventario, no informado por Patrimonio.
- 1 máquina para engrasar neumática, sin N.º de inventario.
- 1 soldador, N.º de inventario 7686, no informado por Patrimonio.
- 1 monitor 14”, N.º de inventario 7658, no informado por Patrimonio.
- **No se detecta** amoladora común N.º de inventario 13050.
- **En el listado aportado por Patrimonio de la DPV**, se informan 2 (dos) plantas asfálticas. Ante la consulta con el Responsable de Patrimonio de Zona II, ha manifestado que la “planta vieja fue desguasada, (quedando algunas partes como la estructura o esqueleto en el campo de la Planta), y varias partes fueron enviadas a otra zona para la reparación o puesta a punto de su planta asfáltica”.

v) OFICINA SUB JEFE DE ZONA:

- 1 aire acondicionado tipo split, sin N.º de inventario, no informado por Patrimonio.
- 1 central telefónica, N.º de inventario 7601, no informado por Patrimonio.

ANEXO II:

LISTADO DE LOS BIENES RELEVADOS POR AREA.

OFICINA JEFE DE ZONA (antes Suministros)

1. 1 aire acondicionado tipo split, sin número de inventario.
2. 1 PC de escritorio desuso, sin número de inventario.
3. 1 monitor LCD 18,5”, N.º de inventario 7588.

OFICINA SECRETARIA

1. 1 aire acondicionado tipo split. N.º de inventario 7593.
2. 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7602.
3. 1 impresora láser, N.º de inventario 7604.
4. 1 PC de escritorio sin N.º de inventario.
5. 1 monitor lcd 19”, N.º de inventario 9623.
6. 1 impresora multifunción, N.º de inventario 9624.
7. 1 monitor 22”, sin N.º de inventario.

OFICINA DE PERSONAL

1. 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7609.
2. 1 impresora láser, N.º de inventario 7612.
3. 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7615.
4. 1 aire acondicionado tipo split, N.º de inventario 13342.
5. 1 monitor lcd 18,5”, N.º de inventario 7784.
6. 1 monitor lcd 18,5”, N.º de inventario 7801.

OFICINA DE HABILITACIÓN

1. 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7641.
2. 1 monitor 19”, N.º de inventario 7642.
3. 1 Aire acondicionado tipo split, N.º de inventario 9721.
4. 1 monitor 19” sin N.º de inventario.
5. 1 PC de escritorio sin N.º de inventario.

OFICINA GENERAL

1. 1 impresora chorro de tinta, N.º de inventario 7648.
2. 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7783
3. 1 aire acondicionado tipo split, N.º de inventario 7659.}
4. 1 Monitor 14” sin N.º de inventario.

OFICINA TALLERES – PATRIMONIO

1. 1 impresora chorro de tinta, N.º de inventario 7665.
2. 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7663.
3. 1 aire acondicionado tipo split, N.º de inventario 7660.
4. 1 Monitor lcd 18,5”, N.º de inventario 7664

CASA JEFE DE ZONA

1. 2 aires acondicionados tipo split, sin N.º de inventario.
2. 1 aire acondicionado tipo ventana, sin N.º de inventario.

TALLERES – HERRERIA

1. 2 soldadoras autógenas.
2. 2 soldadoras eléctricas.
3. 1 soldadora inverter.
4. 1 amoladora de banco
5. 4 amoladoras comunes

TALLERES – SUMINISTROS

1. 1 monitor lcd 18,5”, N.º de inventario 7603.
2. 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7602.
3. 1 impresora multifunción, sin N.º de inventario.
4. 1 monitor para baja, sin N.º de inventario.
5. 1 PC para baja, sin N.º de inventario.
6. 4 motoguadañas, sin N.º de inventario.
7. 1 monitor 15”, N.º de inventario 7791.
8. 1 aire acondicionado tipo ventana desuso y sin colocación, sin N.º de inventario.

SECCIÓN V

1. 1 compresor eléctrico, sin N.º de inventario.

OFICINA GENERAL DE TALLERES

1. 2 aires acondicionados tipo ventana desuso y sin colocación, sin N.º de inventario.

SEÑALAMIENTO, no se pudo acceder al espacio físico, a consecuencia de que el personal a cargo no se encontró al momento de la visita.

Cabe hacer énfasis que algunos bienes informados en el listado de trabajo, se encontraban en otros sectores, como ser Oficina Técnica.

SEÑALAMIENTO – SECCION II

1. 1 amoladora de banco, sin N.º de inventario.

SEÑALAMIENTO – SECCION III

1. 1 compresor eléctrico, N.º de inventario 7725.

OFICINA SUMINISTROS (antes Jefe de Zona)

1. 1 PC escritorio, N°de inventario 7768.
2. 1 monitor lcd 18,5”, N.º de inventario 7769.
3. 1 monitor lcd 17”, N.º de inventario 7629.
4. 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7628.
5. 1 aire acondicionado; N°de inventario 7581.

OFICINA TECNICA

1. 1 PC de escritorio, N°de inventario 7783.
2. 1 monitor lcd 18,5”, N.º de inventario 7610.
3. 1 monitor, sin N.º de inventario.
4. 1 PC de escritorio, N.º de inventario 7657.
5. 1 PC de escritorio, sin N°de inventario.
6. 1 Plotter, N.º de inventario 12315.

7. 1 aire acondicionado tipo ventana (*)

(*) el bien detectado en Oficina Técnica – Aire acondicionado tipo ventana – se omitió incluir en “Acta Relevamiento de Bienes_Zona”. Se incluye en el presente informe, copia de foto como prueba de la existencia del mismo en dicho sector.

CAMPAMENTO ARRUFÓ

1. 1 aire acondicionado, sin N.º de inventario instalado casilla móvil ubicada terrreno, localidad Ambrosetti.

CUADRILLA DE ZONA II

1. 2 motosierras, sin N.º de inventario.
2. 1 soplador, sin N.º de inventario.

CASA DE LOS SERENOS

1. 1 monitor de 32”, sin N.º de inventario.
2. 1 PC de escritorio, sin N.º de inventario.
3. 1 soplador, sin N°de inventario.

PLANTA ASFALTICA

1. 1 máquina para engrasar neumática, N.º de inventario 10360.
2. 1 planta asfáltica, sin observar N.º de inventario.
3. 1 aire acondicionado, sin N.º de inventario.
4. 1 soldador, N.º de inventario 7686
5. monitor 14”, N.º de inventario 7658.

OFICINA SUB JEFE DE ZONA

1. 1 aire acondicionado tipo split, sin N.º de inventario.
2. 1 central telefónica, N.º de inventario 7601

SEÑALAMIENTO – SECCION ELECTRICIDAD

1. 1 taladro percutor, N.º de inventario 14108.