




CUPERTINO









%70

Water





قطاع الخدمات الأساسية (المياه - الكهرباء - الطرق)



في قطاع الخدمات الأساسية، تعمل شبكة المياه بشكل جزئي فقط، بينما لا توجد شبكة كهرباء عامة حتى الآن بسبب دمار أعمدة الكهرباء. كما تعاني الطرق من أضرار كبيرة تتجاوز **70%** من بنيتها، مما يؤثر على الحركة التجارية والإنسانية داخل المدينة.

المياه: تعمل الشبكة جزئياً بنسبة تغطية 70% - تحتاج إلى صيانة بنسبة 60% واستبدال بنسبة 40%. 

الكهرباء: لا توجد شبكة عامة - الاعتماد على مولدات خاصة والطاقة النظيفة. 

الطرق: 75% من الطرق متضررة جزئياً وتحتاج لإعادة تأهيل. 

الطرق والأرصفة:

تعاني مدينة سراقب من تضرر كبير في شبكة الطرق، حيث تحتاج نحو 70% منها لإعادة تأهيل كاملة، بما في ذلك تعبيد الأسفالت وتسوية الحفر.

أما الأرصفة فقد تدمرت بشكل شبه كامل، مما يعيق حركة المشاة والنشاط التجاري. إن إصلاح الطرق والأرصفة خطوة أساسية لعودة الحياة الاقتصادية والخدمية، وتسهيل عودة السكان إلى أحياهم.