

Estado actual de la eGate5

9 de febrero 2023



0100 09/02/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	4
	Alcance	
	Objetivos	
	NO CONFORMIDADES PENDIENTES A RESOLVER	
3	ANEXOS	9
Ane	exo-1	. 9
Ane	exo-2	. 9
	exo-4	
Ane	exo-5	11
Ane	exo-6	11



0100 09/02/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Hoja de control

Organismo	EC Solution	EC Solutions				
Entregable	Estado ac	Estado actual de la eGate5				
Autor	Testing	Testing				
Versión/Edición	0100	Fecha Versión	09/02/2023			
Aprobado por		Fecha Aprobación				
		Nº Total de Páginas	11			

Registro de cambios

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Ailyn del Pino Acosta	09/02/2023

Control de distribución

Nombre y Apellidos	
Ailyn del Pino Acosta	



Referencia: 0100 **Fecha:** 09/02/2023

Cliente:

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Alcance

El presente documento se realiza con la intención de comunicar el estado actual de la eGate5, luego de repetidas pruebas, con el fin de mejorar su funcionamiento. Las pruebas fueron enfocadas a evaluar la contabilización de los pasajeros, teniendo en cuenta la pérdida constante de los mismos.

1.2 Objetivos

El objetivo es lograr la correcta contabilización de cada pasajero que pasa por la eGate y buscar en mayor medida que esta se comporte similar al resto de las pasarelas que hoy se encuentran en producción.

2 NO CONFORMIDADES PENDIENTES A RESOLVER

1- Caso de prueba: Simular intrusión en sentido contrario.

Descripción: Simular intrusión para verificar que no se contabiliza el pasajero cuando atraviesa las puertas en sentido contrario.

Anexo: Anexo-1.

Precondiciones	Pasos	Resultados Esperados	Resultado Real	Prioridad
debe tener una	embarque. 2- Las puertas se abren y otro	1- Se muestra en el inspector el mensaje:JUMPOUT2- La transacción en nuestros servicios queda en	1- Se muestra en el inspector el l	4- Baja



Referencia: Fecha:

Cliente:

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

0100

09/02/2023

2- Caso de prueba: Escanear tarjeta de embarque inválida.

Descripción: Error ortográfico en el mensaje que muestra el inspector para tarjeta de embarque inválida.

Anexo: Anexo-2.

Precondiciones	Pasos	Resultados Esperados	Resultado Real	Prioridad
	Pasajero escanea la	 El sistema dirige al pasajero a puesto manual. El inspector muestra el mensaje: "Barcode inválido". 	L''Barcode invalido" Falta de	4- Baja

3- Caso de prueba: Tapar sensor 2 continuamente después de abrir las puertas.

Descripción: Simular intrusión tapando sensor 2 continuamente después de abrir las puertas.

Anexo: Anexo-3.

Precondiciones	Pasos	Resultados Esperados	Resultado Real	Prioridad
debe tener una	continuamente	Mostrar una alerta en el inspector para que se entienda que el pasajero no fue contabilizado	1- No se cuenta el pasajero en nuestros servicios (Easy POC)2- No se muestra ninguna alarma	3- Media



Referencia: Fecha: 0100 09/02/2023

Cliente:

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

4- Caso de prueba: Tapar sensor 2 después de abrir las puertas y luego destaparlo.

Descripción: Simular intrusión **sin tapar** sensor 2 continuamente después de abrir las puertas.

Anexo: Anexo-4.

Precondiciones	Pasos	Resultados Esperados	Resultado Real	Prioridad
debe tener una	· ·	Mostrar una alerta en el inspector para que se entienda que el sensor esta obstaculizado.	servicios (Fasy POC)	3- Media
	3- Atravesar las puertas sin tapar sensor 2.			

5- Caso de prueba: Alertas en el inspector.

Descripción: No fue posible quitar los mensajes de alertas en el inspector.

6- Caso de prueba: Tiempo de respuesta de la eGate.

Descripción: El tiempo de respuesta de la eGate es superior al esperado para una travesía normal.

Precondiciones	Pasos	Resultados Esperados	Resultado Real	Prioridad
El pasajero debe tener una tarjeta de embarque.	embarque.	1- Cuenta el pasajero en nuestros servicios.2- No se muestra ninguna	Servicios. 2- No se muestra ninguna alarma	2- Alta



0100 09/02/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

7- Caso de prueba: Simular intrusión tapando sensor 2 antes de escanear la tarjeta de embarque.

Descripción: Tapar sensor 2 antes de escanear la tarjeta de embarque.

Precondiciones	Pasos	Resultados Esperados	Resultado Real	Prioridad
debe tener una tarjeta de embarque. 2- El sensor 2 debe estar tapado antes de escanear la	escanea la tarjeta de embarque con sensor 2 tapado. 2- Las puertas se abren y el pasajero las atraviesa (este funcionamiento es distinto al resto de	 No habilite la lectura de la tarjeta de embarque. Que la pasarela muestre un mensaje de cara al pasajero (Diríjase a puesto manual). Muestre en el inspector un mensaje de alerta que indique que el sensor está obstaculizado. 	1- Cuenta el pasajero en nuestros servicios (Easy POC)2- No se muestra ninguna alarma.	3- Media

8- Caso de prueba: Generando alarma Tailgate.

Descripción: Dos pasajeros atraviesan las puertas y se muestra un mensaje de alerta algo extraño.

Anexo: Anexo-5.

Precondiciones	Pasos	Resultados Esperados	Resultado Real	Prioridad
El pasajero debe tener una tarjeta de embarque.	de embarque. 2- Las puertas se	1- Cuenta el pasajero en nuestros servicios	1- Cuenta el pasajero en nuestros servicios2- Se muestra la alarma TAILGATEMEDIAID	3- Media



0100 09/02/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

9- Caso de prueba: Obteniendo información en el inspector.

Descripción: El inspector no muestra la hora correcta del vuelo, así como tampoco muestra el operador del vuelo.

Anexo: Anexo-6.

Precondiciones	Pasos	Resultados Esperados	Resultado Real	Prioridad
debe tener una	de embarque.	El inspector muestra toda la información de la tarjeta de embarque desagregada de	El inspector no muestra el operador del vuelo. Además, no muestra la hora del vuelo, sino que muestra siempre 00:00.	2- ∆lta

10- Caso de prueba: Mensajes de alerta en el inspector.

Descripción: En el inspector siempre se muestran los mensajes de alertas con un número 4 en la esquina superior derecha

Anexo: Anexo-5.

Precondiciones	Pasos	Resultados Esperados	Resultado Real	Prioridad
El pasajero debe tener una tarjeta de embarque.	de embarque. 2- Las puertas se	1- Cuenta el pasajero en nuestros servicios	 Cuenta el pasajero en nuestros servicios Se muestra la alarma TAILGATEMEDIAID con un número 4 en la esquina superior derecha 	3- Media




Referencia: 0100 **Fecha:** 09/02/2023

Cliente:


Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

3 ANEXOS

Anexo-1



Anexo-2






Referencia: Fecha:

0100 09/02/2023


Cliente:

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Anexo-3



Anexo-4





Referencia: 0100 **Fecha:** 09/02/2023

Cliente:

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Anexo-5



Anexo-6

