

Resumen de errores en general – SCP

20 de abril 2023



Referencia: 0300 Fecha: Cliente:

20/04/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Contenido

Informe detallado para un total de 35 casos de prueba
1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas
2. Escenario de prueba: Pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual 6
3. Escenario de prueba: Tarjeta de embarque no válida (código de barras válido) con origen distinto a MVD
4. Escenario de prueba: Fecha de vuelo igual al día siguiente
5. Escenario de prueba: Fecha de vuelo igual al día anterior
6. Escenario de prueba: Fecha del vuelo NULL 9
7. Escenario de prueba: Origen del vuelo vacío
8. Escenario de prueba: Alarma Tailgate
9. Escenario de prueba: Alarma de puertas bloqueadas
10. Escenario de prueba: Alarma de puertas forzadas
11. Escenario de prueba: Alarma de pasajero no detectado
12. Escenario de prueba: Abrir y cerrar las puertas desde el inspector
13. Escenario de prueba: Reiniciar la pasarela desde el inspector
14. Escenario de prueba: Persona asistiendo a pasajero a escanear tarjeta de embarque desde el otro lado de la eGate
15. Escenario de prueba: Destino del vuelo vacío
16. Escenario de prueba: Destino del vuelo numérico
17. Escenario de prueba: Destino del vuelo formado por caracteres especiales
18. Escenario de prueba: Destino del vuelo formado por 4 caracteres
19. Escenario de prueba: Destino del vuelo formado por 2 caracteres
20. Escenario de prueba: Origen del vuelo formado por 2 caracteres
21. Escenario de prueba: Origen del vuelo formado por 4 caracteres
22. Escenario de prueba: Origen del vuelo numérico
23. Escenario de prueba: Origen del vuelo formado por caracteres especiales
24. Escenario de prueba: Código de vuelo vacío
25. Escenario de prueba: Código de vuelo numérico



Referencia: Fecha: Cliente:

0300 20/04/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

26. Escenario de prueba: Código de vuelo alfabético	22
27. Escenario de prueba: Código de vuelo formado por caracteres especiales	23
28. Escenario de prueba: Código de vuelo formado por 7 caracteres	24
29. Escenario de prueba: Código de vuelo formado por 9 caracteres	25
30. Escenario de prueba: Asiento de vuelo formado por 5 caracteres	26
31. Escenario de prueba: Asiento de vuelo formado por 3 caracteres (Modificand tamaño del código de barras)	
32. Escenario de prueba: Asiento de vuelo alfabético	27
33. Escenario de prueba: Asiento de vuelo formado por caracteres especiales	28
34. Escenario de prueba: Asiento de vuelo numérico	29
35. Escenario de prueba: Escanear tarjeta de embarque de pasajero ya embarcado	30



Referencia: Fecha: Cliente:

0300 20/04/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Hoja de control

Organismo	EC Solutions				
Entregable	Resumen de errores en general – SCP				
Autor	QA				
Versión/Edición	0300	Fecha Versión	20/04/2023		
Aprobado por		Fecha Aprobación			
		N° total de páginas	30		

Registro de cambios


Versión	Causa del cambio	Responsable del Cambio	Fecha de cambio
0100	Versión inicial	Ailyn del Pino Acosta	13/04/2023
0200	Actualizar documento	Ailyn del Pino Acosta	19/04/2023
0300	Actualizar formato	Ailyn del Pino Acosta	20/04/2023

Control de distribución

Nombre y apellidos	
Ailyn del Pino Acosta	



Informe detallado para un total de 35 casos de prueba





1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas

Resultado: Pasa

2. Escenario de prueba: Pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual

Resultado: Pasa

3. Escenario de prueba: Tarjeta de embarque no válida (código de barras válido) con origen

distinto a MVD

Resultado: Falla

1- No se instruye al pasajero a buscar asistencia, sino a atravesar las puertas de la eGate






4. Escenario de prueba: Fecha de vuelo igual al día siguiente

Resultado: Pasa

Por definir:

Qué mensaje debería mostrar el inspector, actualmente muestra: "EL VUELO NO EXISTE"






5. Escenario de prueba: Fecha de vuelo igual al día anterior

Resultado: Pasa

Por definir:

¿Qué mensaje debería mostrar el inspector?

12/04/2023 "EL VUELO NO EXISTE"14/04/2023 "VUELO DESPEGADO"






6. Escenario de prueba: Fecha del vuelo NULL

Resultado: Pasa

Por definir:

Qué mensaje debería mostrar el inspector, actualmente muestra: "El BCBP es invalido"





7. Escenario de prueba: Origen del vuelo vacío

Resultado: Falla

1- No se instruye al pasajero a buscar asistencia, sino a atravesar las puertas de la eGate






8. Escenario de prueba: Alarma Tailgate

Resultado: Falla

- 1- No se instruye al pasajero a buscar asistencia, sino que se muestra la pantalla ocupando cuando dos pasajeros la atraviesan
- 2- El icono y mensaje no siempre se muestra en el inspector cuando dos pasajeros atraviesan las puertas
- 3- Las alarmas no suenan de manera general

Evidencia:



Por definir:

Qué mensaje debería mostrar el inspector, actualmente muestra: "TAILGATE"




9. Escenario de prueba: Alarma de puertas bloqueadas

Resultado: Falla

1- El inspector no muestra mensaje ante puerta bloqueada

Evidencia:



Por definir:

Qué mensaje debería mostrar el inspector, actualmente no muestra ninguno




10. Escenario de prueba: Alarma de puertas forzadas

Resultado: Falla

1- El inspector no muestra mensaje ante puerta forzada

Evidencia:





Por definir:

¿Qué icono y mensaje debería mostrar el inspector?


- > Actualmente no muestra ningún mensaje,
- > 12/04/2023, el icono que se muestra es el de "Doors Blocked"
- > 14/04/2023, el icono que se muestra es el de "Doors Forced" cuando se activa por primera vez




11. Escenario de prueba: Alarma de pasajero no detectado

Resultado: Falla

Evidencias:





Por definir:

¿Qué icono y mensaje debería mostrar el inspector?


- > 12/04/2023: El inspector muestra el icono de: "Doors Blocked" y no el de pasajero no detectado
- > 14/04/2023: El inspector no muestra icono ni mensaje



12. Escenario de prueba: Abrir y cerrar las puertas desde el inspector

Resultado: Falla

1- El inspector muestra la opción: "Open Entry Doors" con las puertas abiertas






13. Escenario de prueba: Reiniciar la pasarela desde el inspector

Resultado: Falla

1- No se levanta automáticamente la eGate, mostrándose en el inspector: Error-SCP

Evidencia:



Por definir:

Qué pantalla debe mostrar el inspector cuando se reinicia

14. Escenario de prueba: Persona asistiendo a pasajero a escanear tarjeta de embarque desde el otro lado de la eGate

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante pasajero del otro lado de la eGate obstruyendo el sensor.

15. Escenario de prueba: Destino del vuelo vacío

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante destino de vuelo vacío. Actualmente se instruye al pasajero a atravesar las puertas de la eGate



16. Escenario de prueba: Destino del vuelo numérico

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado ante destino de vuelo numérico. Actualmente se instruye al pasajero a atravesar las puertas de la eGate

17. Escenario de prueba: Destino del vuelo formado por caracteres especiales

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado ante destino de vuelo formado por caracteres especiales. Actualmente se instruye al pasajero a atravesar las puertas de la eGate




18. Escenario de prueba: Destino del vuelo formado por 4 caracteres

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante destino de vuelo formado por 4 caracteres. Actualmente el inspector muestra el mensaje: "El vuelo no existe"

Evidencia:



19. Escenario de prueba: Destino del vuelo formado por 2 caracteres

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado ante destino de vuelo formado por 2 caracteres. Actualmente se instruye al pasajero a atravesar las puertas de la eGate

20. Escenario de prueba: Origen del vuelo formado por 2 caracteres

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado ante origen de vuelo formado por 2 caracteres. Actualmente se instruye al pasajero a atravesar las puertas de la eGate




21. Escenario de prueba: Origen del vuelo formado por 4 caracteres

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado para el inspector ante origen de vuelo formado por 4 caracteres. Actualmente se instruye al pasajero a buscar asistencia y el inspector muestra el mensaje: "EL VUELO NO EXISTE"

Evidencia:



22. Escenario de prueba: Origen del vuelo numérico

Resultado: Falla

1- No se instruye al pasajero a buscar asistencia, sino a atravesar las puertas de la eGate

Por definir:

Cuál es el resultado esperado para el inspector ante origen de vuelo numérico.

23. Escenario de prueba: Origen del vuelo formado por caracteres especiales

Resultado: Falla

1- No se instruye al pasajero a buscar asistencia, sino a atravesar las puertas de la eGate

Por definir:

Cuál es el resultado esperado ante origen de vuelo formado por caracteres especiales.




24. Escenario de prueba: Código de vuelo vacío

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante código de vuelo vacío. Actualmente El inspector muestra el mensaje: "EL VUELO NO EXISTE"





25. Escenario de prueba: Código de vuelo numérico

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante código de vuelo numérico. Actualmente el inspector muestra el mensaje: "EL VUELO NO EXISTE"






26. Escenario de prueba: Código de vuelo alfabético

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante código de vuelo alfabético. Actualmente el inspector muestra el mensaje: "EL VUELO NO EXISTE"






27. Escenario de prueba: Código de vuelo formado por caracteres especiales

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante código de vuelo formado por caracteres especiales. Actualmente el inspector muestra el mensaje: "EL VUELO NO EXISTE"






28. Escenario de prueba: Código de vuelo formado por 7 caracteres

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado ante código de vuelo formado por 7 caracteres. Actualmente el inspector muestra el mensaje: "CAMPO BCBP REQUERIDO"






29. Escenario de prueba: Código de vuelo formado por 9 caracteres

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante código de vuelo formado por 9 caracteres. Actualmente el inspector muestra el mensaje: "EL VUELO NO EXISTE"





30. Escenario de prueba: Asiento de vuelo formado por 5 caracteres


Resultado: Pasa

31. Escenario de prueba: Asiento de vuelo formado por 3 caracteres (Modificando el tamaño del código de barras)

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante asiento de vuelo formado por 3 caracteres. Actualmente el inspector muestra el mensaje: "CAMPO BCBP REQUERIDO"






32. Escenario de prueba: Asiento de vuelo alfabético

Resultado: Pendiente

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante asiento de vuelo alfabético. El inspector muestra el mensaje:

12/04/2023: "CAMPO BCBP REQUERIDO"
14/04/2023: "BOARDING NO VÁLIDO"





33. Escenario de prueba: Asiento de vuelo formado por caracteres especiales


Resultado: Falla

1- No se instruye al pasajero a buscar asistencia, sino a atravesar las puertas de la eGate

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante asiento formado por caracteres especiales.

El día 12/04/2023 el inspector muestra el mensaje: "Campo BCBP requerido", sin embargo, el día 14/04/2023 permite que el pasajero pase a través de las puertas de la eGate sin ningún problema.






34. Escenario de prueba: Asiento de vuelo numérico

Resultado: Pasa

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante asiento numérico.

El día 12/04/2023 el inspector muestra el mensaje: "CAMPO BCBP REQUERIDO", sin embargo, el día 14/04/2023 permite que el pasajero pase a través de las puertas de la eGate sin ningún problema.





35. Escenario de prueba: Escanear tarjeta de embarque de pasajero ya embarcado

Resultado: Pasa

Por definir:

Cuál es el resultado esperado tanto para el inspector como para la eGate ante pasajero ya embarcado que escanea su tarjeta de embarque nuevamente.

El inspector muestra el mensaje:

> 12/04/2023: "CAMPO BCBP REQUERIDO"

> 14/04/2023: "EL PASAJERO YA EMBARCÓ"

