

수목 진단서 및 처방전

1. 의뢰인 및 소재지 기본 정보

진단 번호	892373d6-f829-403d-8873-dc703da1400b	의뢰인 ID	홍길동
수목 소재지	소재지 미지정	진단 일자	2026-06-20

2. 수목 진단서 (수종, 수목의 상태 및 진단 결과)

대상 수종	느티나무 (Zelkova serrata)	진단 결과 (의심 병해충)	목재부후병 (Wood rot disease) 및 줄기 공동화 (Trunk cavity formation) (심각, 정확도: 98.0%)
수목의 상태 (앞)	수관 상부의 활엽 상태 및 엽량은 비교적 유지되고 있으나, 주간부 대형 공동에 따른 도관(vessel) 조직 손실로 인해 일부 선단엽의 갈색 괴사화(necrosis) 및 탈수 스트레스가 잠재되어 있음.	수목의 상태 (줄기 및 주간)	주간부(main stem) 중심의 심재부(heartwood)가 목재부후균(wood-decay fungi)에 의해 완전히 분해되어 대규모 공동화(large-scale cavity formation)가 완료된 상태임. 공동이 상하부로 관통되어 있으며 내부 목질부 부후가 여전히 진행 중으로, 구조적 지지력(structural integrity) 저하와 이에 따른 물리적 응력 집중 및 줄기 파손(stem breakage) 위험성이 극도로 높음.
수목의 상태 (뿌리)	지제부(root collar) 부근까지 부후 및 공동화가 연결되어 있을 가능성이 높으며, 주변 식생 잔재물 누적으로 인한 습도 과다로 근압 저하 및 기부 부후(butt rot)가 동반 진행되고 있을 것으로 추정됨. 또한 장기적인 답압에 따른 근계(root system) 호흡 불량 가능성이 존재함.	긴급 조치 사항	- 공동 내부의 습한 유기물 잔재물 및 썩은 목질부 정밀 제거 및 일차 살균 소독 - 태풍 및 강풍 대비 지주 지지대의 하중 분산 지지력 정밀 진단 및 고정 상태 보강 - 추가적인 하중 및 물리적 충격을 최소화하기 위한 주변 답압 방지 펜스 유지보수

3. 처방전 (처치 등 치료방법 및 처방 농약 내역)

처치 등 치료방법	[물리적/임업적 방제] 공동 내부에 누적된 부후 물질, 유기 퇴적물 및 곰팡이 균사체를 정밀히 긁어내고 완전 건조시킨 후, 추가 부후 방지를 위해 개방형 공동 보수 또는 외과수술(외과적 부후부 제거 및 에폭시/우레탄수지 충전법 등 현장 여건에 맞춘 선택적 시공)을 시행함. 기설치된 금속 지주대(structural support brace)의 결속 상태를 재조정하고 추가 쇠조임(cabling/bracing)을 통해 하중 분산을 도모함. [화학적 방제] 공동 내벽에 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl) 도포제 또는 테부코나졸(Tebuconazole) 현탁제를 처리하여 균사 확산을 억제함. [수세회복] 수목 주변 토양에 영양공급제를 관주(soil injection)하여 미세근 발생을 촉진함.
-----------	--

농약의 명칭 (상표명 / 성분)	용법 (희석 배수)	용량 (사용량 및 세부 방법)	처방일수 (사용 기간/횟수)
등록 농약 없음 농약관리법상 해당 수종 및 병해충에 등록된 합법적 약제가 없습니다.	물리적 방제 요망	해당 없음	해당 없음

4. 발행자 및 서명 날인

상호 (나무병원명)	아시아나무병원	나무의사 성명	홍길동 (서명 또는 직인)
------------	---------	---------	----------------

면허 자격번호	나무의사 제2026-12345호	발행일	2026-06-20
---------	-------------------	-----	------------

5. 현장 정밀 사진 증빙



[원경 사진 - 전체 수형]



[근경 사진 - 병증 부위 상세]



[추가 현장 사진 증빙]



위와 같이 「산림보호법」 및 「농약관리법」 규정에 의하여 수목 진단 및 처방 결과를 발행합니다.

AI TreeDoctor AI 기반 수목 정밀 처방전 자동 발급 솔루션