

重要!


**回路から透析液が漏れ
過除水が発生しました!**

インシデント

オンラインHDFの患者

補液回路の接続部から透析液が少しずつ漏れていた

ロックは締まっていたが押し込みが弱かったためと考えられる
漏れた分が過除水となった



**しっかり押しねじこむ!
しっかり締める!!**

回路からの漏れは
過除水や失血の
大きなリスクです