




一番多いシャント





タバチ吻合




二股に分かれるシャント
この二か所に穿刺する場合
A、V接続はどちらでも可
(別血管であり再循環の
恐れがないため)












この部分に穿刺すると
脱血も返血も
不可の可能性が高い

閉塞




細い血管のため
V側として
使うことは可






血管内にステントがあり
この部分は穿刺不可




一部分だけ細い

この部分に針先が
来ると脱血不良を
起こすため注意





シャントに穿刺し
A側として使用




シャントではなく
普通の自己血管

太さがあるため
V側として使用可










旧グラフト

閉塞済みのため
穿刺禁止









旧グラフト

外側に旧グラフトが
あるため穿刺注意

内側が
現在のグラフト






現在の吻合部





旧吻合部



旧シャント（自己血管）
閉塞済みのため
穿刺禁止







触るとシャントかな？と
思う血管が肘部にあるが
実は動脈（穿刺禁止）

