


シャント同一部位穿刺に注意！

当院の患者のシャント(グラフト)の造影画像です
これを見てどう感じますか？


グラフトは人工物であるため

穿刺でぼろぼろになった血管壁は修復されません


2019年に作成し2023年に壁の破綻により再手術となりました



2019年12月



2020年8月



2021年1月



2023年11月



2022年8月



2022年4月

穿刺場所をずらしていればさらに長持ちした可能性が高いです

とはいっても穿刺に自信がない…や
どこに変えたらいいかわからない…という場合は
MEに相談もしくはエコー下穿刺で行ってください

**患者様に同一部位穿刺のリスクを説明し
穿刺部を少しずつ変えるという
理解をしてもらうことが必要です！！！！**