

# Balsa 2

## Sistema de riego La Fuente “Llabajo”

### Descripción

Balsa 2. Construida en 1627, se adosó al norte de la balsa 1 ajustando su lado este contra el terreno. Tiene planta poligonal (medidas interiores aprox. 12'10 m largo mayor; 6'88 m ancho mayor; 0'57-0'90 m profundidad), con muros de mampostería y mortero de cal de grosor variable (1'30-0'90-0'80 m). Se mantiene el piso de la balsa y el revestimiento de sus paredes. Recibe el agua de la balsa 1 por el lado sur y la evacúa por el mismo costado, por un tapón que se conserva.

### Estado de conservación


Mina, balsas y fuente y sus componentes se mantienen aceptablemente. El estado del caño, por contra, es regular. El asfaltado del camino de Patalache lo cubre entre mina y fuente; el resto sufre desperfectos en mayor o menor grado, muchos tramos están enterrados y otros afectados por la vegetación.

### Imagen



Imagen 09.  
Balsa 2 del sistema de riego de la Fuente ‘Llabajo’.

### Localización



*Mina en la rinconada de la fuente y caño hasta la propia fuente y balsas junto a esta, margen izquierda del barranco Borrazán. El regadío se extiende desde dichas balsas hasta el extremo sur de los terrenos de la Orden, comprendiendo la falda oeste de la muela de Aledo, bajo los caminos de Patalache y Totana, hasta el barranco Borrazán por el oeste y el caño de Patalache por el oeste y sur.*

### Elementos

1. Mina de captación de agua
  2. Fuente “Llabajo”
  3. Balsa 1 (balsa-lavadero)
  4. **Balsa 2**
  5. Caño, acequias y partidores.
- \* Caños

### Datación

*Edad Media. Reformas posteriores. Construcción de la balsa 2 en 1627. Intervención en la Fuente en 1892. Acondicionamiento y limpieza de fuente y balsas en 1989.*

### Uso actual

*Abandonado desde la década de 1980.*

### Accesos

*Camino de Patalache; camino de Totana.*