

Mina de captación de agua de Las Canales

Sistema de riego “Patalache”

Descripción

Mina de las Canales. Excavada en la margen izquierda de la rambla de los Molinos, de sección rectangular (medidas interiores aprox. 1'55 m alto; 0'60 m ancho). Paredes y cubierta abovedada son de mampostería en seco. Un reducido tramo de galería (medidas interiores aprox. 1'35-1'40 m largo; 1'40 m alto; 0'90 m ancho), de similares características constructivas, conforma la entrada, con boca de ladrillos (la jamba oeste es de mampuestos) rematada con rosca muy rebajada. Desde las últimas décadas del siglo XX, los primeros metros de la mina están integrados en uno de los estribos de hormigón del puente que cruza la rambla de los Molinos por ese lugar.

Estado de conservación


Regular y malo. Casi todos los elementos del sistema conservados muestran deterioros en mayor o menor grado. Tramos de caños han desaparecido o están a punto de desaparecer; otros muchos están enterrados o afectados por la vegetación. La alcantarilla del barranco Borrazán corre riesgo de derrumbarse de un momento a otro pues el arco está descalzado por el este. El arca que partía el agua entre los heredamientos de Patalache y la Huerta (diputación del mismo nombre, Totana), yace bajo los rellenos de base de la carretera RM-C21, reformada en 2009.

Imagen



Imagen 01.
Mina de captación de agua de Las Canales.

Localización



Mina en las Canales y caño hasta la balsa de Patalache, margen izquierda de la rambla de los Molinos. El regadio se extiende desde el caserío de Patalache hasta el sur de la población de Aledo, comprendiendo las faldas sur y este del cabezo de San Cristóbal y las oeste y sur de la muela de Aledo, hasta las inmediaciones de la rambla de los Molinos.

Elementos

1. Mina de captación de agua de las Canales
2. Azud de las Canales
3. Lavadero de las Canales
4. Balsa de Patalache
5. Alcantarillas de la rambla Celada y barranco Borrazán
- * Caños

Datación

Edad Media. Reformas posteriores.

Uso actual

Abandonado desde la década de 1980.

Accesos

Camino de Patalache; camino de Patalache-las Canales; camino de los Huertos o de la rambla de los Molinos; camino de los Molinos.