



CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Oficina Territorial Aburrá Norte Medellín

COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS

JUAN GUILLERMO CARREÑO

Fecha: 01-oct-2024 09:27 AM Pág: 2

Anexos: UNO (14 PÁGINAS)

Archivar en:

Radicado por: Randal Daniel Arismendy Escobar



160AN-COI2410-24668

Favor citar este número al responder

Señor:

JUAN GUILLERMO CARREÑO

Fiscal 150 Local

Carrera 64C # 67-300 Bloque G, piso 2

Tel: 3206923974

Correo: juang.carreno@fiscalia.gov.co

Medellín, Antioquia

Asunto: Comunicado de conocimiento, informe técnico 160AN-IT2409-8214,
“Construcción De Mina Ilegal”.

Cordial saludo doctor Carreño:

Por parte de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia, es importante poner en conocimiento el informe técnico 160AN-IT2409-8214 del 18 de septiembre del presente, por medio del cual se realiza verificación de construcción de mina de oro en la vereda El Socorro del municipio de Girardota,

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



SA-CER440982

SC-CER341300

Elija un elemento.. Tel: Elija un elemento.
www.corantioquia.gov.co - Municipio: Medellín , Antioquia
Correo electrónico: corantioquia@corantioquia.gov.co



Cualquier inquietud o información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 313 745 77 95, o a los correos electrónicos aburranorte@corantioquia.gov.co y rarismendy@corantioquia.gov.co.

Atentamente,

ALEJANDRO HENAO BARRERA
Jefe Oficina Territorial Aburrá Norte

Anexo: 160AN-IT2409-8214

Copia: N/A

Respuesta a: N/A

Asignación: N/A

Elaboró: Randall Daniel Arismendy Escobar

Revisó: Alejandro Henao Barrera

Fecha de elaboración: 27/09/2024

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



SA-CER440982

SC-CER341300

Elija un elemento.. Tel: Elija un elemento.
www.corantioquia.gov.co - Municipio: Medellín , Antioquia
Correo electrónico: corantioquia@corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA - Oficina Territorial Aburrá Norte Medellín

INFORME TÉCNICO

ANÓNIMO

Fecha: 18-sep-2024 08:19 AM Pág: 14

Anexos: ninguno

Archivar en:

Radicado por: Diana Cristina Laverde Cantillo



160AN-IT2409-8214

Favor citar este número al responder

1. Información General:

Interesado:

Expediente relacionado:

Municipio:

Número de visita:

Fecha de visita:

Acompañante:

ANÓNIMO

160AN-COE2405-19628,160AN-COE2405-19842,
160AN-COE2406-23635

Girardota, Vereda el socorro

1

20 de agosto de 2024

N/A

2. Antecedentes

Mediante comunicación oficial externa con radicado 160AN-COE2405-19628, 160AN-COE2405-19842 del 27 de mayo de 2024 y 160AN-COE2406-23635 del 27 de junio de 2024, un anónimo, denuncia la CONSTRUCCIÓN DE UNA MINA DE ORO ILEGAL en los siguientes términos:

(...)
en el municipio de Girardota vereda el socorro el señor Norberto hoyos está haciendo la construcción de una mina de oro que contamina el agua del nacimiento en el predio de milagros hoyos donde cerca de 30 familias se benefician.

presento una queja ya que el señor Norberto hoyos está instalando una mina ilegal en un predio que queda relativamente cerda a la toma de agua de mi casa, sin tener en cuenta el daño que nos hace no solo con el agua si no también con el suelo, ya que considero que si No se tiene cuidado esta podría causar un deslizamiento de tierra de gran magnitud o daños incluso peores.

Somos una comunidad que nos beneficiamos de las fuentes híbridas de nuestra región, hemos evidenciado que están realizan explotación de oro cerca a la fuente hídrica de la cual se benefician más de 30 familias, solicito intervención y evaluación si tienen permiso para la explotación del recurso y socializado con la comunidad , en la imagen vemos la entrada a la mina.


pueden localizar al denunciado en la siguiente descripción, llegando a la escuela municipal "el socorro", al frente hay una caseta, se sube por los rieles hasta donde hay un muro blanco. (...)

Se procede a realizar visita al sitio de la queja.

160AN-IT2409-8214

3. Situación encontrada

En atención a las comunicaciones oficiales externas N° 160AN-COE2405-19628, 160AN-COE2405-19842 del 27 de mayo de 2024 y 160AN-COE2406-23635 del 27 de junio de 2024, se realiza visita técnica el El día 20 de agosto de 2024 al sitio denunciado, este se encuentra localizado en la vereda el socorro del municipio de Girardota, y se llega por la vereda san Andrés, hasta la Institución Educativa San Andrés, Vereda El Socorro, justo en frente de la I.E se gira a la derecha y se avanza unos 130 metros hasta encontrarnos una edificación blanca, justo ahí se gira a la derecha por un camino unos 300 metros hasta la fuente hídrica denominada sin nombre afluente de la quebrada la correa y unos 20 metros arriba se encuentra el sitio es las coordenadas 6°24'31"N 75°27'16"W.



Ubicación del sitio con respecto del parque de Girardota



Ubicación específica del punto

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

160AN-IT2409-8214

Una vez en el sitio se pudo evidenciar que en el cauce de la quebrada sin nombre afluente de la quebrada la correa, se viene realizando la apertura de un socavón el cual tiene aproximadamente 4 metros de longitud, este se realiza con un sistema de pórticos con estacones de madera que al parecer fueron cortados en el mismo sector, pues se observa residuos de madera en el sitio, adicional se observan herramientas como picas, palas, barras, baldes, extensiones de energía, un campamento con plástico.

En el momento de la visita no se encontraba nadie trabajando en la mina, el lugar estaba solo, según los vecino porque en días pasados ya había ingresado la policía, de todas formas, se realiza un recorrido por la zona para verificar las posibles afectaciones por la actividad que se encuentran realizando.

Sobre el cauce de la quebrada sin nombre afluente de la quebrada la correa se observó la construcción de un muro en concreto que al parecer funciona como presa, ya que ahí esta conectada una manguera de 2" que conduce el agua hasta unos tanques de almacenamiento de los cuales se abastecen algunas viviendas, este muro esta ocupando el cauce de la quebrada impidiendo el libre fluir de la misma por su cauce natural, este muro debe ser retirado de inmediato del cauce de la fuente.

El socavón se está construyendo sobre el cauce y fajas de retiro de la quebrada sin contar con ningún tipo de permiso ambiental, ni un título de concesión minera que lo ampare, razón por la cual esta actividad debe ser suspendida de manera inmediata con el fin de no seguir generando afectaciones al recurso suelo como al recurso agua en el sector.

Según la base catastral del municipio de Girardota, la actividad se está desarrollando en el predio 3082001000002100027, se desconoce el nombre del propietario, sin embargo, en las denuncias se dice que la perdona que está desarrollando la actividad es el señor NORBERTO HOYOS, de quien no se aportan mas datos.

La actividad minera se está realizando en la faja de retiro del de la Quebrada sin nombre afluente de la quebrada la correa, afectando su cauce.



Faja de retiro afectada por la actividad minera

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



160AN-IT2409-8214


El lugar de la afectación está ubicado en el predio identificado con el código catastral 3082001000002100027:

se verifica la cartografía oficial del municipio de Girardota acuerdo 092 de 2007 y se obtiene lo siguiente:

determina que para el área donde está ubicado el predio, el retiro de la fuente de agua es de TREINTA (30) metros, como se puede ver en la siguiente imagen, tomada del Acuerdo 092 de 2007, Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Girardota.



Retiro de TREINTA (30) metros quebrada



El tratamiento del sitio es de Restauración de actividades rurales, RAR-01- Acuerdo 092 de 2007

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

160AN-IT2409-8214



Ingreso al predio donde se esta desarrollando la actividad minera



Aspecto del sitio, madera utilizada para el socavón y campamento

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



SA-CER440982 SC-CER341300

Carrera 65 n.º 44A - 32. Tel: 604 493 88 88 - Ext. 2100
www.corantioquia.gov.co - Municipio: Medellín, Antioquia
Correo electrónico: aburranorte@corantioquia.gov.co

160AN-IT2409-8214



Socavón y muro construido sobre el cauce de la quebrada



Estado del sitio en el momento de la visita

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

160AN-IT2409-8214

5. Valoración de la Importancia de la afectación

Se realiza valoración por la afectación causada al componente agua al no contar permiso de ocupación de cauce y ocupación fajas de retiro.

Determinación de la importancia de la afectación (I)¹

Tabla 1. Criterios para la valoración de importancia de la afectación

Atributos	Seleccione los atributos para determinar I	Importancia de la afectación	Valor
Intensidad (IN)	Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección.	Afectación del bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 0 % y 33 %.	1
		Afectación del bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 34 % y 66 %.	4
		Afectación del bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 67 % y 99 %.	8
		Afectación del bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma igual o superior al 100 %.	12
Extensión (EX)	Se refiere al área de la influencia del Impacto en relación con el entorno.	Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.	1
		Cuando la afectación incide en un área determinada entre una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas.	4
		Cuando la afectación se manifiesta en un área superior cinco (5) hectáreas.	12
Persistencia (PE)	Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción.	Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses.	1
		Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) años.	3
		Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración se superior a 5 años.	5

¹ Cuando se identifica afectación ambiental.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

160AN-IT2409-8214

Atributos	Seleccione los atributos para determinar I	Importancia de la afectación	Valor
Reversibilidad (RV)	Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.	La alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo de 1 año.	1
		Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en el mediano plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio, es decir, entre 1 y 10 años.	3
		Cuando la afectación es permanente o supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un plazo de superior a diez (10) años.	5
Recuperabilidad (MC)	Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental.	Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses.	1
		Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción humana, al establecerse las oportunas medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que sucede puede ser compensable en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años.	3
		Efecto en el que la alteración puede mitigarse de una manera ostensible, mediante el establecimiento de medidas correctoras.	5
		Caso en el que la alteración del medio o pérdida que supone es imposible reparar, tanto por la acción natural como por la acción humana.	10

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación de acuerdo a la siguiente relación:

$I = (3 \cdot IN) + (2 \cdot EX) + PE + RV + MC$

5.1. Evaluación del Riesgo

De no concretarse en afectación ambiental, se proceda a evaluar el riesgo, conforme a lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 2086 de 2010, donde:

Donde:
r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

160AN-IT2409-8214

m = Magnitud potencial de la afectación

Probabilidad de Ocurrencia de la afectación (o):

La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:

Tabla 2. Criterios para determinar la probabilidad de ocurrencia de la afectación

Calificación	Probabilidad de ocurrencia (o)
Muy alta	1.0
Alta	0.8
Moderada	0.6
Baja	0.4
Muy Baja	0.2

Magnitud Potencial de la afectación (m)

La magnitud potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve, moderada, severa o crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:

Tabla 3. Criterios para identificar la magnitud potencial de la afectación

Criterio de valoración de afectación	Importancia de la afectación (I)	Magnitud potencial de la afectación (m)
Irrelevante	8	20
Leve	9-20	35
Moderado	21-40	50
Severo	41-60	65
Crítico	61-80	80

Valor del riesgo

$r = o \times m$

Hasta este punto el informe técnico realiza el análisis de valoración por afectación o riesgo, conforme la norma, con el fin de entregar los elementos técnicos que se requieren para la proyección de las respectivas actuaciones jurídicas.

Durante la visita se identifica que existe un riesgo de afectación sobre los recursos agua y suelo, derivado de la actividad minera en fajas de retiro y cauce de la quebrada, como se describirá a continuación.

Importancia de la afectación ambiental (I)

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

160AN-IT2409-8214

Se establece por medio de la metodología de impacto ambiental establecida en la Resolución 2086 de 2010, que se deriva de la ley 1333 de 2009, la cual determina la alteración negativa al patrimonio natural con respecto a los atributos descritos en la Tabla 1.

Intensidad (IN)=12

Al depositar materiales resultantes de actividades de minería y depositarlos en zona no autorizada sin los manejos adecuados, se está causando afectación a la vegetación del sitio, así como al recurso aire y debido a su cercanía al cauce de una fuente hídrica también esta podría verse afectada. Se asigna un valor de doce (12)

Extensión (EX)=1

La extensión del impacto es inferior a una (1) hectárea. Se asigna un valor de uno (1)

Persistencia (PE)=3

Se considera que la duración del efecto puede ubicarse entre seis (6) meses y cinco (5) años debido a la magnitud de las intervenciones. Se asigna una valoración de tres (3).

Reversibilidad (RV)=3

El efecto causado sobre los recursos afectados podría recuperarse por sí solos luego de removidas las alteraciones antrópicas en un periodo entre uno (1) y diez (10) años. Se asigna un valor de tres (3)

Recuperabilidad (MC)=3

Si el bien de protección se interviniera con medidas de manejo ambiental adecuadas el proceso de recuperación del ecosistema se lograría en un plazo entre seis (6) meses y cinco (5) años. Se asigna un valor de tres (3)

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación de acuerdo con la siguiente relación:

$$\begin{aligned} I &= (3 * IN) + (2 * EX) + PE + RV + MC \\ I &= (3 * 12) + (2 * 1) + 3 + 3 + 3 \\ I &= 36 + 2 + 3 + 3 + 3 \\ I &= 47 \end{aligned}$$

Tabla 4. Calificación de la importancia de la afectación

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	RANGO
Importancia	Medida cualitativa del impacto a partir de la calificación de cada uno de sus atributos	Irrelevante	8
		Leve	9 -20
		Moderada	21-40
		Severa	41-60
		Crítica	61-80

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

160AN-IT2409-8214

Al calificar cada uno de los atributos y al valorar la importancia de la afectación (I), se obtiene un valor de cuarenta y siete (47), la cual se encuentra en el rango comprendido entre 41-60. Indica que la importancia de la afectación generada se cataloga como **SEVERA**.

Debido que no se puede determinar el nivel de afectación ambiental, se proceda a evaluar el riesgo, conforme a lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 2086 de 2010, mediante la siguiente ecuación:

Evaluación del Riesgo

Debido que no se puede determinar el nivel de afectación ambiental, se proceda a evaluar el riesgo, conforme a lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 2086 de 2010, mediante la siguiente ecuación:

$r = o \times m$

Donde:

- r = Riesgo
- o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
- m = Magnitud potencial de la afectación

Probabilidad de Ocurrencia de la afectación (o):

Se considera que es alta con un valor de cero, ocho (0.8), teniendo en cuenta que no existe instrumento de control ambiental ni medidas de control de los impactos sobre el recurso hídrico.:

Calificación	Probabilidad de ocurrencia (o)
Muy alta	1.0
Alta	0.8
Moderada	0.6
Baja	0.4
Muy Baja	0.2

Magnitud Potencial de la afectación (m)

La magnitud potencial de la afectación se califica como severa, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:

Criterio de valoración de afectación	Importancia de la afectación (I)	Magnitud potencial de la afectación (m)
Irrelevante	8	20
Leve	9 - 20	35
Moderado	21 - 40	50
Severo	41 - 60	65
Crítico	61 - 80	80

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

160AN-IT2409-8214

Valor del riesgo

$$\begin{aligned}r &= o \times m \\r &= 0.8 \times 65 \\r &= 52\end{aligned}$$

6. Conclusiones:

se realiza visita técnica el día 20 de agosto de 2024 al sitio denunciado, este se encuentra localizado en la vereda el socorro del municipio de Girardota, en las coordenadas 6°24'31"N 75°27'16"W.

Mediante comunicación oficial externa con radicado 160AN-COE2405-19628, 160AN-COE2405-19842 del 27 de mayo de 2024 y 160AN-COE2406-23635 del 27 de junio de 2024, un anónimo, denuncia la CONSTRUCCIÓN DE UNA MINA DE ORO ILEGAL

Sobre el cauce de la quebrada sin nombre afluente de la quebrada la correa se observó la construcción de un muro en concreto que al parecer funciona como presa, del cual se conectada una manguera de 2" que conduce el agua hasta unos tanques de almacenamiento de los cuales se abastecen algunas viviendas, este muro está ocupando el cauce de la quebrada impidiendo el libre fluir de la misma por su cauce natural, este muro debe ser retirado de inmediato del cauce de la fuente.

Según la base catastral del municipio de Girardota, la actividad se está desarrollando en el predio 3082001000002100027, se desconoce el nombre del propietario, sin embargo, en las denuncias se dice que la perdona que está desarrollando la actividad es el señor NORBERTO HOYOS, de quien no se aportan datos.

La actividad minera se está realizando en la faja de retiro del de la Quebrada sin nombre afluente de la quebrada la correa, afectando su cauce

Al realizar la evaluación de la afectación, esta arroja un resultado de 52, lo que significa una afectación severa.

7. Recomendaciones:

Requerir al propietario del predio 3082001000002100027, o en su defecto al señor NORBERTO HOYOS, para que reestablezca las condiciones naturales del cauce de la quebrada, demoliendo el muro de contención construido en el sitio.

Retirar los materiales y herramientas de las fajas de retiro de la quebrada.

Abstenerse de continuar con la actividad minera teniendo en cuenta se corre el riesgo de contaminar la fuente de agua de la cual varias viviendas se abastecen

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



SA-CER440982 SC-CER341300

Carrera 65 n.º 44A - 32. Tel: 604 493 88 88 - Ext. 2100
www.corantioquia.gov.co - Municipio: Medellín, Antioquia
Correo electrónico: aburranorte@corantioquia.gov.co

160AN-IT2409-8214

Enviar copia de este informe al municipio de Girardota, para que desde sus competencias tomen las medidas que consideren pertinentes en cuanto al hecho denunciado sobre la actividad minera en el cauce de la quebrada sin nombre afluente de la correa, en las coordenadas 6°24'31"N 75°27'16"W.

El área jurídica tomará las medidas que considere pertinentes, en conformidad con la información recaudada en la visita de Campo y a las conclusiones y recomendaciones de este informe técnico.


Obligaciones a considerar

No.	Descripción	Plazo (meses)
1	Requerir al propietario del predio 3082001000002100027, o en su defecto al señor NORBERTO HOYOS, para que reestablezca las condiciones naturales del cauce de la quebrada, demoliendo el muro de contención construido en el sitio.	2
2	Abstenerse de continuar con la actividad minera teniendo en cuenta se corre el riesgo de contaminar la fuente de agua de la cual varias viviendas se abastecen	inmediato
3	Enviar copia de este informe al municipio de Girardota, para que desde sus competencias tomen las medidas que consideren pertinentes en cuanto al hecho denunciado sobre la actividad minera en el cauce de la quebrada sin nombre afluente de la correa, en las coordenadas 6°24'31"N 75°27'16"W	Una vez se radique le informe técnico



CARLOS ANDRÉS MÁRQUEZ VALENCIA
Profesional universitario

Duración visita: 3 horas
Duración Informe: 8 horas
Transporte: Publico
Asignación: AN-24-3843
AN-24-4548

Anexo: N/A
Elaboró: Carlos Andrés Márquez Valencia. 
Revisó: Carlos Andrés Márquez Valencia

Fecha de Elaboración: 2024-09-16

NOTA: El presente informe no constituye decisión de fondo, frente a la solicitud del permiso, autorización, concesión o licencia ambiental requerida; por lo tanto, la implementación de obras o actividades en él recomendadas, no podrá realizarse hasta tanto no se haya expedido el respectivo acto administrativo.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.