

## **M25B INY1**

## 21/11/22 TARDE

	Name	Measured valueNominal	value	+Tol	-Tol	Desviación +/-	
Δ	FP1SQ1	2,3297	0,0000	1,5000	0,000	0 2,3297	0,8297







Faltas material pieza: SOLO SE PUEDE LIMPIAR ALUMINIO Exceso material pieza: NO TOCAR