

## M22B INY1

## 18/10/22 MAÑANA

Name	Measured valueNo	minal value	+Tol	-Tol	Desviación +/-	
3072L3	2,4245	1,0000	1,0000	-0,6000	1,4245	0,4245


## NO SE PUEDE CAMBIAR EN MÁQUINA







Name	Measured valueNomin	nal value	+Tol	-Tol	Desviación +/-	
FP1SQ1	2,2855	0,000	1,5000	0,0000	2,2855	0,7855


SOLO SE PUEDE LIMPIAR ALUMINIO





## V1102SQG





Faltas material pieza:

Quitar material con piedra fina