

M25B INY3

15/11/22 NOCHE

	Name	Measured valueNomina	l value	+Tol	-Tol Des	viación +/-		
Δ	FP1SQ1	2,1100	0,0000	1,5000	0,0000	2,1100 🌑 📺	HHA!	0,6100
	forme flanc de palier 1 / ZYX							







Faltas material pieza: SOLO SE PUEDE LIMPIAR ALUMINIO Exceso material pieza: NO TOCAR

