

## **INY4 M09B**


## LIMPIAR MOLDE






## FALTA MATERIAL EN EL LAMADO

Q	3072L2				-0.1294
	182.5706 loc face 3072 / X	183.3000	183.9000	182.7000	-0.7294









Faltas material pieza: SOLO SE PUEDE LIMPIAR ALUMINIO

Exceso material pieza: NO TOCAR