

#### **M21B INY7** 21/10/22 MAÑANA

	Valor real	Valor nom.	Tol. inf.	Tol. sup.	Desviación
807	'SQ1	-	-	1-	0.4517
	1.6517	0.0000	1.20	000	1.6517
X	98.2877	98.2661			0.0216
Υ	-178.5303	-179.3558			0.8256
Z fo	78.7350 rme section 807 /ZYX	78.7350			0.0000

# 807SQ1





	Valor real	Valor nom.	Tol. inf.	Tol. sup.	Desviación
807SC	21				0.708
	1.908	0.000	1.200		1.908
×	106.222	106.497			0.025
— 'Y ←	-178.610	-179 564			0.953
Z	77.977 section 807 /ZYX	77.977			0.000

### Exceso material pieza:

valor real (absoluto) menor que 179.564 (nominal)

Aportar material con Spark Depo Ej: 178.610 (valor absoluto)

# ◆Faltas material pieza:

valor real (absoluto) mayor que 179.564 (nominal)

Quitar material con piedra fina Ej: 180.015 (valor absoluto)

Name	Measured valueN	ominal value	+Tol	-Tol	Desviación +/-	
AV2L1Z	198,3944	199,0000	0,6000	-0,6000	-0,6056	-0,0056
AV2L1	1,2553	0,0000	1,2000	0,0000	1,2553	0,0553

NO SE PUEDE TOCAR


#### **M21B INY1** 02/11/22 TARDE

	Name	Measured valueNor	ninal value	+Tol	-Tol	Desviación +/-	
Ф	AV2L1	1,2946	0,0000	1,2000	0,0000	1,2946	0,0946
Ψ	loc AV2 / Y (43,6)						

NO SE PUEDE TOCAR TOMOGRAFÍA OK

	Valor real	Valor nom.	Tol. inf.	Tol. sup.	Desviación
807SQ1		-	•	1-	0.2651
$\frown$	1.4651	0.0000	1.20	000	1.4651
X	102.1048	102.0856			0.0192
Υ	-178.7236	-179.4559			0.7323
Z	78.1728 me section 807 /ZYX	78.1728			0.0000

#### TOMOGRAFÍA OK







#### 09/11/22 MAÑANA

Valor real	Valor nom.	Tol. inf.	Tol. sup.	Desviación	
807SQ1		•	72	0.046	3
1.246	0.0000		1.2000		1.2463
X 101.802	2 <del>1</del> 101.7858				0.0163
Y -178.825	-179.4480				0.6229
Z 78.617					0.0000

# 807SQ1





#### 

## Exceso material pieza:

valor real (absoluto) menor que 179.564 (nominal)

Aportar material con Spark Depo Ej: 178.610 (valor absoluto)

# Faltas material pieza:

valor real (absoluto) mayor que 179.564 (nominal)

Quitar material con piedra fina


Ej: 180.015 (valor absoluto)


#### M21B INY1

### 10/11/22 MAÑANA

	Valor real	Valor nom.	Tol. inf.	Tol. sup.	Desviación	
80	7SQ1	•		•	0.1509	9
$\frown$	1.3509	0.0000		1.2000		1.3509
X	<del>101.922</del> 5	101.9049				0.0177
Υ	-178.7759	-179.4511				0.6752
Z	77.9218 orme section 807 /ZYX	77.9218				0.0000

# 807SQ1





#### 

## Exceso material pieza:

valor real (absoluto) menor que 179.564 (nominal)

Aportar material con Spark Depo Ej: 178.610 (valor absoluto)

### Faltas material pieza:

valor real (absoluto) mayor que 179.564 (nominal)

Quitar material con piedra fina

Ej: 180.015 (valor absoluto)