Visite maintenance Montpellier v2

Nom: MONTPELLIER Prénom: SOMAFI

Date de réponse : 28/11/2024 15:57:42

Date: 27/11/2024

Test?: non

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf</u>

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: ATOUT BOX NIMES

ville: NIMES

Code postal: 30900

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: PEX01

Localisation site client :

NATURE: Portail

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2022

N° de série : 122/0517 RPC

Marque: Ferplay

Largeur (baie pour les portes): 7300

Hauteur (baie pour les portes): 2000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 27/11/2024 08:56:20

Anomalie portail:

Anomalie portail auto-moto : Usure et/ou non-conformité du marquage au sol , Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol: 7300

Largeur marquage au sol: 500

Photo marquage au sol :



Prise le 27/11/2024 08:57:43


Type portail : Coulissant

Etat: Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 27/11/2024 08:58:32

Photo complémentaire equipement :



Prise le 27/11/2024 08:58:49

rouge:



Equipement: NIV01

Localisation site client :

NATURE: Niveleur

 $\textbf{Mode fonctionnement}: \mathsf{Hydraulifi\acute{e}}$

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 2030x2700

Hauteur (baie pour les portes): 620

Plaque signaletique : non

Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR : Autres composants

Anomalie Hydraulique:

autres composants : 1 paire butoirs à ressouder

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 27/11/2024 13:45:22

Photo complémentaire equipement :



Prise le 27/11/2024 13:45:59

orange :



Equipement: SEC03

Localisation site client :

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: automatique

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre : 6020

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Anomalies PORTES:

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 27/11/2024 14:22:38

Photo complémentaire equipement :



Prise le 27/11/2024 14:25:33

vert :



Equipement: SEC02

Localisation site client :

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: automatique

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 3000

Hauteur (baie pour les portes): 3000

Hauteur ligne arbre : 6020

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Anomalies PORTES:

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :


Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 27/11/2024 14:31:17

Photo complémentaire equipement :



Prise le 27/11/2024 14:39:26

vert :



Equipement: SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: automatique

Annee: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre : 6100

Plaque signaletique : non


Présence faux plafond : oui

Anomalies PORTES:

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 27/11/2024 14:50:14

Photo complémentaire equipement :



Prise le 27/11/2024 15:01:28

vert :



Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME: EJO

Signature:

