Visite maintenance MONTPELLIER

Nom: MONTPELLIER Prénom: SOMAFI

Date de réponse : 23/10/2024 12:48:13

Date: 23/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf</u>

Consignes maintenance rideau métallique : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : DIADOM
ville : MONTPELLIER
Code postal : 34000

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: SEC01

Localisation site client : Porte de droite

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: 2013

N° de série: AFF-1012-08477 CNV -1012-09395

Marque: Isea

Largeur (baie pour les portes): 3000

Hauteur (baie pour les portes): 2980

Hauteur ligne arbre: 3350

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 23/10/2024 11:27:34

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Parachutes ressorts shuntés, remise en service des sécurités

Porte descente HM palpeur non fonctionnel, recherche de panne cordon spiralé HS, prevoir le remplacement pour la remise en service du palpeur, cordon 3 fil. carte isea

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 11:27:11



Prise le 23/10/2024 12:09:10

Equipement: SEC02

Localisation site client : Porte de gauche

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: 2013

N° de série: AFF-1012-08477 CNV - 1012- 09395

Marque: Isea


Largeur (baie pour les portes): 3000

Hauteur (baie pour les portes): 3000

Hauteur ligne arbre: 3250

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 23/10/2024 12:16:55

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

parachutes ressorts shuntés, remise en service des sécurités

Photo équipement :



Prise le 23/10/2024 12:19:06

Equipement supplémentaire

Commentaire interne:

TRIGRAMME: jan

Signature tech :