Visite maintenance Grenoble v3

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 23/12/2024 12:49:39

Date: 23/12/2024

Test?: non

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: SUEZ CENTRE EST

ville: DONZERE

Code postal: 26290

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: SEC04

Localisation site client :

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque: CONDOOR

Largeur (baie pour les portes): 4500

Hauteur (baie pour les portes): 10000

Hauteur ligne arbre: 10050

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Anomalies PORTES: Autres composants

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

autres composants : remplacement batteries palpeur effectué + marquage au sol vetuste


Etat: Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 23/12/2024 10:56:29

Photo complémentaire equipement :



Prise le 23/12/2024 10:57:02

vert :



Equipement: SEC01

Localisation site client:

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2017

N° de série : E298605/3

 $\textbf{Marque}: {\tt CONDOOR}$

Largeur (baie pour les portes): 4500

Hauteur (baie pour les portes): 10000

Hauteur ligne arbre: 10050

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 23/12/2024 11:06:53

Présence faux plafond : non

Anomalies PORTES: Autres composants

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

autres composants : remplacement batterie palpeur effectué + marquage au sol vetuste


Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 23/12/2024 11:10:40

Photo complémentaire equipement :



Prise le 23/12/2024 11:10:52

vert :



Equipement: SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2017

N° de série : E298605/1

Marque: CONDOOR

Largeur (baie pour les portes): 4500

Hauteur (baie pour les portes) : 10000

Hauteur ligne arbre : 10050

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 23/12/2024 11:20:32

Présence faux plafond : non

Anomalies PORTES: Autres composants

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

autres composants : remplacement batterie palpeur effectué + marquage au sol vetuste


Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 23/12/2024 11:23:51

Photo complémentaire equipement :



Prise le 23/12/2024 11:23:00

vert:



Equipement: SEC03

Localisation site client:

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2017

N° de série : nc

Marque: CONDOOR

Largeur (baie pour les portes): 4500

Hauteur (baie pour les portes): 10000

Hauteur ligne arbre: 10050

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Anomalies PORTES: Autres composants

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

autres composants : remplacement batteries palpeur effectué + marquage au sol vetuste

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 23/12/2024 11:35:12

Photo complémentaire equipement :



Prise le 23/12/2024 11:35:29

vert:



Equipement: SEC05

Localisation site client :

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: automatique

Annee: 2017

N° de série : E298605

 $\textbf{Marque}: {\sf CONDOOR}$

Largeur (baie pour les portes): 4500

Hauteur (baie pour les portes): 10000

Hauteur ligne arbre: 10050

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 23/12/2024 11:38:17

Présence faux plafond : non


Anomalies PORTES: Autres composants

Anomalie porte automatique / semi - automatique / motorisé :

autres composants : remplacement batteries palpeur effectué + marquage au sol vetuste

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo équipement pour Compte rendu :



Prise le 23/12/2024 11:39:40

Photo complémentaire equipement :



Prise le 23/12/2024 11:39:58

vert:



Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME: SGU / NSZ

Signature technicien :

