

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 07/11/2024 08:31:41

Date : 05/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SDIS PONT ST ESPRIT

Ville : PONT ST ESPRIT

Code postal : 30130

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : PEX01

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 7300

Hauteur (baie pour les portes) : 1740

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 09:26:42

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3770

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:01:16

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Panneau bas

Photo choc tablier :



Prise le 05/11/2024 10:06:39

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:07:51

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3810

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:10:33

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:11:23

Equipement : SEC03

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir


Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:15:14

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:15:52

Equipement : SEC04

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir


Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:22:20

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:22:55



Prise le 05/11/2024 10:23:17



Prise le 05/11/2024 10:23:33

Equipement : SEC05

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:32:42

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:33:17

Equipement : SEC06

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir


Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:36:22

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:36:58

Equipement : SEC07

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:39:08

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:39:38

Equipement : SEC08

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:44:12

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:44:45

Equipement : SEC09

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:53:56

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:54:25

Equipement : SEC10

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir


Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:56:47

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : problème carte coffret commande à l'ouverture. pas d'erreur affichée. s'arrête à un mètre à l'ouverture. on rappui ouverture et sa repart normalement. 1 une des 2 dernières cartes non remplacées.

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 10:57:37

Equipement : SEC11

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2018

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 11:09:13

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : défaut ouverture : s'arrête plusieurs fois en ouverture. pas d erreur à l afficheur. une des 2 derniers cartes non remplacées.

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 11:16:29

Equipement : SEC12

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2017

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Safir

Largeur (baie pour les portes) : 3800

Hauteur (baie pour les portes) : 4050

Hauteur ligne arbre : 4400

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 05/11/2024 10:53:57

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 11:22:08

Equipement : PEX02

Localisation site client :

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 05/11/2024 13:52:28

Equipment supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jde

Signature tech :

