

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 29/09/2024 22:15:10

Date : 26/09/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : CICA

Ville : MOURS ST EUSEBE

Code postal : 26540

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RID01 S

Localisation site client : SHOWROOM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:02:02

Equipement : SEC02

Localisation site client : STOCKAGE

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Hublots à remplacer

Nombre de hublot à remplacer : 3

Rangée Hublot : 0

Largeur hublot : 60

Hauteur hublot : 27

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:05:52

Equipement : SEC01

Localisation site client : STOCKAGE

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur ligne arbre : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Hublots à remplacer

Nombre de hublot à remplacer : 3

Rangée Hublot : 0

Largeur hublot : 60

Hauteur hublot : 27

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:07:09

Equipement : RID06

Localisation site client : STOCKAGE

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : coulisse légèrement tordu mais ne dérange pas le bon fonctionnement du rideau

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:14:33

Equipement : RID05

Localisation site client : STOCKAGE

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:16:08

Equipement : RID04

Localisation site client : STOCKAGE

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Boîte à boutons à remplacer

Marque boîte à boutons : geba

Nombre de bouton : 3

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:20:12



Prise le 26/09/2024 10:20:48

Equipement : RID03

Localisation site client : STOCKAGE

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : L'ambasse plus l'âme inter légèrement tordue ne dérange pas le bon fonctionnement du rideau

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:27:56

Equipement : RID02

Localisation site client : STOCKAGE

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:29:07

Equipement : SEC10

Localisation site client : NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : E574439-3

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 8000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 10:44:21

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:43:14

Equipement : SEC09

Localisation site client : NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : E574439-5

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 10:46:56

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:43:16

Equipement : SEC08

Localisation site client : NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : E574439-6

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 10:50:26

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:43:16

Equipement : SEC07

Localisation site client : NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2023

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 8000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:43:16

Equipement : SEC06

Localisation site client : NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre : 8000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:43:16

Equipement : SEC05

Localisation site client : NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2023

N° de série : E574439-7

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 11:45:53

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:43:16

Equipement : SEC04

Localisation site client : NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2023

N° de série : E574439-1

Marque : CONDOOR

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 26/09/2024 11:48:00

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 10:43:16

Equipement : PEX01

Localisation site client : SHOWROOM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 7000

Hauteur (baie pour les portes) : 1900

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 14:12:49

Equipement : PEX02

Localisation site client : SHOWROOM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 7000

Hauteur (baie pour les portes) : 1900

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 14:13:50

Equipement : PEX03

Localisation site client : SHOWROOM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 6000

Hauteur (baie pour les portes) : 1900

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 26/09/2024 14:14:57

Equipement : PEX05

Localisation site client : PARKING

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2023

N° de série : 254231

Marque : GIRARDOT

Largeur (baie pour les portes) : 3

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 27/09/2024 09:41:00

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 09:39:19

Equipement : PEX04

Localisation site client : NOUVEAU BATIMENT (STOCKAGE)

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 8000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non


Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 09:57:07

Equipement : PEX07

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2023

N° de série : 254229

Marque : GIRARDOT

Largeur (baie pour les portes) : 7000

Hauteur (baie pour les portes) : 1500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 27/09/2024 10:11:09

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Eclairage de zone à remplacer

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 10:12:38

Equipement : PEX06

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2023

N° de série : 254229


Marque : GIRARDOT

Largeur (baie pour les portes) : 7000

Hauteur (baie pour les portes) : 1500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 27/09/2024 10:19:28

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Eclairage de zone à remplacer

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 10:18:54

Equipement : PEX09

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 8000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 10:26:38

Equipement : PEX08

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 8000

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant


Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 10:27:22

Equipement : SEC05 A

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : N

Largeur (baie pour les portes) : 6000

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 10:28:30

Equipement : SEC06 A

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : N

Largeur (baie pour les portes) : 6000

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur ligne arbre : 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 10:32:47

Equipement : SEC04 A

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : manuel

Annee : nc

N° de série : 6607

Marque : Isea

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 27/09/2024 10:35:26

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 10:35:51

Equipement : RAP02

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : N

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 27/09/2024 10:43:53

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 10:44:28

Equipement : SEC03 A

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : N

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 4000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 10:46:17

Equipement : SEC02 A

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : N

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 27/09/2024 14:24:20

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 14:25:10

Equipement : SEC01 A

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : N

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Hauteur ligne arbre : 6000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 27/09/2024 14:26:12

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 14:26:30

Equipement : RAP01

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : N

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 27/09/2024 14:31:42

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 27/09/2024 14:31:27

Anomalie / composant autres : porte fonctionne que en manuel

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 14:29:09

Equipement : SEC03

Localisation site client : STOCKAGE

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 14:34:52

Equipement : SEC AUTO

Localisation site client : ATELIER

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : N

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 6000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 27/09/2024 15:00:46

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 15:01:18

Equipement : RID01

Localisation site client : STOCKAGE

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 27/09/2024 15:07:18

Equipment supplémentaire

Equipment supplémentaire :

Nature : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : Manuel

Motorisation :

localisation site client : cica porte 11

Plaque signaletique : Non

Année :

N° de série :

Marque :

Largeur : 4000

Hauteur : 5000

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 27/09/2024 09:52:56

vert :

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jlee mpaj

Signature tech :