

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 29/10/2024 06:29:35

Date : 24/10/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : LEROY MERLIN RIVESALTES

Ville : RIVESALTES

Code postal : 66600

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : BLE06

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : manuel

Année : Nc

N° de série : Nc

Marque : Bca

Largeur (baie pour les portes) : 6450

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 09:48:42

Equipement : BLE07

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : manuel

Année : Nc

N° de série : Nc

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6104

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 10:01:37

Equipement : BLE02

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2007

N° de série : 19844

Marque : BCA

Largeur (baie pour les portes) : 3300

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 24/10/2024 10:46:51

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 10:47:35

Equipement : BLE03

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2022

N° de série : M-KA 7002

Marque : Roger technology

Largeur (baie pour les portes) : 3930

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 24/10/2024 10:57:11

Anomalie BLE : Feux clignotants à remplacer

Modèle feux : led incorporée sur le fût

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 11:00:29



Prise le 24/10/2024 11:00:41

Equipement : BLE01

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2018

N° de série : 18-B227/STD F18354

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4076

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 24/10/2024 11:09:42

Anomalie BLE : Feux clignotants à remplacer

Modèle feux : Afca

Anomalie / composant autres : marquage à refaire


Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 11:17:55

Equipement : BLE04

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2007

N° de série : 1898 4M

Marque : Bca

Largeur (baie pour les portes) : 3559

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 24/10/2024 11:28:59

Anomalie BLE : Herse à remplacer

Modèle herse : filet

Anomalie / composant autres : marquage à refaire

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 11:31:01

Equipement : BLE05

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2021

N° de série : M-KA 7002

Marque : Roger technology

Largeur (baie pour les portes) : 5814

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 24/10/2024 11:51:08

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : marquage à refaire

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 11:54:25

Equipement : BLE11

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2023

N° de série : 22-BL 227- F1040

Marque : Automatic systèmes

Largeur (baie pour les portes) : 3676

Hauteur (baie pour les portes) : 0

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 24/10/2024 14:08:46

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 2000

Photo barrière :



Prise le 24/10/2024 14:10:34

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 14:12:06

Equipement : NIV01

Localisation site client : QR

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2007

N° de série : 864

Marque : RL

Largeur (baie pour les portes) : 2020

Hauteur (baie pour les portes) : 2980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 24/10/2024 14:15:08

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Vérin de lèvre à remplacer

Anomalie / composant autres : fuite sur vérin de levre

longueur totale corps vérin : 225

longueur tige verin : 195

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 14:17:43



Prise le 24/10/2024 15:52:25

Equipement : PMA01

Localisation site client : PM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 5330

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : manque butée mécanique à la fermeture


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 15:32:05

Equipement : PMA05

Localisation site client : PM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 3430

Hauteur (baie pour les portes) : 2450

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 15:35:47

Equipement : PMA02

Localisation site client : PM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 10440

Hauteur (baie pour les portes) : 3040

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 24/10/2024 15:44:30



Prise le 24/10/2024 15:46:38



Prise le 24/10/2024 15:46:51

Anomalie / composant autres : absence palpeures primaires et secondaires sur les 2 vanteaux et 6 palpeurs fixe


Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 24/10/2024 15:45:32



Prise le 24/10/2024 15:45:53

Equipement : RID04

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : 07071835 1

Marque : Fermeture SMI

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 09:37:43

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : 1 bobine ressort hs , poignée de débrayage hs .3175 Dc 4410 Ec diam axe 70

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 09:37:10

Equipement : RID03

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : 07071835 2

Marque : Fermeture SMI

Largeur (baie pour les portes) : 4012

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 09:53:20

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 09:54:02

Equipement : RID05

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : 07071835 3

Marque : Fermeture SMI

Largeur (baie pour les portes) : 5014

Hauteur (baie pour les portes) : 3970

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 10:03:41

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 10:03:10

Equipement : PMO01

Localisation site client : PC

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6092

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : dur mécanique

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 10:22:14

Equipement : PMO03

Localisation site client : PC

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 5921

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : aucune butée mécanique

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 10:34:41

Equipement : PMO02

Localisation site client : PC

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 3556

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant


Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 10:47:15

Equipement : PMA04

Localisation site client : PM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6039

Hauteur (baie pour les portes) : 3150

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : pas de butées mécanique

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 10:56:44

Equipement : PMA03

Localisation site client : PM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6067

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 11:06:34



Prise le 25/10/2024 11:06:43

Equipement : RAP01

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : F07381

Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3476

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 11:13:22

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Usure du marquage au sol , Raidisseur à remplacer

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 25/10/2024 11:15:47

Nombre de raidisseur : 3

Diamètre raidisseur : 40

Longueur raidisseur : 3300

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 11:19:27

Equipement : SEC01

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2007

N° de série : 0703B129PS3

Marque : Rdi


Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 6300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 11:23:24

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 13:13:44

Equipement : RAP02

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 1904 0492

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3582

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 13:19:12

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer, Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 25/10/2024 13:21:41

Nombre de raidisseur : 6

Diamètre raidisseur : 30

Longueur raidisseur : 4300

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 13:22:18



Prise le 25/10/2024 13:22:31

Equipement : SEC02

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2007

N° de série : 0703B129PS4+PS5

Marque : Rdi tuv nord

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 7300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 13:26:36

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 13:26:17

Equipement : RAP03

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 1904 0493

Marque : Record industry

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :




Prise le 25/10/2024 13:36:37

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer, Paire de sangles à remplacer

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 25/10/2024 13:37:23

Longueur estimée sangle : 5000

Largeur sangle : 70

Anomalie / composant autres : remplacer la sangle de gauche et reprendre le niveau de la porte.

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 13:38:53

Equipement : SEC06

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2007

N° de série : 0703B129PS4+PS5

Marque : Rdi tuv nord

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 7300

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 13:54:44

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : ressort de gauche "boudiné" à declaveter et à remettre en position (inaccessible ce jour, prévoir nacelle client, accès difficile)

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 13:53:04



Prise le 25/10/2024 13:55:36



Prise le 25/10/2024 14:00:17



Prise le 25/10/2024 14:00:32

Equipement : RAP04

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 1904 0491

Marque : Record industry Firstsystem

Largeur (baie pour les portes) : 3140

Hauteur (baie pour les portes) : 3470

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 14:07:40

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer, Joint à remplacer, Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 3140

Photo marquage au sol :



Prise le 25/10/2024 14:15:11

Type de joint : Vertical

Marque joint : balais

Nombre de raidisseur : 4

Diamètre raidisseur : 30

Longueur raidisseur : 4300

Anomalie / composant autres : 4 raidisseurs à remplacer (dégagement compliqué sur le côté !!)

4 petits raidisseurs à redresser

1 balais étanchéité à clipser L 2000 à remplacer


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8h


Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 14:08:20



Prise le 25/10/2024 14:11:40

Equipement : SEC03

Localisation site client : Porte accès niveleur

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2007

N° de série : 0703B129 PS 1

Marque : Rdi tuv nord


Largeur (baie pour les portes) : 3960

Hauteur (baie pour les portes) : 3470

Hauteur ligne arbre : 6900

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 14:22:45

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : reprise fdc +réglages de tous les galets effectué

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 14:34:34

Equipement : RAP05

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2007

N° de série : F07377

Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3472

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 14:40:10

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 14:41:09

Equipement : SEC04

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2007

N° de série : 0703B120PS 7

Marque : RDI


Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3468

Hauteur ligne arbre : 6475

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 25/10/2024 14:46:19

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 25/10/2024 14:47:12

Equipement : RAP07

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : F07382


Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 4119

Hauteur (baie pour les portes) : 3513

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/10/2024 09:38:58

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Feu clignotant à remplacer, Marquage au sol à effectuer,
Rustinage de bâche à effectuer

RAL bâche : blanche

Largeur rustinage : 300

Hauteur rustinage : 100

Photo bache :



Prise le 28/10/2024 09:42:56



Prise le 28/10/2024 09:43:24

Modèle feu clignotant : etme 24v

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 28/10/2024 09:41:29

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 09:44:08

Equipement : RAP06

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2002

N° de série : EN13241_1+A2


Marque : Record industry

Largeur (baie pour les portes) : 3982

Hauteur (baie pour les portes) : 3494

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/10/2024 09:50:26

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Jeu de cellules à remplacer, Usure du marquage au sol

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 28/10/2024 09:51:39

Modèle jeu de cellules : petite cellules crayon record

Marque jeu de cellules : record

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 09:53:48

Equipement : SEC05

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Rdi

Largeur (baie pour les portes) : 3998

Hauteur (baie pour les portes) : 3515

Hauteur ligne arbre : 4500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Charnière à remplacer, Joint à remplacer

Type charnière : Latérale

Marque charnière : nc

Type de joint : Vertical

Marque joint : à clipser


Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:01:00



Prise le 28/10/2024 10:01:48

Equipement : RID06

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2006

N° de série : 07071835 4

Marque : Semi

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 2997

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/10/2024 10:15:50

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:16:22

Equipement : RID01

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2006

N° de série : 07071835 6

Marque : Smi

Largeur (baie pour les portes) : 4950

Hauteur (baie pour les portes) : 3024

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/10/2024 10:25:34

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:26:07

Equipement : RID02

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2006

N° de série : O707??

Marque : Semi

Largeur (baie pour les portes) : 4961

Hauteur (baie pour les portes) : 3024

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 28/10/2024 10:32:44

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : 2 lames microperfore à remplacer Lg 5073 dc

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:36:11

Equipement : BPO16

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1797

Hauteur (baie pour les portes) : 2170

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:54:44

Equipement : BPO15

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1796

Hauteur (baie pour les portes) : 2176

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 10:59:14

Equipement : BPO14

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEigner

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1796

Hauteur (baie pour les portes) : 2223

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : reglage butee cremone haute

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 13:52:32



Prise le 28/10/2024 13:53:15

Equipement : BPO13

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2796

Hauteur (baie pour les portes) : 2223

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 13:55:10

Equipement : BPO12

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2796

Hauteur (baie pour les portes) : 2223

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 13:57:12

Equipement : BPO05

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEigner

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 898

Hauteur (baie pour les portes) : 2199

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:00:26

Equipement : BPO04

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEigner

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1887

Hauteur (baie pour les portes) : 2115


Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:04:05

Equipement : BPO01

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1796

Hauteur (baie pour les portes) : 2223

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : aimant décalé

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:06:42



Prise le 28/10/2024 14:07:06

Equipement : BPO03

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1970

Hauteur (baie pour les portes) : 2088


Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:11:16

Equipement : BPO02

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2796

Hauteur (baie pour les portes) : 2223

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : reglage buté cremone

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:13:41



Prise le 28/10/2024 14:13:53

Equipement : BPO10

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 889

Hauteur (baie pour les portes) : 2207

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:22:40

Equipement : BPO09

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 900

Hauteur (baie pour les portes) : 2166

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:25:14

Equipement : BPO17

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 896

Hauteur (baie pour les portes) : 2023

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:30:19

Equipement : BPO18

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 900

Hauteur (baie pour les portes) : 2216

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:33:16

Equipement : BPO08

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2011

Hauteur (baie pour les portes) : 2150

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:46:51

Equipement : BPO07

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1930

Hauteur (baie pour les portes) : 2153

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : reglage buté cremone haute

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:50:03



Prise le 28/10/2024 14:50:15

Equipement : BPO06

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1999

Hauteur (baie pour les portes) : 2160

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : reglage buté cremone et remplacement push bar 2 points

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:54:12



Prise le 28/10/2024 14:54:23

Equipement : BPO11

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1798

Hauteur (baie pour les portes) : 2194

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 28/10/2024 14:58:04

Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire :

Nature : Barrière levante

Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : roger technology

localisation site client : drive

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 24/10/2024 09:38:03

Année : 2021

N° de série : M_ka 7008

Marque : roger technology

Largeur : 6300

Hauteur : 0

Anomalie constatée : marquage à faire

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour les travaux : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo :



Prise le 24/10/2024 09:44:09

ROUGE -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Nature : Barrière levante

Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : roger technology

localisation site client : entree materiaux extérieur

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 24/10/2024 10:17:45

Année : 2021

N° de série : M_kA 7002

Marque : roger technology

Largeur : 5800

Hauteur : 0

Anomalie constatée : marquage à refaire et devis en cours pour reprise fixation poteau réception

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour les travaux : 4

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo :



Prise le 24/10/2024 10:22:00

ORANGE -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Nature : Barrière levante

Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : roger technology

localisation site client : sortie materiaux extérieur

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 24/10/2024 10:32:37

Année : 2021

N° de série : M_kA 7002

Marque : roger technology

Largeur : 5820

Hauteur : 0

Anomalie constatée : lisse trop courte ,marquage à refaire

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour les travaux : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo :



Prise le 24/10/2024 10:36:50

ORANGE -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Commentaire interne :

TRIGRAMME : EJO

Signature tech :