

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 15/11/2024 12:46:25

Date : 30/09/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : DELANCHY PRESTATION DE SERVICE 30

Ville : GENERAC

Code postal : 30510

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : NIV18

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER 95

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 10:31:16

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Joue droite à remplacer

Modèle joue : double

Photo joue :



Prise le 30/09/2024 10:32:39

Anomalie / composant autres : joue à refixer

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 10:33:48

Equipement : NIV17

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 95

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 10:36:22

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 10:37:10

Equipement : NIV16

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 11:04:18

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:04:43

Equipement : NIV15

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER 95

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Sectionneur à remplacer

Référence sectionneur : coffret hormann 300U

Anomalie / composant autres : sectioneur hs

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:12:54

Equipement : NIV14

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 95

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 11:19:11

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:20:25

Equipement : NIV13

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 11:23:39

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:24:15

Equipement : NIV12

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 11:32:29

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:32:58

Equipement : NIV11

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER


Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 11:36:17

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 11:36:54

Equipement : NIV10

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 14:16:36

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:17:03

Equipement : NIV21

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER 95

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 14:25:54

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:26:56

Equipement : NIV22

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2030

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2800

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:30:24

Equipement : NIV23

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 95

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2040

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2800

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Sectionneur à remplacer

Référence sectionneur : coffret hormann 300U

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:35:30

Equipement : NIV24

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 95

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2040

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2800

Plaque signaletique : non

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:43:11

Equipement : NIV08

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 14:52:36

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:53:55

Equipement : NIV07

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 14:56:04

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Joue droite à remplacer

Modèle joue : standard

Photo joue :



Prise le 30/09/2024 14:57:07

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 14:57:48

Equipement : NIV06

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 14:59:46

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Joue gauche à remplacer

Modèle joue : standard

Photo joue :



Prise le 30/09/2024 15:00:21



Prise le 30/09/2024 15:00:33

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 15:01:01

Equipement : NIV04

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 15:12:51

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 15:13:41

Equipement : NIV03

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEigner 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEigner 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 15:16:19

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 15:16:41

Equipement : NIV02

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 15:26:26

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 15:26:50

Equipement : NIV01

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2240

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 15:29:04

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 15:29:39

Equipement : NIV09

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 15:44:23

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Butoir droit à remplacer

Photo butoir :



Prise le 30/09/2024 15:54:21

Modèle butoir : photo

Anomalie / composant autres : remise en place des 2 vis de fixation de la centrale . butoirs droit à refixer avec 2 goujons d'ancrage LG 200 diam 16

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 15:57:56

Equipement : NIV25

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER 2019

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2220

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 30/09/2024 16:13:58

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 30/09/2024 16:14:29

Equipement : NIV26

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Année : 2019

N° de série : Plaque

Marque : Eurodock

Largeur (baie pour les portes) : 2220

Hauteur (baie pour les portes) : 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/10/2024 09:05:14

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/10/2024 09:07:11

Equipement : NIV05

Localisation site client :

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2019

N° de série : 190468R

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2220

Hauteur (baie pour les portes) : 2420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/10/2024 10:40:10

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/10/2024 10:40:31

Equipement : RAP01

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : 0410-01305080050101

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/10/2024 10:55:46

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Façade coffret de commande à remplacer

Modèle coffret de commande : BK150 FUE -1

Marque coffret de commande : hormann

Photo coffret de commande :



Prise le 04/10/2024 10:58:30

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 04/10/2024 10:58:58

Equipement : RAP02

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 0410-012539400110101


Marque : Hormann

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/10/2024 11:02:27

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Façade coffret de commande à remplacer

Modèle coffret de commande : BK150 FUE.1

Marque coffret de commande : hormann

Photo coffret de commande :



Prise le 04/10/2024 11:04:13

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 04/10/2024 11:04:43

Equipement : RAP03

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 0410.01323640030101

Marque : Hormann

Largeur (baie pour les portes) : 3000

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/10/2024 11:09:19

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/10/2024 11:10:27

Equipement : RAP04

Localisation site client :

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 0410.01323640010101

Marque : Hormann

Largeur (baie pour les portes) : 2400

Hauteur (baie pour les portes) : 2600

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 04/10/2024 11:13:13

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 04/10/2024 11:13:36

Equipement supplémentaire

Equipement supplémentaire :

Nature : Niveleur de quai


Mode fonctionnement : Motorisé

Motorisation : centrale hydraulique

localisation site client : delanchy generac niv 33

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 04/10/2024 09:12:16

Année : 2019

N° de série : 190468f

Marque : eurodock

Largeur : 2220

Hauteur : 2420

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 04/10/2024 09:13:48

vert -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Nature : Niveleur de quai

Mode fonctionnement : Motorisé

Motorisation : centrale hydraulique

localisation site client : delanchy generac niv 32

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 04/10/2024 09:16:10

Année : 2019

N° de série : 190463h

Marque : eurodock

Largeur : 2220

Hauteur : 2420

Anomalie constatée : joue gauche hs et 2 butoirs à remplacer

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour les travaux : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo :



Prise le 04/10/2024 09:18:40



Prise le 04/10/2024 09:19:18



Prise le 04/10/2024 09:20:45

ROUGE -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Nature : Niveleur de quai


Mode fonctionnement : Motorisé

Motorisation : centrale hydraulique

localisation site client : delanchy generac niv 31

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 04/10/2024 09:35:30

Année : 2019

N° de série : 1904

Marque : eurodock

Largeur : 2220

Hauteur : 2420

Anomalie constatée : butoirs gauche à refixer

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour les travaux : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo :



Prise le 04/10/2024 09:37:38



Prise le 04/10/2024 09:38:05

ORANGE -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Nature : Niveleur de quai


Mode fonctionnement : Motorisé

Motorisation : centrale hydraulique

localisation site client : delanchy generac niv 30

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 04/10/2024 09:44:33

Année : 2019

N° de série : 1904463A

Marque : eurodock

Largeur : 2220

Hauteur : 2420

Anomalie constatée : butoir droit à refixer

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour les travaux : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo :



Prise le 04/10/2024 09:46:12



Prise le 04/10/2024 09:46:31

ORANGE -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Nature : Niveleur de quai

Mode fonctionnement : Motorisé

Motorisation : centrale hydraulique

localisation site client : delanchy generac niv 29

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 04/10/2024 10:10:42

Année : 2019

N° de série : 190468I

Marque : eurodock

Largeur : 2220

Hauteur : 2420

Anomalie constatée : reprise fixation centrale, fuite flexible vérin plateau

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour les travaux : 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo :



Prise le 04/10/2024 10:13:16



Prise le 04/10/2024 10:13:40

ROUGE -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Nature : Porte rapide


Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : sous caisson

localisation site client : delanchy generac rap 06

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 04/10/2024 10:49:15

Année : 2019

N° de série : 0410-130508003010

Marque : hormann

Largeur : 3000

Hauteur : 3500

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 04/10/2024 10:51:07

vert -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Nature : Porte rapide


Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : sous caisson

localisation site client : delanchy generac rap o5

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 04/10/2024 11:15:28

Année : 2019

N° de série : 0410.01623640020101

Marque : hormann

Largeur : 2000

Hauteur : 2200

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 04/10/2024 11:16:51

vert -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Nature : Porte rapide


Mode fonctionnement : Automatique

Motorisation : sous caisson

localisation site client : delanchy generac rap 07

Plaque signaletique : Oui

Photo plaque signalétique :



Prise le 04/10/2024 11:19:22

Année : 2019

N° de série : 041001305080010101

Marque : hormann

Largeur : 2500

Hauteur : 3000

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

Photo :



Prise le 04/10/2024 11:20:47

vert -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Commentaire interne :

TRIGRAMME : ejo

Signature tech :