

Projeto de Redução de Risco - Entrega

Diretoria de Logística - Segurança do Trabalho Corporativa

ONE PAGER - ROTOGRAMA






Data:	05/07/2025	Avaliador:	Leonardo Leite
Origem:	CDD Foz Do Iguaçu	Hora saída:	07:30h
Destino:	Diamante D'Oeste	Hora retorno:	*
Rota:	: CDD Foz do Iguaçu x Diamante D'Oeste x CDD Foz do Iguaçu	Transportadora:	Log20 Logística
Regional:	SUL		

Classificação (Deslocamento)	Valor	Un	Observações
Distância média (Ida)?	106	Km	
Distância média (Volta)?	106	Km	
Tempo médio da viagem (Ida)?	01:45	m	Média de viagem respeitando a jornada da equipe
Tempo médio da viagem (Volta)?	01:45	m	Média de viagem respeitando a jornada da equipe
Quantos Pontos de parada foram observados?	0	#	Não aplicável
Sinalização	Sim	Não	Observações
Inexistência ou má qualidade de Sinalização horizontal		X	
Inexistência ou pouca Sinalização vertical		X	
Longos Trechos em mal estado de conservação		X	
Geometria da via	Sim	Não	Observações
Existem trechos em declive	X		
Longos trechos em reta	X		
Alta incidência de curvas perigosas	X		
Características da via	Sim	Não	Observações
Longos trechos em pista simples	X		
Existem trechos longos com baixa iluminação		X	
Pista tem área de escape		X	
Existem trechos de pista em Serra / Montanhas		X	
Maior parte da Rodovia sem acostamento	X		
Longo trecho da Rodovia com desnível entre pista e acostamento		X	
Anomalias	Sim	Não	Observações
Longos trechos com Neblinas		X	
Alta frequência de veículos (carros e caminhões)	X		
Longo trecho da Rodovia em obras / duplicações		X	
Grande incidência / relato de animais na pista		X	
Grande incidência de acidentes e incidentes SIFs nesse trecho		X	

Telefones de Emergência			Observações
Polícia Militar	190		Realização do check-List de inspeção no equipamento antes de iniciar a viagem
Polícia Rodoviária Federal	191		Não iniciar a viagem caso encontre qualquer anomalia no check-list de inspeção diário
Polícia Rodoviária Estadual	198		Manter os EPIs em bom estado de conservação
Corpo de Bombeiros	193		Realizar o giro 360 sempre, antes de subir e ligar o caminhão
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	192		
Transportadora: (49) 989267415			
Ponto de Parada:			
Ponto de Parada:			
Em caso de emergências (socorro mecânico, entre outras necessárias) parar o veículo em local seguro, acionar o pisca alerta e sinalizar a pista com cones. A sinalização de emergência deve contemplar distância mínima de 110m, sendo posicionado 01 cone a 70 metros da traseira do equipamento, 01 cone próximo ao para-choque traseiro e 01 cone a 40 metros a frente da cabine.			

Mapa da Rota



Mapeamento Rota	Numero do ponto ou trecho	Tipo: Ponto ou Trecho	Nível de Risco	Rodovia /BR/AV /Rua	Km Inicial	Km Final	Orientação (característica do ponto ou trecho)	Localização				Velocidade		Registro Fotográfico
								Inicial		Final		Velocidade permitida na via	Velocidade de segurança a ser praticada	
								Latitude S:	Longitude W:	Latitude S:	Longitude W:			
          	1	Ponto	Moderado	BR 277	721		Saída para rodovia BR-277.	-25.4917091	-54.5129082	-25.4456003	-54.512881	80 km/h	80 km/h	 
	3	Ponto	Moderado	BR 277	709		Acesso a Santa Teresinha Do Itaipu	-25.4456003	-54.4017029	-25.4456003	-54.512881	60 km/h	60 km/h	 
	4	Trecho	Baixo	BR 277	708	706	Trecho com neblina	-25.4370956	-54.3815064	-25.435286	-54.3779636	80 Km/h	80 Km/h	 
	5	Ponto	Moderado	BR 277	690		Curva Acentuada a esquerda	-25.3584317	-54.2454799	****	****	80 Km/h	80 Km/h	 
	6	Ponto	Moderado	BR 277	688		Acesso a cidade de São Miguel Do Iguaçu	-25.3451166	-54.232719	***	***	60 Km/h	60 Km/h	 
	7	Trecho	Alto	PR 497	2	30	Longos trechos em mal estado de conservação	-25.337228	-54.249072	-25.101634	-54.244780	80 Km/h	80 Km/h	 
	8	Trecho	Alto	PR 497	2	30	Trecho sem acostamento	-25.337228	-54.249072	-25.101634	-54.244780	80 Km/h	80 Km/h	 
	9	Trecho	Moderado	PR 497	15	15	Ponte	-25.233156	-54.226534	-25.230294	-54.225919	80 Km/h	80 Km/h	 
	10	Ponto	Moderado	PR 497	16		Curva acentuada a direita	-25.135390	-54.242266	-25.133280	-54.243758	80 Km/h	80 Km/h	 
	11	Ponto	Moderado	PR 497	30		Acesso a PR - 495 Cidade de Missal	-25.0985406	-54.2440878	***	***	80 Km/h	80 Km/h	 
	12	Trecho	Moderado	PR 497	32	33	Curva Acentuada a Direita	-25.084036	-54.261681	-25.081957	-54.262496	80 Km/h	80 Km/h	 

Dom Armando

Moreninha

Diamante
D'Oeste

Foz Do Iguaçu

ATENÇÃO
TRÁFEGO
DE
CAMINHÕES

80
km/h



80
km/h

ATENÇÃO
TRÁFEGO
DE
CAMINHÕES

80
km/h



60
km/h

ATENÇÃO
TRÁFEGO
DE
CAMINHÕES

60
km/h



60
km/h



60
km/h

ATENÇÃO
TRÁFEGO
DE
CAMINHÕES

60
km/h



80
km/h

13	Ponto	Moderado	PR 495	59	_____	Acesso a PR - 495 Cidade de Dom Armando	-25.036318	-54.247813	-25.030192	-54.241625	80 Km/h	80 Km/h
14	Ponto	Moderado	PR 495	690	_____	Curva Acentuada a Esquerda	-25.004474	-54.234294	-25.002481	-54.235206	80 Km/h	80 Km/h
15	Trecho	Moderado	PR 495	690	_____	Longos trechos em reta	-25.337228	-54.249072	-25.101634	-54.244780	80 Km/h	80 Km/h
16	Ponto	Moderado	PR 495	690	_____	Curva acentuada a Esquerda	-24.959479	-54.255575	-24.959076	-54.256142	60 Km/h	60 Km/h
17	Ponto	Moderado	PR 495	70	_____	Acesso a PR - 495 Cidade de Moreninha	-24.959251	-54.257075	-24.959279	-54.265535	60 Km/h	60 Km/h
18	Trecho	Moderado	PR 495	_____	_____	Curva Acentuada a Direita Linha Santa Cruz	-24.958793	-54.267339	-24.958511	-54.267951	60 Km/h	60 Km/h
19	Trecho	Moderado	PR 488	_____	_____	Curva Acentuada a Direita acesso a PR 488	-24.924674	-54.270710	-24.923643	-54.270356	60 Km/h	60 Km/h
20	Trecho	Moderado	PR 488	_____	_____	Acesso a Diamante D'Oeste	-24.941669	-54.108911	-24.944344	-54.107173	60 Km/h	60 Km/h
25	Ponto	Moderado	BR 277	721	_____	Cruzamento para acesso ao CDD.	-25.491578	-54.512881	***	***	80 Km/h	80 Km/h

