

Projeto de Redução de Risco - Entrega

Diretoria de Logística - Segurança do Trabalho Corporativa

ONE PAGER - ROTOGRAMA




Data:	05/07/2025	Avaliador:	Leonardo Leite
Origem:	CDD Foz Do Iguaçu	Hora saída:	07:30h
Destino:	Goioere	Hora retorno:	*
Rota:	CDD Foz do Iguaçu x Goioere x CDD Foz do Iguaçu	Transportadora:	Log20 Logística
Regional:	SUL		

Classificação (Deslocamento)	Valor	Un	Observações
Distancia média (Ida)?	259	Km	
Distancia média (Volta)?	259	Km	
Tempo médio da viagem (Ida)?	04:00	h	Média de viagem respeitando a jornada da equipe
Tempo médio da viagem (Volta)?	04:00	h	Média de viagem respeitando a jornada da equipe
Quantos Pontos de parada foram observados?	0	#	Não aplicável
Sinalização	Sim	Não	Observações
Inexistência ou má qualidade de Sinalização horizontal		X	
Inexistência ou pouca Sinalização vertical		X	
Longos Trechos em mal estado de conservação		X	
Geometria da via	Sim	Não	Observações
Existem trechos em declive	X		
Longos trechos em reta	X		
Alta incidência de curvas perigosas		X	
Características da via	Sim	Não	Observações
Longos trechos em pista simples		X	
Existem trechos longos com baixa iluminação	X		
Pista tem área de escape		X	
Existem trechos de pista em Serra / Montanhas		X	
Maior parte da Rodovia sem acostamento		X	
Longo trecho da Rodovia com desnível entre pista e acostamento	X		
Anomalias	Sim	Não	Observações
Longos trechos com Neblinas		X	
Alta frequência de veículos (carros e caminhões)	X		
Longo trecho da Rodovia em obras / duplicações		X	
Grande incidência / relato de animais na pista		X	
Grande incidência de acidentes e incidentes SIFs nesse trecho		X	

Telefones de Emergência			Observações
Polícia Militar	190		Realização do check-List de inspeção no equipamento antes de iniciar a viagem
Polícia Rodoviária Federal			Não iniciar a viagem caso encontre qualquer anomalia no check-list de inspeção diário
Polícia Rodoviária Estadual	198		Manter os EPIs em bom estado de conservação
Corpo de Bombeiros	193		Realizar o giro 360 sempre, antes de subir e ligar o caminhão
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	192		
Transportadora: (49) 989267415			
Ponto de Parada:			
Ponto de Parada:			
Em caso de emergências (socorro mecânico, entre outras necessárias) parar o veículo em local seguro, acionar o pisca alerta e sinalizar a pista com cones. A sinalização de emergência deve contemplar distancia mínima de 110m, sendo posicionado 01 cone a 70 metros da traseira do equipamento, 01 cone próximo ao para-choque traseiro e 01 cone a 40 metros a frente da cabine.			

Mapa da Rota



Mapeamento Rota	Numero do ponto ou trecho	Tipo: Ponto ou Trecho	Nível de Risco	Rodovia /BR/AV /Rua	Km Inicial	Km Final	Orientação (característica do ponto ou trecho)	Localização				Velocidade		Registro Fotográfico
								Inicial		Final		Velocidade permitida na via	Velocidade de segurança a ser praticada	
								Latitude S:	Longitude W:	Latitude S:	Longitude W:			
                     	1	Ponto	Moderado	BR 277	721		Saída para rodovia BR-277.	-25.4917091	-54.5129082	-25.4456003	-54.512881	80 km/h	80 km/h	 
	2	Trecho	Moderado	BR 277	718	716	Trecho com Neblina	-25.4812186	-54.4877788	-25.4456003	-54.512881	80 km/h	80 km/h	 
	3	Ponto	Moderado	BR 277	709		Acesso a Santa Teresinha Do Itaipu	-25.4456003	-54.4017029	-25.4456003	-54.512881	60 km/h	60 km/h	 
	4	Trecho	Baixo	BR 277	708	706	Trecho com neblina	-25.4370956	-54.3815064	-25435286	-54.3779636	80 Km/h	80 Km/h	 
	5	Ponto	Moderado	BR 277	690		Curva Acentuada a esquerda	-25.3584317	-54.2454799	****	****	80 Km/h	80 Km/h	 
	6	Ponto	Moderado	BR 277	688		Acesso a cidade de São Miguel Do Iguaçu	-25.3451166	-54.232719	***	***	60 Km/h	60 Km/h	 
		Trecho	Alto	BR 277	685	683	Curva acentuada a Direita e esquerda	-25.3349513	-54.2077281	-25.3329337	-54.1923417	80 Km/h	80 Km/h	 
	25	Trecho	Baixo	BR 277	683	672	Longo trecho em reta	-25.3329337	-54.1923417	-25.2880399	-54.0988216	80 Km/h	80 Km/h	 
	36	Trecho	Alto	BR 277	661	658	Curva acentuada a direita e esquerda	-25.2527331	-53.9995589	-25.2427304	-53.9782945	80 Km/h	80 Km/h	 
	37	Ponto	Baixo	BR 277	658		Acesso a cidade de Matelândia	-25.2428028	-53.9793633	***	***	60 Km/h	60 Km/h	 
40	Trecho	Baixo	BR 277	683	672	Longo trecho em Reta	-25.3329337	-54.1923417	-25.2880399	-54.0988216	80 Km/h	80 Km/h	 	


ANAHY

Nova Aurora

Nova Aurora

Goioere

Goioere

	25	Ponto	Baixo	BR 369	721		Curva acentuada a direita	-24.6676898	-53.2226172	-24.6647357	-53.2224711	60 Km/h	60 Km/h		
	25	Ponto	Baixo	BR 369	721		Pedagio desativado	-24.7435624	-53.2670176	-24.7441776	-53.2701237	40 Km/h	40 Km/h		
	25	Ponto	Baixo	BR 369	721		cruzamento de vias entrada de Anahy	-24.6388257	-53.2085887	-24.6378983	-53.208301	60 Km/h	60 Km/h		
	25	Ponto	Baixo	BR 369	721		Curva a direita	-24.5946777	-53.2059953	-24.5916755	-53.2051004	60 Km/h	60 Km/h		
	25	Ponto	Moderado	BR 369	721		Via Lateral a esquerda, acesso a Jesuitas.	-24.5886367	-53.2021034	-24.587266	-53.2005052	60 Km/h	60 Km/h		
	25	Ponto	Alto	BR 369 acesso para PR 364	721		Trevo de acesso a PR 364 , via a esquerda acesso a Nova Aurora	-24.5884702	-53.2018295	-24.5873414	-53.2018108	60 Km/h	60 Km/h		
	25	Ponto	Baixo	PR 364	721		Trecho longo com curvas	-24.5664054	-53.205367	-24.5408524	-53.2276911	80 km/h	80 km/h		
	25	Ponto	Alto	PR 364	721		Trevo de acesso ao centro da cidade de Nova Aurora	-24.528683	-53.2494619	***	***	40 Km/h	40 Km/h		
			Moderado	PR 364/PR 180			Trevo de acesso a PR 180 sentido Goioere	-24.5285943	-53.2495624	-24.5280211	-53.2497886	40 Km/h	40 Km/h		
			Baixo	PR 180			Longo trecho em reta	-24.5253158	-53.2474723	-24.2243888	-53.0505572	80 Km/h	80 Km/h		
			Baixo	PR 180			Longo Trecho com Curvas	-24.4473065	-53.2193165	-24.1985536	-53.0383784	80 km/h	80 km/h		