

Projeto de Redução de Risco - Entrega

Diretoria de Logística - Segurança do Trabalho Corporativa


ONE PAGER - ROTOGRAMA



Data:	05/07/2025	Avaliador:	Leonardo Leite
Origem:	CDD Foz do Iguaçu	Hora saída:	07:30h
Destino:	Medianeira	Hora retorno:	*
Rota:	CDD Foz do Iguaçu x Medianeira x CDD Foz do Iguaçu	Transportadora:	Log20 Logística
Regional:	SUL		

Classificação (Deslocamento)	Valor	Un	Observações
Distância média (Ida)?	50	Km	
Distância média (Volta)?	50	Km	
Tempo médio da viagem (Ida)?	01:00	m	Média de viagem respeitando a jornada da equipe
Tempo médio da viagem (Volta)?	01:00	m	Média de viagem respeitando a jornada da equipe
Quantos Pontos de parada foram observados?	0	#	Não aplicável
Sinalização	Sim	Não	Observações
Inexistência ou má qualidade de Sinalização horizontal		X	
Inexistência ou pouca Sinalização vertical		X	
Longos Trechos em mal estado de conservação		X	
Geometria da via	Sim	Não	Observações
Existem trechos em declive	X		
Longos trechos em reta	X		
Alta incidência de curvas perigosas	X		
Características da via	Sim	Não	Observações
Longos trechos em pista simples		X	
Existem trechos longos com baixa iluminação		X	
Pista tem área de escape		X	
Existem trechos de pista em Serra / Montanhas		X	
Maior parte da Rodovia sem acostamento		X	
Longo trecho da Rodovia com desnível entre pista e acostamento		X	
Anomalias	Sim	Não	Observações
Longos trechos com Neblinas		X	
Alta frequência de veículos (carros e caminhões)	X		
Longo trecho da Rodovia em obras / duplicações		X	
Grande incidência / relato de animais na pista		X	
Grande incidência de acidentes e incidentes SIFs nesse trecho		X	

Telefones de Emergência			Observações
Polícia Militar	190		Realização do check-List de inspeção no equipamento antes de iniciar a viagem
Polícia Rodoviária Federal	191		Não iniciar a viagem caso encontre qualquer anomalia no check-list de inspeção diário
Polícia Rodoviária Estadual	198		Manter os EPIs em bom estado de conservação
Corpo de Bombeiros	193		Realizar o giro 360 sempre, antes de subir e ligar o caminhão
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	192		
Transportadora: (49) 989267415			
Ponto de Parada:			
Ponto de Parada:			
Em caso de emergências (socorro mecânico, entre outras necessárias) parar o veículo em local seguro, acionar o pisca alerta e sinalizar a pista com cones. A sinalização de emergência deve contemplar distância mínima de 110m, sendo posicionado 01 cone a 70 metros da traseira do equipamento, 01 cone próximo ao para-choque traseiro e 01 cone a 40 metros a frente da cabine.			



Mapeamento Rota	Numero do ponto ou trecho	Tipo: Ponto ou Trecho	Nível de Risco	Rodovia /BR/AV /Rua	Km Inicial	Km Final	Orientação (característica do ponto ou trecho)	Localização				Velocidade		Registro Fotográfico
								Inicial		Final		Velocidade permitida na via	Velocidade de segurança a ser praticada	
								Latitude S:	Longitude W:	Latitude S:	Longitude W:			
                 	1	Ponto	Moderado	BR 277	721	_____	Saída para rodovia BR-277.	-25.4917091	-54.5129082	-25.4456003	-54.512881	80 km/h	80 km/h	 
	2	Trecho	Moderado	BR 277	718	716	Trecho com Neblina	-25.4812186	-54.4877788	-25.4456003	-54.512881	80 km/h	80 km/h	 
	3	Ponto	Moderado	BR 277	709	_____	Acesso a Santa Teresinha Do Itaipu	-25.4456003	-54.4017029	-25.4456003	-54.512881	60 km/h	60 km/h	 
	4	Trecho	Baixo	BR 277	708	706	Trecho com neblina	-25.4370956	-54.3815064	-25.435286	-54.3779636	80 Km/h	80 Km/h	 
	5	Ponto	Moderado	BR 277	690	_____	Curva Acentuada a esquerda	-25.3584317	-54.2454799	****	****	80 Km/h	80 Km/h	 
	6	Ponto	Moderado	BR 277	688	_____	Acesso a cidade de São Miguel Do Iguaçu	-25.3451166	-54.232719	***	***	60 Km/h	60 Km/h	 
		Trecho	Alto	BR 277	685	683	Curva acentuada a Direita e esquerda	-25.3349513	-54.2077281	-25.3329337	-54.1923417	80 Km/h	80 Km/h	 
	25	Trecho	Baixo	BR 277	683	672	Longo trecho em reta	-25.3329337	-54.1923417	-25.2880399	-54.0988216	80 Km/h	80 Km/h	 
25	Ponto	Moderado	BR 277	721	_____	Cruzamento para acesso ao CDD.	-25.491578	-54.512881	***	***	80 Km/h	80 Km/h	 	