

Projeto de Redução de Risco - Entrega

Diretoria de Logística - Segurança do Trabalho Corporativa


ONE PAGER - ROTOGRAMA



Data:	05/07/2025	Avaliador:	Leonardo Leite
Origem:	CDD Foz Do Iguaçu	Hora saída:	07:30h
Destino:	São José Das Palmeiras	Hora retorno:	*
Rota:	CDD Foz do Iguaçu x São José Das Palmeiras x CDD Foz do Iguaçu	Transportadora:	Log20 Logística
Regional:	SUL		

Classificação (Deslocamento)	Valor	Un	Observações
Distância média (Ida)?	136	Km	
Distância média (Volta)?	136	Km	
Tempo médio da viagem (Ida)?	02:30	h	Média de viagem respeitando a jornada da equipe
Tempo médio da viagem (Volta)?	02:30	h	Média de viagem respeitando a jornada da equipe
Quantos Pontos de parada foram observados?	0	#	Não aplicável
Sinalização	Sim	Não	Observações
Inexistência ou má qualidade de Sinalização horizontal		X	
Inexistência ou pouca Sinalização vertical		X	
Longos Trechos em mal estado de conservação		X	
Geometria da via	Sim	Não	Observações
Existem trechos em declive	X		
Longos trechos em reta	X		
Alta incidência de curvas perigosas		X	
Características da via	Sim	Não	Observações
Longos trechos em pista simples	X		
Existem trechos longos com baixa iluminação		X	
Pista tem área de escape		X	
Existem trechos de pista em Serra / Montanhas		X	
Maior parte da Rodovia sem acostamento	X		
Longo trecho da Rodovia com desnível entre pista e acostamento		X	
Anomalias	Sim	Não	Observações
Longos trechos com Neblinas		X	
Alta frequência de veículos (carros e caminhões)	X		
Longo trecho da Rodovia em obras / duplicações		X	
Grande incidência / relato de animais na pista		X	
Grande incidência de acidentes e incidentes SIFs nesse trecho		X	

Telefones de Emergência	Observações
Polícia Militar 190	Realização do check-List de inspeção no equipamento antes de iniciar a viagem
Polícia Rodoviária Federal 191	Não iniciar a viagem caso encontre qualquer anomalia no check-list de inspeção diário
Polícia Rodoviária Estadual 198	Manter os EPIs em bom estado de conservação
Corpo de Bombeiros 193	Realizar o giro 360 sempre, antes de subir e ligar o caminhão
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192	
Transportadora: (49) 989267415	
Ponto de Parada:	
Ponto de Parada:	
Em caso de emergências (socorro mecânico, entre outras necessárias) parar o veículo em local seguro, acionar o pisca alerta e sinalizar a pista com cones. A sinalização de emergência deve contemplar distância mínima de 110m, sendo posicionado 01 cone a 70 metros da traseira do equipamento, 01 cone próximo ao para-choque traseiro e 01 cone a 40 metros a frente da cabine.	



Mapeamento Rota	Numero do ponto ou trecho	Tipo: Ponto ou Trecho	Nível de Risco	Rodovia /BR/AV /Rua	Km Inicial	Km Final	Orientação (característica do ponto ou trecho)	Localização				Velocidade		Registro Fotográfico		
								Inicial		Final		Velocidade permitida na via	Velocidade de segurança a ser praticada			
								Latitude S:	Longitude W:	Latitude S:	Longitude W:					
 	1	Ponto	Moderado	BR 277	721		Saída para rodovia BR-277.	-25.4917091	-54.5129082	-25.4456003	-54.512881	80 km/h	80 km/h			
	 	2	Trecho	Moderado	BR 277	718	716	Trecho com Neblina	-25.4812186	-54.4877788	-25.4456003	-54.512881	80 km/h	80 km/h		
	 	3	Ponto	Moderado	BR 277	709		Acesso a Santa Teresinha Do Itaipu	-25.4456003	-54.4017029	-25.4456003	-54.512881	60 km/h	60 km/h		
	 	4	Trecho	Baixo	BR 277	708	706	Trecho com neblina	-25.4370956	-54.3815064	-25.435286	-54.3779636	80 Km/h	80 Km/h		
	 	5	Ponto	Moderado	BR 277	690		Curva Acentuada a esquerda	-25.3584317	-54.2454799	****	****	80 Km/h	80 Km/h		
	 	6	Ponto	Moderado	BR 277	688		Acesso a cidade de São Miguel Do Iguaçu	-25.3451166	-54.232719	***	***	60 Km/h	60 Km/h		
	 	8	Trecho	Alto	PR 497	2	30	Trecho sem acostamento	-25.337228	-54.249072	-25.101634	-54.244780	80 Km/h	80 Km/h		
	 	9	Trecho	Moderado	PR 497	15	15	Ponte	-25.233156	-54.226534	-25.230294	-54.225919	80 Km/h	80 Km/h		
	 	10	Ponto	Moderado	PR 497	16		Curva acentuada a direita	-25.135390	-54.242266	-25.133280	-54.243758	80 Km/h	80 Km/h		
	 	11	Ponto	Moderado	PR 497	30		Acesso a PR - 495 Cidade de Missal	-25.0985406	-54.2440878	***	***	80 Km/h	80 Km/h		
 	22	Trecho	Moderado	PR 495	1	17	Longos Trechos de Reta	-24.959056	-54.265722	-24.860675	-54.329949	80 Km/h	80 Km/h			

Santa Helena

ATENÇÃO
TRANSITO
DE
CAMINHÕES

80
km/h



80
km/h

Sub-sede

ATENÇÃO
TRANSITO
DE
CAMINHÕES

60
km/h



80
km/h

São Clemente

60
km/h



80
km/h

São José Das
Palmeiras

60
km/h

Foz Do Iguaçu



80
km/h

23	Ponto	Alto	PR 488	17		Entrada de Santa Helena	-24.943207	-54.302366	***	***	80 Km/h	80 Km/h		
24	Trecho	Moderado	PR 488			Longo Trecho com Curva	-24.835859	-54.330285	-24.767628	-54.307507	80 Km/h	80 Km/h		
25	Ponto	Moderado	PR 488			Sub-sede	-24.796819	-54.306080	***	***	60 Km/h	60 Km/h		
26	Trecho	Moderado	PR 488			Longo trechos com curvas	-24.783962	-54.278700	-24.777338	-54.1793	80 Km/h	80 Km/h		
27	Ponto	Moderado	PR 488			São Clemente	-24.777806	-54.239476	***	***	60 Km/h	60 Km/h		
28	Trecho	Moderado	PR 317			Longo trevo com curvas	-24.784352	-54.234154	-24.823620	-54.087298	80 Km/h	80 Km/h		
29	Ponto	Moderado	PR 317	101		Acesso a cidade de São Jose das Palmeiras	-24.8352357	-54.0654676	***	***	60 Km/h	60 Km/h		
3	Ponto	Moderado	BR 277	721		Cruzamento para acesso ao CDD.	-25.491578	-54.512881	***	***	80 Km/h	80 Km/h		