

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C003
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe QA de Revisión de Regresión — Aplicación Móvil SICAV (APK) SRNI	Fecha: Agosto de 2026 Página 1 de 11

1. Introducción

El presente informe documenta la revisión de regresión de control de calidad (QA) realizada sobre la aplicación móvil "SICAV Móvil" (paquete co.gov.unidadvictimas.srni) del Sistema de Registro Nacional de Información (SRNI), a partir de los hallazgos reportados por el equipo de campo durante el uso operativo del aplicativo y de la validación funcional guiada realizada sobre un dispositivo Android físico real.

La validación se realizó módulo por módulo, reproduciendo en el dispositivo las mismas condiciones descritas en el reporte de campo, y registrando el resultado observado, sin asumir como corregido ningún punto que no contara con verificación directa.

2. Objetivo

Verificar en un dispositivo Android real el estado funcional de los puntos reportados por el equipo de campo sobre el aplicativo móvil SRNI (límite de caracterizaciones, alerta de vigencia en Ruta General, exactitud de la consulta RNI, y funcionamiento en modo offline), y documentar hallazgos adicionales detectados durante la revisión, mediante una escala de semaforización (Cumplido, Crítico, Medio, Bajo), diferenciando las responsabilidades de frontend, backend y definición de negocio.

3. Alcance

Este informe cubre la aplicación móvil (APK) "SICAV Móvil" del SRNI, en sus módulos de autenticación, búsqueda RNI, conformación de hogar, caracterización (captura de instrumentos) y comportamiento en modo offline. Quedan fuera de alcance **el panel web** el cual ya fue reportado con documento en otro correo (validado en el informe independiente IGED-QA-C002 y sus antecesores) y las causas técnicas de fondo de los hallazgos de backend, responsabilidad del equipo de desarrollo backend.

4. Ambiente de pruebas

Elemento	Detalle
Aplicación	SICAV Móvil — paquete co.gov.unidadvictimas.srni, Versión 1.0.0 (build 50)
Dispositivo principal	Dispositivo Android físico real, operado directamente por Jorge Cardona.
Dispositivo complementario	Emulador Android (Android Studio AVD) — descartado como referencia de estabilidad por fallos recurrentes de "System UI no responde" ajenos al aplicativo evaluado
Modalidad	Pruebas guiadas en tiempo real: el analista de campo ejecutó cada paso indicado y reportó el resultado observado y evidencia fotográfica
Documentos de prueba	Consultas realizadas, entre otros, con los documentos 1115724047, 28548486, 21135036, 1002366063 y 80831650
Conectividad	Pruebas realizadas en condiciones normales de red, y adicionalmente en modo avión para validar el comportamiento sin conexión

5. Metodología de validación

Se reprodujeron algunas consultas y navegación habitual que realizaría un usuario estandar(mismo módulo, mismo documento de prueba, misma acción) sobre el dispositivo real, guiando el flujo pantalla por pantalla y registrando el resultado observado mediante evidencia. El comportamiento de los módulos de conformación de hogar y caracterización se contrastó adicionalmente contra el Manual de Usuario SRNI Panel Web y el Resumen Técnico

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C003
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe QA de Revisión de Regresión — Aplicación Móvil SICAV (APK) SRNI	Fecha: Agosto de 2026 Página 2 de 11

de Manuales de Entrevista (módulo VIVANTO), dado que ambos aplicativos comparten las mismas reglas de negocio para las rutas de conformación del hogar (General, Acción Constitucional, Modificación de Núcleo Familiar y Ruta Especial).

Los hallazgos cuyo origen aparente está en el backend (mensajes de error de conexión, de registro o de sincronización) se describen únicamente por su comportamiento observado desde el frontend, sin atribuir causa técnica, responsabilidad que corresponde al equipo de backend.

6. Escala de semaforización utilizada

Estado	Significado
Cumplido	El hallazgo/funcionalidad fue validado y opera correctamente en el entorno de prueba.
Crítico	El hallazgo persiste y bloquea o afecta gravemente una funcionalidad central.
Medio	El hallazgo persiste o solo fue corregido parcialmente; no bloquea el uso general.
Bajo	El hallazgo persiste pero tiene impacto menor, es una mejora sugerida, o no depende del frontend.

7. Resultados de la validación — Hallazgos APK

7.1 Hallazgos críticos

ID	Módulo	Descripción del hallazgo	Estado QA	Observación de validación
APK-001	Caracterización — Ruta de excepción	Al seleccionar cualquiera de las rutas de excepción (Acción constitucional, Modificación de núcleo familiar, Ruta especial) para un documento con entrevista vigente, adjuntar el soporte fotográfico exigido y presionar "Continuar", el sistema no avanza al instrumento de caracterización.	Crítico	Se validó en dispositivo real con un documento de prueba con caracterización vigente hasta el 10/08/2028: se repitió la prueba con las 3 rutas de excepción disponibles, adjuntando soporte en todos los casos; en ninguno el botón "Continuar" completó el flujo, permaneciendo en la misma pantalla con el mensaje de advertencia. Bloquea por completo la recaracterización de personas con entrevista vigente.
APK-002	Hogares — Conformar hogar	Fallo intermitente al conformar hogar para un documento específico: el botón "Conformar hogar" no abre ninguna pantalla, sin mensaje emergente que explique la causa.	Crítico	Se validó con un documento de prueba distinto (Rosa Bustos): el flujo de conformar hogar funcionó correctamente. Con otros dos documentos de prueba (Rubiela Diaz Triana y Sara Nicol Salazar Preciado, ambos por Ruta General y habilitados para caracterización) el sistema mostró "No se pudo

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA		Código: IGED-QA-C003
	QA/AUDITORÍA IGED		Versión: 1
	Informe QA de Revisión de Regresión — Aplicación Móvil SICAV (APK) SRNI		Fecha: Agosto de 2026 Página 3 de 11

				registrar. Revisa la conexión e intenta de nuevo" al presionar "Conformar hogar", pese a contar con señal de red visible (datos móviles/WiFi activos). Al repetirse con más de un documento y sin evidencia real de falla de conectividad, el origen más probable está en el backend; se recomienda su revisión prioritaria, dado que el frontend no ofrece información de diagnóstico adicional al usuario.
APK-003	Modo offline	La aplicación fue reportada como funcional en modo offline, pero no permite continuar el trabajo de campo sin conexión.	Crítico	Se validó en dispositivo real, activando modo avión con sesión ya iniciada: el listado de "Encuestas" muestra "No se pudo cargar las sesiones" y al abrir una sesión en curso aparece "No se pudo cargar la sesión" sin opción de continuar el trabajo; el listado de "Hogares" muestra "No se pudo cargar hogares del servidor" y despliega el estado vacío "Sin hogares" pese a existir hogares ya conformados, lo cual puede inducir al usuario en campo a registrar hogares duplicados. La consulta RNI sin conexión responde "Error al consultar el RNI. Verifique la conexión", comportamiento esperado dado que depende de un servicio central en línea. En conjunto, la app no sostiene la continuidad del trabajo de campo sin señal.

7.2 Hallazgos medios

ID	Módulo	Descripción del hallazgo	Estado QA	Observación de validación
APK-004	Hogares — Integrantes	No es posible editar ni eliminar un integrante agregado por error al hogar.	Medio	Se validó con un integrante de prueba con datos incompletos: no existe opción de edición ni eliminación desde la pantalla de "Conformar Hogar"; el registro queda fijo de forma permanente en el hogar.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA		Código: IGED-QA-C003
	QA/AUDITORÍA IGED		Versión: 1
	Informe QA de Revisión de Regresión — Aplicación Móvil SICAV (APK) SRNI		Fecha: Agosto de 2026 Página 4 de 11

APK-005	Encuestas — Estado de sesión	El estado de sesión "Completada" no coincide con el indicador de progreso, que se muestra en 0%.	Medio	Se validó: la sesión de instrumento "Asistencia humanitaria" quedó con estado "Completada" (6 respuestas guardadas) pero su barra de progreso permanece en 0%, generando confusión sobre si la información quedó correctamente registrada.
APK-006	Encuestas — Interfaz	Las barras de progreso de las sesiones se desbordan del contenedor visual.	Medio	Se validó en el listado de "Encuestas": las barras de progreso de "Asistencia humanitaria" y "Caracterización territorial" exceden el ancho de su tarjeta. Defecto visual de frontend; no afecta el guardado de datos.
APK-007	Búsqueda RNI — Resultado	Cuando un documento ya cuenta con caracterización vigente, el resultado de "No habilitado para caracterización" no muestra el nombre de la persona asociada.	Medio	Mejora sugerida: mostrar el nombre completo de la persona encontrada junto al mensaje de bloqueo, para que el usuario en campo confirme visualmente que el documento corresponde a quien está buscando.

7.3 Funcionalidades validadas (Cumplido)

ID	Módulo	Descripción del hallazgo	Estado QA	Observación de validación
APK-008	Autenticación	Inicio de sesión con credenciales válidas.	Cumplido	Se validó en dispositivo real: el inicio de sesión autentica correctamente en menos de 1 segundo.
APK-009	Ruta General — Alerta de vigencia	Alertar en Ruta General cuando la entrevista ya esté vigente, para que el usuario en campo no lo interprete como una falla.	Cumplido	Se validó: al consultar un documento con caracterización vigente por Ruta General, el sistema muestra el mensaje "No habilitado para caracterización", evitando que el bloqueo se perciba como un error del aplicativo.
APK-010	Búsqueda RNI — Exactitud de datos	La consulta RNI debe traer correctamente la información de cédulas reales registradas.	Cumplido	Se validó con los documentos 1115724047 y 28548486, y con casos adicionales de prueba: la consulta RNI devuelve información consistente con los registros existentes.
APK-011	Caracterización —	Registro y guardado de respuestas del instrumento de	Cumplido	Se validó: al conformar hogar por Ruta General y seleccionar

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C003
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe QA de Revisión de Regresión — Aplicación Móvil SICAV (APK) SRNI	Fecha: Agosto de 2026 Página 5 de 11

	Captura y guardado (Ruta General)	caracterización para un documento sin caracterización previa.		el instrumento "Asistencia humanitaria", el formulario permitió avanzar, guardar 6 respuestas, y la sesión quedó en estado "Completada".
APK-012	Hogares — Validación de campos	Validación de campos obligatorios al agregar un integrante.	Cumplido	Se validó: el formulario exige Primer Nombre y Primer Apellido; al intentar guardar sin diligenciarlos, el sistema informa claramente los campos faltantes.
APK-013	Caracterización — Diseño de ruta de excepción	Diseño del mecanismo de excepción (selección de ruta, soporte fotográfico obligatorio, trazabilidad de quién autorizó la excepción y sobre quién).	Cumplido	El diseño del mecanismo es correcto y coincide con lo solicitado por el equipo de campo. La falla de ejecución del botón "Continuar" se documenta por separado en APK-001.

8. Punto pendiente de definición funcional

El requisito de campo original indica: **"como está actualmente no puede tener limitante de caracterizaciones; si ya tiene caracterización se debe poder caracterizar nuevamente un mismo documento creado como nuevo dentro del hilo de registro."** El comportamiento actual del aplicativo es distinto: bloquea por defecto la Re caracterización y solo permite continuar mediante una ruta de excepción justificada (ver APK-013).

Se requiere confirmación del equipo funcional sobre si la regla de negocio esperada es la recaracterización sin ninguna restricción, o si el control por excepción (con soporte y trazabilidad) es el comportamiento deseado. Este punto se documenta como pendiente de definición de negocio, no como defecto técnico, dado que actualmente ninguna de las dos vías es completamente operativa: la vía de excepción está bloqueada por el hallazgo APK-001.

9. Resumen de semaforización consolidada

Estado	Cantidad de puntos
Cumplido	6
Crítico	3
Medio	4
Bajo	0
Total de puntos evaluados	13

10. Conclusiones

La funcionalidad núcleo de captura de caracterización por Ruta General (búsqueda RNI, conformación de hogar y guardado del instrumento de encuesta) opera correctamente de principio a fin en un documento sin caracterización previa.

Persisten hallazgos críticos que impiden completar el flujo de recaracterización por ruta de excepción para documentos con entrevista vigente, y que afectan la confiabilidad del trabajo de campo cuando no hay conexión a internet, contrario a lo informado sobre la capacidad offline del aplicativo.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C003
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe QA de Revisión de Regresión — Aplicación Móvil SICAV (APK) SRNI	Fecha: Agosto de 2026 Página 6 de 11

Los hallazgos de severidad media corresponden principalmente a inconsistencias de interfaz (indicadores de progreso, edición de integrantes) que no bloquean el uso general pero afectan la claridad para el usuario en campo.

11.Recomendaciones

1. Priorizar la corrección del botón "Continuar" en la ruta de excepción (APK-001): actualmente bloquea por completo la recaracterización de personas con entrevista vigente.
2. Revisar con el equipo de backend el error intermitente de conformación de hogar (APK-002), dado que el frontend no ofrece información de diagnóstico suficiente.
3. Definir y comunicar formalmente si el trabajo sin conexión es un requisito soportado por el aplicativo; de serlo, revisar la persistencia local de sesiones y hogares (APK-003).
4. Definir la regla de negocio esperada para la recaracterización de documentos (libre vs. por excepción) y documentarla en el manual de usuario/entrevista.
5. Habilitar edición y eliminación de integrantes agregados por error antes de guardar el hogar (APK-004).
6. Corregir el indicador de progreso de las sesiones y el desborde visual de las barras en el módulo Encuestas (APK-005, APK-006).
7. Mostrar el nombre de la persona en los resultados de búsqueda RNI cuando exista caracterización vigente (APK-007).

Anexo A. Pruebas complementarias de validación

Adicional a los hallazgos documentados en las secciones anteriores, en el marco de esta validación se realizaron pruebas complementarias orientadas a ampliar la cobertura de la revisión:

- **Consultas aleatorias con cédulas:** se realizaron búsquedas RNI adicionales con números de documento distintos a los reportados puntualmente por el equipo de campo, para validar la consistencia general del módulo de búsqueda. No se identificaron inconsistencias adicionales a las ya documentadas en este informe.
- **Prueba de comportamiento offline:** se activó modo avión con sesión ya iniciada en el dispositivo, para validar si el aplicativo permite continuar el trabajo de campo sin conexión (ver hallazgo APK-003).

Imágenes Anexo:

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C003
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe QA de Revisión de Regresión — Aplicación Móvil SICAV (APK) SRNI	Fecha: Agosto de 2026 Página 7 de 11

3:19

25

3:19

25

GOV.CO

GOV.CO

Encuestas

Sesiones de caracterización

Unidad para las Víctimas

← Sesión de encuesta

Unidad para las Víctimas

Todas

Inicia...

En cur...

Comp...

No se pudo cargar las sesiones.

Asistencia humanitaria

Completada

Hogar: f8f4a173...

10/8/2026 — 10/8/2026

Caracterización territorial

En progreso

Hogar: 9f16028e...

11/7/2026

!

No se pudo cargar la sesión.

Volver

Inicio

Buscar

Hogares

Encuestas

caracterizar...

Inicio


Buscar

Hogares

Encuestas


caracterizar...

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C003
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe QA de Revisión de Regresión — Aplicación Móvil SICAV (APK) SRNI	Fecha: Agosto de 2026 Página 8 de 11



 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C003
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe QA de Revisión de Regresión — Aplicación Móvil SICAV (APK) SRNI	Fecha: Agosto de 2026 Página 9 de 11

3:41



GDV.CO

ENTREVISTA DE CARACTERI...
Conformación del hogar

Unidad para las Víctimas

Tipo de documento
Cédula de Ciudadanía

Número de documento
1140164081

Ruta: General

No se pudo registrar. Revisa la conexión e intenta de nuevo.

Consultar RNI

Persona habilitada para caracterización

SARA NICOL SALAZAR PRECIADO

INCLUIDO

Municipio no registrado

0 hecho(s) victimizante(s) registrado(s)

Conformar hogar

3:10



GDV.CO

Encuestas
Sesiones de caracterización

Unidad para las Víctimas

TodasInicia...En cur...Comp...

Asistencia humanitariaCompletada

Hogar: f8f4a173...

10/8/2026 — 10/8/2026

Caracterización territorialEn progreso

Hogar: 9f16028e...

1/7/2026

Inicio

Buscar

Hogares

Encuestas

caracterizar...

Inicio

Buscar

Hogares

Encuestas

caracterizar...

710.14.15-24 V2

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C003
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe QA de Revisión de Regresión — Aplicación Móvil SICAV (APK) SRNI	Fecha: Agosto de 2026 Página 10 de 11

2:54

3:15

GDV.CO

GDV.CO

ENTREVISTA DE CARACTERI...
Conformación del hogar

Unidad para las Víctimas

ENTREVISTA DE CARACTERI...
Conformación del hogar

Unidad para las Víctimas

Ruta de excepción

Esta persona tiene una caracterización vigente. Solo puede caracterizarla por una de estas rutas, y debe adjuntar el soporte.

☒ Acción constitucional
Fallo, tutela o auto de seguimiento

☐ Modificación del núcleo familiar
Diferencias en la conformación del hogar

☐ Ruta especial
Protección especial o urgencia manifiesta

☒ Adjunto: Screenshot_20260810_...

Esta persona fue caracterizada el 10/08/2026 y su entrevista estaba vigente hasta el 10/08/2028. Puede continuar por la ruta seleccionada, que omite la regla de vigencia. Adjunte foto del soporte: queda registrado quién autorizó la excepción y sobre quién.

Cancelar

Continuar

Caracterización de Víctimas

Ingresar el documento de la persona a caracterizar para iniciar el proceso.

Tipo de documento
Cédula de Ciudadanía

Número de documento
1002366063

Ruta: Acc. Constitucionales

Error al consultar el RNI. Verifique la conexión.

Consultar RNI

Inicio

Buscar

Hogares

Encuestas

caracterizar...

Inicio

Buscar


Hogares

Encuestas

caracterizar...

710.14.15-24 V2

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C003
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe QA de Revisión de Regresión — Aplicación Móvil SICAV (APK) SRNI	Fecha: Agosto de 2026 Página 11 de 11



Nota de trazabilidad

La documentación completa de los procesos de QA realizados en el marco del proyecto IGED (diagnósticos, identidad de marca, regresiones y subsanaciones) se encuentra alojada en el repositorio: QA. Allí también está disponible el documento de referencia del flujo funcional por rol (BPMN), para quien desee ampliar el contexto de los procesos descritos en este informe

https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/brandon_nino_unidadvictimas_gov_co/IgCMj0ON12xVRKH-JdAVWL01AQO3QRdIOhHTFt145t6o9-I?e=1FTqoJ