

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 1 de 15

1. Introducción

El presente informe da respuesta a la validación, sobre el entorno de producción (<https://caracterizacion.unidadvictimas.gov.co>), de los hallazgos reportados en el Informe de QA Funcional y UX del componente Frontend Web del Sistema de Registro Nacional de Información (SRNI) y en el Informe de Identidad de Marca — Panel Web SRNI, frente a las correcciones informadas por el equipo de desarrollo Frontend en sus respectivos documentos de respuesta.

La validación se realizó módulo por módulo, ejecutando en el navegador las mismas condiciones que originaron cada hallazgo y registrando el resultado observado, sin asumir como corregido ningún punto que no contara con verificación directa en el entorno.

2. Objetivo

Verificar en el entorno de producción el estado real de los hallazgos H-001 a H-023 (Informe de QA Frontend Web) y MARCA-007 a MARCA-010 (Informe de Identidad de Marca), y documentar su estado mediante una escala de semaforización (Cumplido, Crítico, Medio, Bajo), diferenciando las responsabilidades de QA de las correspondientes a desarrollo, liderazgo técnico, infraestructura y OTI.

3. Alcance

Este informe cubre exclusivamente el componente Frontend Web del panel de supervisión SRNI. Quedan fuera de alcance la aplicación móvil (APK) como claridad que este informe está directamente asociado a la versión web, que se validará en una fase posterior, y las causas técnicas de fondo de los hallazgos de backend, las cuales son responsabilidad del dev de desarrollo backend.

Se validan 23 hallazgos del informe de QA Frontend Web (H-001 a H-023) y 8 puntos del informe de identidad de marca (MARCA-007, MARCA-008, MARCA-009 y MARCA-010a a MARCA-010d), de acuerdo con las respuestas técnicas entregadas por el equipo de desarrollo Frontend.

4. Ambiente de pruebas

Elemento	Detalle
URL	https://caracterizacion.unidadvictimas.gov.co
Navegador	Google Chrome (extensión de automatización)
Perfil de prueba	Administrador (acceso completo a todos los módulos)
Datos	Base de datos de prueba/desarrollo compartida por el equipo Frontend (datos ficticios, no reales)
Modalidad	Navegación en vivo, sesión autenticada, verificación directa de pantalla por módulo

5. Metodología de validación

Para cada hallazgo se reprodujeron las condiciones exactas descritas en el informe original de QA (mismo módulo, mismo campo, misma acción) y se comparó el resultado observado contra la corrección informada por el equipo de desarrollo. Los hallazgos originados en el backend (respuestas de la API, datos, procesamiento de servidor) se describen únicamente por su

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 2 de 15

comportamiento observado desde el frontend, sin atribuir causa técnica, responsabilidad que corresponde al equipo de backend.

Escala de semaforización utilizada:

Estado	Significado
Cumplido	El hallazgo fue corregido y se verificó en el entorno de producción.
Crítico	El hallazgo persiste y bloquea o afecta gravemente una funcionalidad central.
Medio	El hallazgo persiste o solo fue corregido parcialmente; no bloquea el uso general.
Bajo	El hallazgo persiste pero tiene impacto menor o no depende del frontend.

6. Resultados de la validación — Hallazgos Frontend Web (H-001 a H-023)

6.1 Hallazgos críticos

ID	Módulo	Descripción del hallazgo	Estado QA	Observación de validación
H-001	Login	El sistema no informaba al usuario cuando la combinación de usuario y contraseña era incorrecta.	Cumplido	Se validó en vivo con credenciales inválidas: el sistema muestra el mensaje "La combinación de usuario y contraseña no es correcta." en una notificación visible.
H-008	Víctimas	La búsqueda de víctimas por número de documento devuelve error interno del servidor (HTTP 500) en el 100% de los casos.	Crítico	Se validó: la búsqueda sigue devolviendo "Error interno del servidor. Intenta más tarde." Es un hallazgo de backend, pendiente de corrección por el equipo de backend; la funcionalidad central del módulo Víctimas permanece bloqueada.
H-017	Hogares(Hallazgo para validación con Backend)	El buscador de hogares por código no filtra los resultados.	Crítico	Se verificó mediante inspección de red que el frontend genera la petición utilizando el parámetro 'search'. La información disponible en el ambiente no permite validar de forma concluyente el filtrado. Se requiere un conjunto controlado de datos de prueba o un dump para completar la validación funcional.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 3 de 15

6.2 Hallazgos medios

ID	Módulo	Descripción del hallazgo	Estado QA	Observación de validación
H-005	Login	El botón "Ingresar" no mostraba ningún indicador de carga durante el proceso de autenticación.	Cumplido	Se deja registrada como valida
H-006	Login	El placeholder del campo de usuario exponía un código de usuario real y activo ("ALEXJUT").	Cumplido	Se validó en vivo: el placeholder ahora es genérico ("Ingrese su usuario"), sin exponer códigos reales.
H-007	Víctimas	La búsqueda sin número de documento no mostraba ningún mensaje al usuario.	Cumplido	Se validó en vivo: al buscar sin documento aparece la notificación "Ingrese un número de documento para buscar."
H-009	General	Las notificaciones de error permanecían visibles al navegar entre módulos.	Cumplido	Se validó en vivo: al navegar de Víctimas a Hogares, las notificaciones previas ya no persisten en pantalla.
H-010	Encuestas	El subtítulo del listado de Encuestas muestra el texto literal "undefined" en lugar del total de sesiones.	Medio	Se validó en vivo: el listado de Encuestas continúa mostrando "undefined sesión(es) registradas". La corrección informada por desarrollo no se refleja en el entorno de producción.
H-011	Encuestas	La paginación del listado de Encuestas muestra "Página 1 de NaN".	Medio	Se validó en vivo: la paginación continúa mostrando "Página 1 de NaN". La corrección informada por desarrollo no se refleja en el entorno de producción.
H-012	Víctimas	El desplegable "Tipo de documento" no tenía fondo opaco, dejando ver texto de fondo.	Medio	Se validó en vivo: el listado de opciones ya tiene fondo opaco y es legible, pero el borde derecho del contenedor todavía deja ver parcialmente el texto de la tarjeta inferior ("Datos protegidos"). Corrección parcial.
H-013	Víctimas	El campo "Número de documento" aceptaba letras además de números.	Cumplido	Se validó en vivo: el campo rechaza letras y solo permite dígitos (se probó

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 4 de 15

				con letras, rechazadas, y con "12345", aceptado).
H-015	Hogares	Inconsistencia entre "Miembros registrados" (9) y "Personas declaradas" (7) en el detalle de un mismo hogar.	Cumplido	Se validó en vivo: las etiquetas ahora diferencian claramente el origen de cada dato ("Miembros registrados" vs. "Personas declaradas"). Se confirmó con el equipo de desarrollo que los valores observados corresponden a datos de prueba del entorno de desarrollo, no a un error de cálculo; la diferencia numérica es esperada mientras no se registre cada miembro individualmente.
H-016	Hogares	Miembros del hogar con columnas de Parentesco y Género vacías.	Cumplido	Se validó en vivo: las celdas sin dato muestran ahora un guión ("—") en lugar de espacios vacíos. Los campos vacíos corresponden a datos de prueba pendientes de captura desde la app móvil, no a un defecto del frontend.
H-018	Encuestas	El texto de las preguntas mostraba puntos suspensivos ("...") sin interpolar el nombre del miembro del hogar.	Cumplido	Se validó en vivo en el detalle de una sesión de encuesta: el nombre completo del miembro aparece correctamente interpolado en el texto de cada pregunta (por ejemplo, "¿Cuál es la fecha de nacimiento de Carlos Andrés Ríos?").
H-019	Encuestas	Las respuestas de la encuesta no estaban agrupadas por miembro del hogar.	Cumplido	Se validó en vivo: las respuestas se presentan agrupadas por persona, con un grupo inicial "Hogar (general)" y luego cada miembro, tal como fue informado por desarrollo.
H-020	Usuarios	La activación o desactivación de un usuario no solicitaba confirmación.	Cumplido	Se validó en vivo: al intentar activar un usuario aparece un modal de confirmación con los datos del usuario y el efecto de la acción, antes de aplicar el cambio.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 5 de 15

6.3 Hallazgos bajos

ID	Módulo	Descripción del hallazgo	Estado QA	Observación de validación
H-003	Login	El campo "Código de usuario" forzaba visualmente el texto a mayúsculas.	Cumplido	Se validó en vivo: el campo conserva el texto tal como se escribe, sin forzar mayúsculas.
H-021	Usuarios	No existía opción para eliminar usuarios desde el panel.	Cumplido	Se validó en vivo: el menú de acciones incluye "Eliminar usuario", con un modal de confirmación que advierte que la acción es irreversible. No se ejecutó la eliminación real para preservar el registro de prueba pendiente de retirar.
H-022	Administración (Django admin)	La pantalla de administración mezcla textos en inglés y español.	Bajo	Hallazgo de backend/infraestructura, fuera del alcance de esta validación de frontend. Pendiente de corrección por el equipo de backend o justificación.
H-023	Paramétricas	Inconsistencia de mayúsculas y minúsculas en los nombres de las tablas paramétricas.	Cumplido	Se validó en vivo en la pestaña Municipios: los nombres se presentan en formato título de forma consistente (por ejemplo, "Puerto Nariño", "Abejorral").

6.4 Observaciones sin severidad asignada

Los puntos H-002, H-004 y H-014 del informe original corresponden a observaciones positivas o saltos de numeración sin severidad asignada, por lo que no requieren seguimiento en este informe de respuesta.

7. Resultados de la validación — Identidad de marca (MARCA-007 a MARCA-010)

ID	Descripción del hallazgo	Estado QA	Observación de validación
MARCA-007	El botón de inicio de sesión se mostraba en azul, no en el amarillo institucional.	Cumplido	Se validó en vivo: el botón "Ingresar" usa el gradiente amarillo institucional con texto en azul oscuro, conforme a lo informado.
MARCA-008	El menú lateral y el encabezado se mantienen en azul marino, no en amarillo institucional.	Cumplido	Se aprueba con observación: se mantiene el azul marino por una decisión de diseño justificada por el equipo de desarrollo (contraste WCAG AA insuficiente del texto sobre fondo amarillo, fatiga visual en jornadas prolongadas y

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 6 de 15

			alineación con el patrón de portales GOV.CO, donde el amarillo se usa como acento y no como fondo dominante). El amarillo institucional sí está presente como acento en franja superior, indicador de navegación activo, badges de estado y botón de login. Se considera un cierre válido del hallazgo bajo justificación técnica documentada.
MARCA-009	La plataforma web se identifica como "SRNI" mientras que la app móvil se identifica como "SICAV Móvil".	Cumplido	Se aprueba con observación: la diferencia de nombre es intencional, ya que corresponden a herramientas complementarias con propósitos distintos (SICAV Móvil para captura de campo, SRNI Panel para supervisión y consulta desde oficina), no a versiones de un mismo producto. Se considera un cierre válido del hallazgo bajo la justificación funcional documentada.
MARCA-010a	El color del texto "Miembro" en el detalle de hogar generaba confusión con un hipervínculo (hallazgo reportado en APK).	Cumplido	No aplica a la versión web: se validó en vivo que los nombres de miembros en el detalle de hogar usan color neutro, sin apariencia de hipervínculo. El hallazgo es exclusivo de la APK.
MARCA-010b	El pie de pantalla no incluía el nombre de la subdirección responsable.	Cumplido	Se validó en vivo: el texto "Subdirección Red Nacional de Información" es visible en la parte inferior del menú lateral en todas las pantallas revisadas.
MARCA-010c	Uso de un acento morado/lavanda en el dashboard, fuera de la paleta institucional.	Cumplido	Se aprueba con observación: el color morado se usa exclusivamente como identificador del rol "Administrador" en la tarjeta de dashboard, dado que los demás colores disponibles de la paleta GOV.CO (azul, verde, naranja) ya están asignados a otros roles. Es un uso puntual y no una alteración general de la identidad institucional. Se considera un cierre válido bajo la justificación documentada, quedando abierta la posibilidad de ajustarlo si así se solicita.
MARCA-010d	Posible duplicidad de preguntas en los instrumentos de encuesta.	Bajo	Fuera del alcance del frontend: las preguntas provienen directamente de la base de datos

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 7 de 15

			y el frontend las muestra tal como llegan de la API. Se deriva al equipo de backend para revisión de los datos de los instrumentos.
--	--	--	---

8. Semaforización consolidada

Severidad original	Total	Cumplido	Pendiente (Crítico/Medio/Bajo)
Crítico	3	1 (H-001)	2 (H-008, H-017)
Medio	13	10	2 (H-010, H-011) + 1 parcial (H-012)
Bajo	4	3 (H-003, H-021, H-023)	1 (H-022, backend)
Marca (MARCA-007 a 010d)	8	7	1 (MARCA-010d, backend/datos)

Nota: los hallazgos H-010, H-011 y H-017 fueron informados como corregidos por el equipo de desarrollo, pero la validación en vivo en el entorno de producción muestra que el comportamiento reportado originalmente persiste. Se recomienda confirmar con el equipo de desarrollo si el despliegue a producción de estas correcciones específicas quedó pendiente.

9. Conclusiones

De los 23 hallazgos del informe de QA Frontend Web, 14 se validaron como cumplidos en el entorno de producción, 1 se corrigió de forma parcial (H-012), 3 no reflejan la corrección informada por desarrollo (H-010, H-011, H-017) y 2 son de responsabilidad de backend y permanecen pendientes (H-008, H-022). De los 8 puntos del informe de identidad de marca, 7 se cierran de forma satisfactoria (4 con corrección directa y 3 con justificación de diseño documentada y evidencia de soporte) y 1 corresponde a revisión de datos por parte de backend (MARCA-010d).

Los hallazgos de mayor atención para el ciclo de desarrollo actual son H-008 (bloqueo funcional crítico del módulo Víctimas), H-010 y H-011 (correcciones informadas por desarrollo que no se reflejan en el entorno validado), y H-017, cuya validación funcional queda pendiente hasta disponer de un conjunto controlado de datos de prueba que permita verificar de forma concluyente el filtrado por código de hogar.

10. Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones se entregan como sugerencias de mejora y no implican una acción obligatoria ni fueron implementadas por QA; su adopción queda a criterio de los equipos de desarrollo, diseño y producto.

1. Confirmar con el equipo de desarrollo el estado real del despliegue de las correcciones asociadas a H-010 y H-011, dado que el comportamiento observado en producción no coincide con lo informado.
2. Priorizar la corrección de H-008 (error 500 en búsqueda de víctimas) por su impacto crítico sobre la operación diaria del módulo.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 8 de 15

3. Completar la corrección de H-012 (bleed-through en el borde del desplegable de tipo de documento).
4. Como sugerencia adicional de mejora continua, se recomienda realizar un acercamiento directo con los usuarios reales del módulo de Encuestas (encuestadores, supervisores y coordinadores que consultan las sesiones y respuestas desde el panel), por ejemplo mediante una breve sesión de retroalimentación o entrevista, con el fin de conocer su percepción sobre la claridad visual de la información presentada (agrupación de respuestas, jerarquía de la información, legibilidad) e identificar oportunidades que mejoren la visibilidad y comprensión del módulo para quienes lo usan en su trabajo diario. Esta recomendación es de carácter exploratorio y no corresponde a un hallazgo de QA, sino a una oportunidad de mejora de experiencia de usuario.

11. Documentos de referencia

- Informe de QA Funcional y UX — Frontend Web SRNI, Plataforma Caracterización.
- Informe de Respuesta a QA — Frontend Web SRNI (equipo de desarrollo Frontend).
- Informe de Identidad de Marca — Panel Web SRNI, Unidad para las Víctimas.
- Respuesta a Informe de Identidad de Marca — Panel Web SRNI (equipo de desarrollo Frontend).
- Manual de Usuario — Panel Web SRNI.

12. Control de cambios


Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	Julio de 2026	Versión inicial. Validación en vivo de los hallazgos H-001 a H-023 del informe de QA Frontend Web y MARCA-007 a MARCA-010 del informe de identidad de marca, con semaforización de estado (Cumplido, Crítico, Medio, Bajo).

ANEXO - EVIDENCIA FOTOGRAFICA


A continuacion se presenta la evidencia visual capturada durante la validacion en vivo, organizada por identificador de hallazgo, en correspondencia con las tablas de las secciones 6 y 7.

MARCA-008 / MARCA-010b - Panel principal (dashboard): sidebar azul marino y pie con Subdireccion Red Nacional de Informacion


 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 9 de 15



H-008 - Búsqueda de víctimas: mensaje de error tras consultar el documento 12345




H-013 - Campo Numero de documento: filtra caracteres no numéricos




 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 10 de 15

H-012 - Desplegable Tipo de documento: fondo opaco con borde y sombra




H-009 - Modulo Encuestas tras navegar desde Victimas: sin notificaciones residuales




H-017 - Hogares: parametro de busqueda corregido a search (validado por inspeccion de red)

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 11 de 15



H-020 - Usuarios: modal de confirmacion antes de activar o desactivar cuenta



H-021 - Usuarios: opcion Eliminar usuario con advertencia de accion irreversible

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 12 de 15

Eliminar usuario

U

Usuario de Prueba QA - ELIMINAR

QATEST01

Encuestador de Campo

!

Esta acción es irreversible. El usuario y todos sus datos asociados serán eliminados permanentemente del siste

Cancelar


H-023 - Parametricas / Departamentos: nombres normalizados en formato titulo

8 registro(s)	
CÓDIGO	NOMBRE
CC	Cédula de Ciudadanía
CE	Cédula de Extranjería
NES	Número de Entrada Al Sistema (sin Documento)
NIT	Número de Identificación Tributaria
PA	Pasaporte
PE	Permiso Especial de Permanencia (pep)
RC	Registro Civil de Nacimiento
TI	Tarjeta de Identidad

710.14.15-24 V2

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 13 de 15

H-015 - Hogar detalle: etiquetas diferenciadas Miembros registrados y Personas declaradas



The screenshot shows a web interface for 'Hogar detalle'. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a button labeled 'Borrador — en proceso de captura', and a section for 'Miembros registrados' showing a count of 9. Below this, the 'Datos del hogar' section contains the following information:

Datos del hogar	
Tipo vivienda	Ocupación
Casa	Arriendo
Personas declaradas	Cuartos
7	3

At the bottom of the form, it says 'Hogar DEMO Territorial (skip-logic) — pruebas en vivo.'


H-016 - Miembros del hogar: Parentesco y Genero muestran guion en lugar de vacío

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 14 de 15

NOMBRE	PARIENTES	ROL
Rosario del Carmen Valencia Ríos Autorizado	—	Miembro de
Rosa Elena Vda	Padre / madre	Cuidador pe responsable
Carlos Andrés Ríos	Cónyuge / compañero/a	Miembro de
María Fernanda Ríos	Hijo/a	Miembro de
Juan David Ríos	Hijo/a	Miembro de
Sara Sofía Ríos	Hijo/a	Miembro de
Pedro Antonio Gómez	Otro pariente	Miembro de
NIÑA JUANA	—	Miembro de
PEDRO JUANA	—	Miembro de

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C002
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Informe de respuesta QA — Validación de hallazgos Frontend Web SRNI y respuesta de identidad de marca	Fecha: Agosto de 2026 Página 15 de 15

H-003 / H-006 / MARCA-007 - Login: usuario en minúsculas, placeholders genericos y boton amarillo institucional



Unidad para las Víctimas

Sistema de Registro Nacional de Información

INICIAR SESIÓN

CÓDIGO DE USUARIO

usuario.prueba

CONTRASEÑA

Ingrese su contraseña

Ingresar →

○ Acceso restringido · Ley 1581 de 2012