Plukkanalyse for SHMIL IKS

Dato: 9.-10. desember 2025



Innhold

Bakgrunn 3
Formål 4
Metode 4
Om selskapet 5
Forberedelser 5
Fraksjoner til sortering 6
Gjennomføring 7
Resultater 10
Plastemballasje 10
Papp- og papiravfall 11
Matavfall 12
Glass- og metallemballasje 13
Restavfall 14
Diskusjon 15
Feilkilder og forbedringspunkter 17
Konklusjoner 18
Vedlegg - Detaljerte resultater 19
Plastemballasje 19
Papp og papir 19
Matavfall 20
Glass- og metallemballasje 20
Restavfall 21

Bakgrunn

Denne plukkanalysen er gjennomført av Iris Produksjon As for Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL), som en del av et samarbeidsprosjekt mellom selskapene i Avfallsklynge Nord. Det vil gjennomføres en plukkanalyse årlig for hvert av selskapene i perioden 2025-27, og analysearbeid på tvers av selskapene basert på data fra analysene. Denne rapporten oppsummerer funnene fra den første analysen av SHMIL sitt avfall i prosjektet.

Bodø, 09.01.2026

Ingrid Schistad Berg

Miljø- og bærekraftsansvarlig, Iris Produksjon AS

Formål

Formålet med plukkanalysen er å undersøke sorteringsgraden i avfallet man kildesorterer hos SHMIL sine husholdningskunder: matavfall, plastemballasje, kartong og restavfall. Det er også gjort en analyse av sorteringsgraden i glass- og metallemballasje som SHMIL samler inn på sentrale fellespunkter. Analysen viser hvor stor grad av feilsortering det er i de kildesorterte fraksjonene, og forbedringspotensialet for utsortering fra restavfallet.

Metode

Plukkanalysen skal gjennomføres årlig i perioden 2025-2027 for hovedfraksjonene man kildesorterer hjemme: plastemballasje, papp og papir, matavfall, glass- og metallemballasje og restavfall. Avfallet skal komme fra en god miks av husholdningskunder.

Krav til minimum avfallsmengder ved to dagers analyse og minimum fire personer:

- Plastemballasje: 100kg
- Papp og papir: 100kg
- Matavfall: 100kg
- Glass- og metallemballasje: 100 kg
- Restavfall: 300kg

Resultater vil være oppgitt i vekt%. Rapporten inkluderer også visuelle vurderinger fra analysen.

Analyseutvalg og metode for plukkanalysen evalueres og tilpasses for hvert år. Iris Produksjon er ansvarlig for at metoden som benyttes for plukkanalyse dekker nåværende og kommende krav.

Om selskapet

Denne plukkanalysen er gjennomført hos SHMIL. SHMIL eies av kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad, som omfatter omtrent 41 000 innbyggere. Anlegget for avfallshåndtering ligger i Åremma i Mosjøen, og det var her plukkanalysen ble gjennomført.

SHMIL sitt innsamlingssystem baserer seg på et system med optisk sortering av avfallsposer etter innsamling. I en dunk samles det inn restavfall, kartong i blå prikkete pose og plastemballasje i lilla prikkete pose, som sorteres i et optisk anlegg. SHMIL har nylig innført egen dunk for innsamling av matavfall, som tidligere gikk i samme dunk og grønn pose, men nå skal matavfall sorteres i biopose i egen dunk. Øvrig papp/papir utenom kartong og glass- og metallemballasje leveres til returpunkter. Øvrig avfall leveres til gjenbruksstasjon.

Forberedelser

Planlegging av plukkanalysen er gjort av Ingrid Schistad Berg og Ragnhild Myrvoll (Iris Produksjon) og Aleksander Puntervold og Toril Haltbrekken (SHMIL).

Analysen ble gjennomført over to dager.

Deltakere: 5 personer.

Tabell 1 Faktiske avfallsmengder til sortering

Avfallstype	Mengde (kg)
Plastemballasje	82,6
Papp og papir	117
Matavfall	115
Glass- og metallemballasje	122
Restavfall	289

Avfallet som inngikk i analysen kom fra renovasjonsruter i både Grane og Hattfjelldal kommune. Rutene omfatter en kombinasjon av husholdninger med dunkløst abonnement og ordinære abonnenter.

Dunkløst abonnement tilbys i grisgrendte områder, hovedsakelig for eneboliger utenfor sentrale strøk, og er et frivillig alternativ til ordinær henteordning. Husholdninger med denne løsningen leverer avfall til felles samlingspunkter/returpunkter fremfor å ha egne dunker ved bolig. Ordningen gjelder ikke alle innbyggere, men kun utvalgte områder og abonnenter. Om lag 50 % av husholdningene i kommunene har dunkløst abonnement.

Det ble klargjort sorteringsbord, vekt, avfallsdunker og verneutstyr i forkant av sortering. Merking av dunker og bord med avfallsfraksjoner, samt innveiing av avfall og tara-vekt på tomme dunker, ble gjort på morgenen første sorteringsdag.

Før oppstart av analyse ble det gjennomført et informasjonsmøte med deltakerne der det ble gjennomgått fraksjoner til sortering, metode for plukkanalysen, sikker-jobb-analyse (SJA), taushetsplikt og bruk av verneutstyr.

Fraksjoner til sortering

Restavfallet ble sortert i følgende fraksjoner under analysen. Kolonnen «Sortering» beskriver hvor fraksjonen egentlig skulle vært sortert.

Tabell 3: Sorteringskategorier restavfall

Avfallsfraksjon	Sortering
Plastemballasje	Kildesortering hjemme
Papp og papir	Returpunkt (kartong kildesorteres hjemme)
Matavfall	Kildesortering hjemme
Glass- og metallemballasje	Returpunkt
Tekstiler	Returpunkt/gjenvinningsstasjon
Ombruk	Gjenvinningsstasjon/annet
Farlig avfall	Gjenvinningsstasjon
EE-avfall	Gjenvinningsstasjon
Gjenvinningsstasjon (trevirke, metall, etc.)	Gjenvinningsstasjon
Restavfall	Kildesortering hjemme

Tekstiler ble sortert ut av restavfallet dersom vi anså at de hadde gjenbrukskvalitet. Ødelagte tekstiler (malingsflekker, våte og skitne) ble sortert som restavfall.

Det ble gjort en skjønnsmessig vurdering av om deler av avfallet kunne gått til ombruk, for å si noe om potensialet. For avfallsselskapene som ikke tilbyr husholdningene en løsning for å sortere ut til ombruk, kan det samtidig antas at det som eventuelt sorteres i ombrukskategorien er sortert riktig til restavfall av husholdningene.

Innholdet i de øvrige avfallstypene ble sortert ut fra om de var kildesortert riktig eller feil, og hvilke fraksjoner feilsorteringene egentlig hører hjemme under. Det er ikke sortert på detaljer som ulike typer plast eller papp/papir, da dette ikke anses som relevant å bruke i kommunikasjonen ut til husholdningene om sortering.

Papp/papir-fraksjonen som ble sortert hos SHMIL var blå prikkete poser som skal inneholde kartong. Øvrig papp og fint papir skal bli levert til returpunkt. For å gjøre resultatet mest mulig sammenliknbart med de andre selskapene i samarbeidet ble denne fraksjonen sortert på samme måte som papp/papir hos andre selskaper, altså at man har sortert ut feilsorteringer som ikke består av papp/papir, men har ikke sortert på om posen kun inneholder kartong.

Gjennomføring

Dag 1:

Dagen startet med oppmøte på SHMIL sitt anlegg 08:30. Etter en hilserunde og skiftning til arbeidstøy og vernetøy, gikk vi opp til hallen der sortering skulle foregå. Bord og dunker var rigget klart på forhånd, og lapper for ulike fraksjoner ble teipet på dunkene.

Før vi begynte selve sorteringen hadde vi en HMS- og SJA-gjennomgang, og gjennomgang av hvordan sorteringen skulle foregå med de ansatte som skulle være med. Totalt var det 4 personer fra SHMIL og 1 person fra Iris Produksjon.

SMHIL hadde et godt tips og god erfaring fra tidligere sortering med å ta inner-liner poser i dunkene før sortering. Dette både for å minimere søl i dunker, men også for å gjøre veie-jobben enklere. Ved veiing ble sekken tatt ut av dunken, og selve sekken ble veid. Siden sekken utgjorde så liten vekt av totalen, tok vi ikke hensyn til vekt av sekk. Ved å benytte denne løsningen måtte vi være påpasselige med å ikke fylle dunker for fulle til å kunne løfte ut og håndtere sekkene.

Vi var i gang med sortering ca. 09:30. Restavfall var første fraksjon. Avfallet var veid inn til ca. 300 kg, og ble tømt på gulvet før sortering. Restavfallet var tatt ut etter at avfallet hadde gått gjennom optibag-anlegget. Vi plukket først ut «riktige poser», og lot «feilslåtte» poser (blå prikkete og lilla prikkete for hhv. kartong og plast) ligge igjen på gulvet sammen med løst avfall. For avfallet som lå igjen ble det notert opp separate vekter, som etterpå ble summert inn i totalen. Dette for å få et bilde av hvor godt optibag-anlegget fungerer. Vi ble ferdig med alt av restavfall rett over lunsj.

Etter restavfallet satte vi i gang med plast, som blir sortert i lilla prikkete poser hjemme i husholdning. Avfallet var veid inn til ca. 100 kg, og posene ble tømt ut på gulvet før sortering. Disse posene var også tatt ut etter optibag-anlegget. Vi rakk også å komme gjennom kartong dag 1. Disse var sortert i blå prikkete poser. Avfallet var veid inn til ca. 100 kg, og posene ble tømt ut på gulvet før sortering. Vi avsluttet dagen rundt 14:45.

Dag 2:


Vi hadde vært effektive dag 1, så det gjenstod kun matavfall og glass- og metallemballasje dag 2. Det ble veid inn ca. 120kg matavfall tatt ut i en skuffe. Sorteringsgraden her så veldig god ut. Avfallet var noe frossent, men ikke så frossent at det var noe problem for sorteringen. At matavfallet var noe frossent gjorde også at det luktet mindre.

Glass- og metallemballasje har ikke egen dunk hos forbrukere, men må leveres til felles returpunkt. Det ble hentet ut ca. 120kg glass- og metall i en skuffe. Da dette er en løs fraksjon som ikke ligger i poser, ble sorteringen gjort direkte fra skuffen og over i dunker vi satte ved siden av skuffen, i stedet for å ta med avfallet bort til sorteringsbordet. Selve sorteringen denne dagen tok i underkant av en time, og vi avsluttet til lunsj.

Resultater

Plastemballasje

Figur 1 viser sammenstillingen av resultatene for plastemballasje. Faktisk andel plastemballasje er på **88,9%.** Feilsorteringen består av matavfall (3,1%), papp/papir (1,2%) og glass- og metallemballasje (0,1%, 3 hermetikkbokser) og ee-avfall (0,02%, 1 ladeledning).




Figur 1: resultater plastemballasje

Resultatene i figuren er basert på sorteringen i lilla prikkete poser. Av den totale mengden tatt ut som plastemballasje fra optibag-anlegget var det 1 feilslått pose med papiravfall (1,2% av uttatt mengde plastemballasje) som er holdt utenfor resultatet over. Det var i tillegg 4 poser med restavfall hvor kunde har brukt lilla prikket pose. Dette avfallet er inkludert i figuren over, da det representerer en feilsortering fra kunde som også vil bli videresendt av optibag-anlegget til gjenvinning. Hadde dette avfallet vært holdt utenfor resultatet ville man

imidlertid fått en andel riktig sortert plastemballasje på **95,3%**, og feilsortering bestående av papp/papir 1,3%, matavfall 3,3%, glass- og metallemballasje.

Papp- og papiravfall

Figur 2 viser sammenstillingen av resultatene for papp og papir. Faktisk andel papp og papir er på **89,8%.** Det er en andel feilsortering i form av restavfall (5%), matavfall (4,1%), plastemballasje (0,9%), glass- og metallemballasje (0,05%, 2 hermetikkbokser), og batterier (0,1%).




Figur 2: resultater papp- og papiravfall

Resultatene i figuren er basert på sorteringen i blå prikkete poser. Andelene papp/papir inkluderer også vekten av selve posene som avfallet blir sortert i, da dette regnes som riktig sortert av kunden. Disse posene ble veid separat, og utgjorde 5 kg/omtrent 5% av det sorterte avfallet. Av den totale mengden tatt ut som kartong/papir fra optibag-anlegget var det 1 feilslått pose med plastemballasje (0,4% av uttatt mengde papir), samt to oransje poser og flere

feilslåtte restavfallsposer (5,6% av uttatt mengde papir) som er holdt utenfor resultatet over. Man brukte tidligere oransje poser til å sortere ut papir, og optibag-anlegget er derfor innstilt på å sortere disse ut som papir. Det viste seg imidlertid at disse posene inneholdt feilsortering i form av restavfall og hageavfall. Hadde feilslått papir og restavfall vært inkludert i resultatene for papir, ville man fått en andel riktig sortert papp/papir på 83,6%, restavfall 10,3%, matavfall 3,8%, plastemballasje 1,3%, glass- og metallemballasje 0,05%, batterier 0,08% og gjenvinningsstasjon (hageavfall) 0,86%.

Matavfall


Figur 3 viser sammenstillingen av resultatene for matavfall. Faktisk andel matavfall er på **98,3%.** Det ble funnet noen få feilsorteringer i form av restavfall (1,7%). Feilsorteringen bestod av kattesand, underlag til dyrebur og aluminiumsfolie.



Figur 3: resultater matavfall

Glass- og metallemballasje


Figur 4 viser sammenstillingen av resultatene for glass- og metallemballasje. Faktisk andel glass- og metallemballasje er på **93,9%.** Den største andelen av feilsorteringer består av metallgjenstander som skulle vært levert til gjenvinningsstasjon (4,2%). Det er i tillegg funnet noe plastemballasje (0,7%), restavfall (0,4%, 2 små poser med avfall), farlig avfall (0,4%, spraybokser), matavfall (0,3%) og ee-avfall (0,1%, del av en lampe).



Figur 4: resultater glass- og metallemballasje

Restavfall

Figur 5 viser sammenstillingen av restavfall. Faktisk andel restavfall er på 48,7%. De største feilsorteringene består av matavfall (27,6%), plastemballasje (8,2%), papp og papir (7,3 %) og glass- og metallemballasje (4,1%). I tillegg er det funnet noe avfall som skulle vært levert til gjenvinningsstasjon (1,8%), tekstiler (1,3%), farlig avfall (0,5%), batterier (0,2%), ee-avfall (0,04%), og avfall som kunne gått til ombruk (0,4%).



Figur 5: resultater restavfall (eks. løst avfall og feilslåtte poser)

Resultatene over er basert på sortering i hele restavfallsposer. Feilslåtte poser fra optibag-anlegget og løst avfall ble sortert for seg og holdt utenfor resultatene over, da dette representerer feil fra anlegget og ikke nødvendigvis feil fra kunden. Feilslåtte poser utgjorde 5 lilla og 4 blå poser, 1,2% av innsamlet vekt. Løst avfall utgjorde 18,4% av den innsamlede vekten, og over halvparten av dette var faktisk restavfall. Hadde feilslag og løst avfall vært inkludert i resultatet, ville man fått en

grad riktig sortert restavfall på 49,2%, og feilsortering bestående av matavfall på 24,8%, papp/papir 9%, plastemballasje 8,9% og glass- og metallemballasje på 4,2%.

Diskusjon

Det er relativt god kvalitet på det kildesorterte avfallet til SHMIL, med nærmere 90% riktig sortering på plastemballasje og papp/papir, over 90% på glass- og metallemballasje og 98% på matavfall. Sammenlignet med øvrige selskaper i Nord-Norge ligger resultatet for plastemballasje over gjennomsnittet på 82% riktig sortering, mens papp/papir har noe lavere kvalitet enn gjennomsnittet på 92% riktig sortering.

En betydelig andel av feilsorteringen i SHMIL sin plastemballasje kommer av at det ble funnet lilla prikkete poser som var brukt til å emballere restavfall. Dette tyder på at kvaliteten på denne fraksjonen kan forbedres ved å fokusere på å få innbyggerne til å bruke posene riktig.

SHMIL har en annen løsning for sortering av papp/papir enn øvrige selskaper, hvor det er kun kartong som skal i den blå prikkete posen som er analysert her, og denne har et høyere innhold av feilsortering av annet enn papp/papir enn gjennomsnittet av andre selskaper. Men SHMIL har også en papp/papir-fraksjon på returpunkter som ikke er analysert i denne omgangen, som vi dermed ikke kan si noe om kvaliteten på sammenlignet med andre selskaper. I SHMIL sitt anlegg blir oransje poser slått som papir, da disse tidligere ble brukt til papirsortering. Det kan være nyttig å vurdere om disse heller burde bli slått som restavfall, da de oransje posene som ble funnet under analysen inneholdt restavfall.

Glass- og metallemballasje er i 2025 analysert hos fire øvrige selskaper i Nord-Norge, som alle har innsamling av glass- og metallemballasje i egen dunk hjemme hos husholdningene. SHMIL sitt resultat på riktig sortert glass- og metallemballasje plasserer seg i midten av disse selskapene, og noe over gjennomsnittet. Dette kan indikere at det ikke er noen stor kvalitetsforskjell på

glass- og metallemballasje samlet inn ved returpunkt sammenlignet med henteordning.

Sorteringen av matavfall ligger hos alle selskapene i nord på over 90%, og hos de fleste nærmere 100% riktig sortert. SHMIL sitt resultat på 98% riktig sortering ligger litt i overkant av gjennomsnittet for selskapene totalt.

SHMIL har en andel riktig sortert restavfall på 48%, som er helt på gjennomsnittet av øvrige selskaper i Nord-Norge i 2025. SHMIL har den laveste andelen plastemballasje i restavfallet blant selskapene, og har også blant de laveste andelene papp/papir i restavfallet, på tross av at denne fraksjonen har en annen sortering enn i øvrige regioner, med levering av kartong i dunk hjemme og øvrig papp/papir på returpunkt.

SHMIL har samtidig blant de høyeste andelene av feilsortert matavfall i restavfallet. Dette kan tyde på at man ikke har fått effekt av innføring av egen dunk for matavfall enda, og det vil være interessant å følge opp dette resultatet i neste avfallsanalyse, samt å se på om dette stemmer med totalt innsamlede mengder matavfall.

Opprinnelsen til restavfallet er fra områder med en del «dunkløse» abonnenter, som samles opp i fellespunkter. Det kan være varierende avstand til disse punktene, som kan påvirke sorteringsadferden til husholdningene i disse områdene. Erfaring fra andre avfallsanalyser viser at det oftere er noe dårligere sortering fra felles oppsamlingspunkter enn der husholdningene har egne dunker. Lang avstand til punktene kan påvirke hvordan husholdningene pakker og sorterer, og sjeldnere tømming kan påvirke kvaliteten på avfallet. Dette betyr at utvalget av avfall kan ha hatt en negativ påvirkning på resultatet, som ikke er representativ for hele SHMIL sitt innsamlingsområde.

Avfallet er tatt ut etter optibag-anlegget, og resultatene for restavfall er presentert uten innhold av feilslag og løst avfall, da dette er feilsorteringer som skyldes anlegget og ikke husholdningskunden. Ved å inkludere disse feilene fra anlegget fikk imidlertid ikke resultatene på restavfallet store endringer, da

feilslag ikke utgjorde en stor andel av vekten, og fordelingen av det løse avfallet var relativt lik fordelingen i avfallet som ble sortert fra poser.

Avfallsforskriften kap. 10a krever at kommunene skal oppnå følgende mål for utsortering ved kildesortering:

Avfallstype	2028	2030	2035
Matavfall	55% (2025)	60%	70%
Plastavfall	50%	60%	70%
Papp- og papiravfall	80%		85%
Glass- og metallemballasje	85%		90%

Ved å anta at resultatene fra plukkanalysen er representative for den totale mengden avfall i regionene, kan måloppnåelsen beregnes. Ut fra totale mengder restavfall og utsorterte fraksjoner, kan man beregne hvor mye av hver fraksjon i tonn som årlig havner i restavfallet, og sammenligne dette med den årlige tonnasjen som kildesorteres.

Feilkilder og forbedringspunkter

Avfallet til analysen ble veid inn på en stor vekt med nøyaktighet på +-10 kg. Man forventer vanligvis et vekttap på inntil 1% under en avfallsanalyse, og større vekttap enn dette indikerer at noe innveid avfall ikke er blitt registrert under sortering. Det er ikke mulig å kontrollere denne feilkilden når det blir så stor unøyaktighet på innveid avfall.

Avfallet er tatt ut etter optibag-anlegget, og selv om resultatene er korrigert for feilslag og løst avfall, er det mulig at kvaliteten på avfallet har blitt påvirket fra innsamling og frem til sortering. Ved innføring av ny standard for avfallsanalyser i 2026 forventes det av avfallet må plukkes ut til analyse før optibag-anlegget for å ha kontroll på hvor avfallet kommer fra og at det skal være representativt for kundens sortering.

Konklusjoner

Det kildesorterte avfallet til SHMIL er av relativt god kvalitet, og spesielt plastemballasje har bedre kvalitet enn gjennomsnittet av øvrige selskaper i Nord-Norge. Resultatet for riktig sortert restavfall ligger på gjennomsnittet av øvrige selskaper på 48%, så det er et potensiale for forbedret kildesortering på inntil halvparten av restavfallsmengden. Sammensetningen av SHMIL sitt restavfall er noe ulikt øvrige selskaper, med lav andel papir og plastemballasje, men relativt mye matavfall i restavfallet.

Vedlegg - Detaljerte resultater

Plastemballasje

Vekt før sortering	100	kg	
Vekt etter sortering	82,55	kg	
Vekttap	17,45	kg	17,4%

Kategori	kg	Vekt%	Vekt uten feilslag	Vekt% uten feilslag
Papp/papir	2	2,4 %	1	1,2 %
Matavfall	2,5	3,0 %	2,5	3,1 %
Plastemballasje	72,5	87,8 %	72,5	88,9 %
Glass- og metallemballasje	0,041	0,0 %	0,041	0,1 %
Tekstiler	0	0,0 %		0,0 %
Ombruk	0	0,0 %		0,0 %
Farlig avfall	0	0,0 %		0,0 %
Batterier	0	0,0 %		0,0 %
EE-avfall	0,013	0,0 %	0,013	0,02 %
Gjenvinningsstasjon	0	0,0 %		0,0 %
Restavfall	5,5	6,7 %	5,5	6,7 %
Totalt	82,554	100 %	81,554	100 %

Papp og papir

Vekt før sortering	100	kg	
Vekt etter sortering	116,95	kg	
Vekttap	-16,95	kg	-17 %

Kategori	kg	Vekt%	Vekt uten feilslag	Vekt% uten feilslag
Papp/papir	97,8	83,6 %	97,8	89,8 %
Matavfall	4,5	3,8 %	4,5	4,1 %
Plastemballasje	1,5	1,3 %	1	0,9 %
Glass- og metallemballasje	0,054	0,05 %	0,054	0,05 %
Tekstiler	0	0,00 %		0,0 %
Ombruk	0	0,00 %		0,0 %
Farlig avfall	0	0,00 %		0,0 %
Batterier	0,09	0,08 %	0,09	0,1 %
EE-avfall	0	0,00 %		0,0 %
Gjenvinningsstasjon	1	0,86 %		0,0 %
Restavfall	12	10,3 %	5,5	5,0 %
Totalt	116,944	100 %	108,944	100 %

Matavfall

Vekt før sortering	120	kg	
Vekt etter sortering	115	kg	
Vekttap	5	kg	4,2%

Kategori	Kg	Vekt%
Papp/papir	0	0,0 %
Matavfall	113	98,3 %
Plastemballasje	0	0,0 %
Glass- og metallemballasje	0	0,0 %
Tekstiler	0	0,0 %
Ombruk	0	0,0 %
Farlig avfall	0	0,0 %
Batterier	0	0,0 %
EE-avfall	0	0,0 %
Gjenvinningsstasjon	0	0,0 %
Restavfall	2	1,7 %
Totalt	115	100 %

Glass- og metallemballasje

Vekt før sortering	120	kg	
Vekt etter sortering	122,196	kg	
Vekttap	-2,196	kg	-1,8 %

Kategori	Kg	Vekt%
Papp/papir	0,024	0,0 %
Matavfall	0,311	0,3 %
Plastemballasje	0,9	0,7 %
Glass- og metallemballasje	114,7	93,9 %
Tekstiler	0	0,0 %
Ombruk	0	0,0 %
Farlig avfall	0,479	0,4 %
Batterier	0	0,0 %
EE-avfall	0,182	0,1 %
Gjenvinningsstasjon	5,1	4,2 %
Restavfall	0,5	0,4 %
Totalt	122,196	100 %

Restavfall

Vekt før sortering	300	kg	
Vekt etter sortering	288,858	kg	
Vekttap	11,142	kg	3,7%

Kategori	kg	Vekt%	Vekt uten feilslag	Vekt% uten feilslag
Papp/papir	26	9,0 %	17	7,3 %
Matavfall	71,5	24,8 %	64	27,6 %
Plastemballasje	25,587	8,9 %	19	8,2 %
Glass- og metallemballasje	12,079	4,2 %	9,579	4,1 %
Tekstiler	3	1,0 %	3	1,3 %
Ombruk	1	0,3 %	1	0,4 %
Farlig avfall	1,1	0,4 %	1,1	0,5 %
Batterier	0,609	0,2 %	0,367	0,2 %
EE-avfall	1,9	0,7 %	0,1	0,04 %
Gjenvinningsstasjon	4,083	1,4 %	4,083	1,8 %
Restavfall	142	49,2 %	113	48,7 %
Totalt	288,858	100 %	232,229	100 %