檢查手順書

車 型	841W	工程名	INJ
品 番	62410/20-VU010-1		
品 名	B柱上飾板右(左)	製造單位	製二組
頁數	1/1	文件編號	

變更記事	符號	年 月 日	變更內容	承認	審核	作成
	-	2026.03.13	新設	何江龍	何常豪	陳嘉琪

NO.	作業手順	略圖	重點項目
1	外觀檢查	正面檢查方向 背面檢查方向	※白化、變形、缺料、斷裂、毛邊、異色、P.L刮手、誤品、欠品、異常不可
2	Gate剪除	共4處	※Gate +0.2~0 mm(刮手不可)
3	點檢記號 ①易缺料位置共4處 ②作業者代號	易缺料位置劃記   背面寫作業者代號	※白色蠟筆確實畫記，代號需能辨識模糊不可
4	裝箱	 TP箱：箱號T6361 左右分開，一箱5pcs	※誤、混、欠品不可
5			