

ČÍSLO ZAKÁZKY: 26021

ČÍSLO ZPRÁVY: 01

DATUM: 03/26

## ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOPLŇKOVÝ STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM

Úřad městské části Praha 11  
Vidimova 1324/1 a 1325  
149 00 Praha 11, Chodov



Měření provedli: Filip Němec  
Lukáš Fischer  
Vincent Němec

Zprávu vypracovali: Bc. Vojtěch Křivánek, DiS.

Odpovědný pracovník: Ing. Martin Volf, Ph.D. *autorizovaný inženýr pro pozemní stavby*

#### Adresa

NV Engineering s.r.o.  
U Průhonu 20, 170 00 Praha 7 – Holešovice  
IČ 28238290 DIČ CZ28238290

web: [www.nving.cz](http://www.nving.cz)  
e-mail: [NVE@nving.cz](mailto:NVE@nving.cz)

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2901560012/2010

Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 134500

#### Kontakty

Ing. Martin Volf, Ph.D.      jednatel

tel. : +420 773 999 191  
e-mail: [volf.martin@nving.cz](mailto:volf.martin@nving.cz)

Filip Němec      jednatel

tel. : +420 773 999 119  
e-mail: [nemec.filip@nving.cz](mailto:nemec.filip@nving.cz)

#### Činnosti

INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ  
PORADENSKÁ ČINNOST PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ  
DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  
STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

| <b>Obsah</b> | <b>strana</b> |
|--------------|---------------|
|--------------|---------------|

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ÚVOD.....</b>                                           | <b>4</b>  |
| 1.1 Identifikační údaje .....                                 | 4         |
| 1.2 Základní údaje.....                                       | 4         |
| 1.3 Rozsah realizovaných prací.....                           | 4         |
| 1.4 Podklady.....                                             | 4         |
| <b>2. REALIZOVANÁ MĚŘENÍ.....</b>                             | <b>7</b>  |
| 2.1 Sondážní práce – střešní, plošné a kopané sondy .....     | 7         |
| 2.1.1. Podmínky a realizace sondážních prací .....            | 7         |
| 2.1.2. Metodika provádění sond .....                          | 7         |
| 2.1.3. Sledované veličiny a rozmístění sond .....             | 7         |
| 2.1.4. Vyhodnocení – skladby podlah u jednotlivých sond ..... | 7         |
| <b>3. ZÁVĚR A SOUHRN VÝSLEDKŮ.....</b>                        | <b>20</b> |

## Seznam příloh:

**Příloha 1 - Umístění diagnostikovaných míst**

**Příloha 2 - Fotodokumentace**

## 1\* digitální podoba

Rozdělovník: 0 .....NV Engineering s.r.o.

1-3.....objednatel

# 1. ÚVOD

## 1.1 Identifikační údaje

Název stavby: Úřad městské části Praha 11  
Místo stavby: Vidimova  
Charakter zkoušek: Stavebně-technický průzkum  
Objednatel: basepoint s.r.o.  
Květoslava Mašity 251, 252 31 Všenory  
IČ: 27646793, DIČ: CZ27646793  
Zpracovatel měření: NV Engineering s.r.o., U Průhonu 20, 170 00 Praha 7

## 1.2 Základní údaje

Doplňkový stavebně-technický průzkum konstrukcí objektu Úřadu městské části Prahy 11, byl proveden v měsíci březnu 2026 pracovníky společnosti NV Engineering s.r.o. na základě písemné objednávky. Předmětem díla byl průzkum vybraných konstrukcí objektu v rozsahu dohodnutém s objednatelem.

Rovněž byly odebrány vzorky na detekci přítomnosti azbestu v materiálech. Cílem průzkumu bylo poskytnout podklady pro projektové práce.

## 1.3 Rozsah realizovaných prací

Předmětem díla byl stavebně-technický průzkum konstrukcí v rozsahu zadaném objednatelem:


### Stavebně-technický průzkum

- (a) Sonda k určení napojení konstrukce (PS1-PS2),
- (b) střešní sondy k určení skladby konstrukce (ST3-ST4),
- (c) kopaná sonda k ověření konstrukce (KS1X),
- (d) fotodokumentace, posouzení stavu, vyhodnocení.


Rozmístění sond průzkumů viz *Příloha 1*.

## 1.4 Podklady

- [1] *Písemná nabídka č.031-26 ze dne 10.02.2026,*
- [2] *písemná objednávka,*
- [3] *dokumentace v pdf. a dwg. - poskytnuto objednatelem,*
- [4] *ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí,*
- [5] *místní šetření, prvotní prohlídka.*

**Lokalizace objektu**

## Lokalizace sond



## **2. REALIZOVANÁ MĚŘENÍ**

### **2.1 Sondážní práce – střešní, plošné a kopané sondy**

#### **2.1.1. Podmínky a realizace sondážních prací**

Tato kapitola obsahuje výsledky stavebně technického průzkumu konstrukčních skladeb podlahových konstrukcí stávajícího objektu. V rámci průzkumu byly destruktivně provedeny sondy v předem vytipovaných místech objektu.

Cílem průzkumu bylo ověřit a poskytnout bližší informace o jednotlivých konstrukcích.

Sondážní práce byly provedeny pracovníky společnosti NV Engineering s.r.o. v březnu 2026.

#### **2.1.2. Metodika provádění sond**

Destruktivním způsobem byly odhaleny jednotlivé konstrukční vrstvy sondou až na nosnou konstrukci. Sondy byly popsány, vyfotografovány a zaznamenány skladby.

#### **2.1.3. Sledované veličiny a rozmístění sond**

Sledovanou veličinou je popis materiálu konstrukcí, mocnost a kvalita jednotlivých vrstev v sondách. Umístění sond je patrné ze schémat v *Příloze 1 a Fotodokumentace v Příloze 2*.

#### **2.1.4. Vyhodnocení – skladby podlah u jednotlivých sond**

### **STŘEŠNÍ SONDY**

#### **Foto 001 – ST3**

##### Skladba střechy:

Asfaltová lepenka 8 mm  
EPS 100 mm  
EPS 100 mm  
Asfaltová lepenka 10 mm  
Minerální vata 100 mm  
Asfaltová lepenka 20 mm  
Beton 80 mm  
Dehtový papír 1 mm  
EPS 50 mm  
Zásyp 100-180 – spádová vrstva  
Asfaltová lepenka 6 mm  
Stropní žb panely



**Foto 002 – ST3**

Umístění viz *Příloha 1*

**Foto 003 – ST3**

Umístění viz *Příloha 1*

**Foto 005 – ST3**

Umístění viz *Příloha 1*



**Foto 006 – ST3**

Umístění viz *Příloha 1*

**Foto 007 – ST3**

Umístění viz *Příloha 1*


**Foto 008 – ST3**

Umístění viz *Příloha 1*



**Foto 009 – ST3**Umístění viz *Příloha 1***Foto 010 – ST3**Umístění viz *Příloha 1*

**Schématický zákres sondy**



**Foto 011 – ST4**Skladba střechy:

PVC folie 2 mm

Geotextilie 3 mm

EPS 120 mm

Asfaltová lepenka 20 mm

Škvárový zásyp 50-100 mm – spádová vrstva

EPS 40 mm

Beton 50 mm

Trapézový plech


**Foto 012 – ST4**Umístění viz *Příloha 1***Foto 013 – ST4**Umístění viz *Příloha 1*

**Foto 014 – ST4**

Umístění viz Příloha 1

**Foto 015 – ST4**

Umístění viz Příloha 1


**Schématický zákres sondy**

**SONDY K OVĚŘENÍ PRŮBĚHU KONSTRUKCE****Foto 016 – PS1 – vvvýšená „terasa“**Skladba:

PVC folie 2 mm


Geotextilie 3 mm

Beton s kari sítí 150x150x6 mm

Umístění viz *Příloha 1***Foto 021 – PS1 – vvvýšená „terasa“**Umístění viz *Příloha 1***Foto 022 – PS1 – vvvýšená „terasa“**Umístění viz *Příloha 1*

**Foto 024 – PS1 – vyvýšená „terasa“**

Umístění viz Příloha 1

**Schématický zakres sondy**

**Foto 032 – PS2**

Napojení stěny terasy na objekt

Umístění viz *Příloha 1*

**Foto 033 – PS2**


Napojení betonové stěny terasy a vyzdívky  
z dutinových cihel

Umístění viz *Příloha 1*

**Foto 036 – PS2**

Napojení stěnového panelu na betonový  
základový pas

Umístění viz *Příloha 1*



**KOPANÉ SONDY K OVĚŘENÍ HYDROIZOLACE A KONSTRUKCE****Foto 027 – KS1X - napojení terasy na terén**

Umístění viz *Příloha 1*

**Foto 039 – KS1X - napojení terasy na terén**

Umístění viz *Příloha 1*

**Foto 029 – KS1X - napojení terasy na terén**

Umístění viz *Příloha 1*




**Foto 031 – KS1X - napojení terasy na terén**


Umístění viz Příloha 1



**Schématický zákres sondy**



## ZÁKRS PRŮBĚHU STROPNÍCH KONSTRUKCÍ



### 3. ZÁVĚR A SOUHRN VÝSLEDKŮ

Stavebně-technický průzkum konstrukcí objektu Úřadu městské části Prahy 11, byl proveden v měsíci březnu 2026 pracovníky společnosti NV Engineering s.r.o. na základě písemné objednávky. Předmětem díla byl průzkum vybraných konstrukcí objektu v rozsahu dohodnutém s objednatelem.

#### Souhrn výsledků:

##### Sondážní práce – střešní, plošné a kopané sondy

- Popis sond je patrný v kapitole 2.1.4.  
Umístění viz *Příloha 1*

*V Praze, dne 14.4.2026*

*Vypracovali:*



# Příloha 1

## **Umístění diagnostikovaných míst**

# Příloha 2

## **Fotodokumentace**

**Fotodokumentace odevzdána elektronicky**