GeoCapitals

Catastro minero · Exploración · Certificación

Dossier técnico · 27-09-2026
Uso interno / contraparte · Confidencial

Proyecto ELARA 1 — Cinturón Maricunga

Oro-plata (Au-Ag) · 2.000 ha · Copiapó, Región de Atacama

ELARA 1 es una concesión de **2.000 ha** en el **Cinturón de Maricunga** (Au-Ag epitermal/pórfido), comuna de Copiapó. Este dossier integra la verificación catastral (SERNAGEOMIN), el análisis de alteración por teledetección (Sentinel-2), el contexto de tenencia vecino y una evaluación de oportunidad de pedimento al sur. A diferencia de los proyectos de la Cordillera de Nahuelbuta, el clima árido de Maricunga hace que el **análisis óptico sea plenamente concluyente** aquí.

2.000 ha	100%	15	6
CONCESIÓN (PSAD56 19S)	COBERTURA ÓPTICA INTERPRETABLE	ANOMALÍAS AL-OH	TARGETS PROPIOS (INTERIOR)

1. Resumen ejecutivo

ELARA 1 se ubica en un **distrito prospectivo activo**: está flanqueada al E/NE por una gran grilla de exploración de **BHP** (campo 03201Q4xx, EN TRÁMITE) — validación independiente del terreno por un major. El análisis Sentinel-2 (cobertura 99.7%, concluyente) detecta **15 anomalías de absorción SWIR compatibles con Al-OH** (arcilla/sericita, alteración argílica-fílica). El clúster de anomalías **más fuertes cae sobre el margen sur**, pero la verificación catastral muestra que ese suelo **ya está estacado por BHP**; dentro de la tenencia de ELARA quedan **6 anomalías interiores** como objetivos de sondaje propios. La estrategia recomendada: **perforar el interior de ELARA** y **tomar posición al sur** con un pedimento sobre el suelo vacante contiguo (PED-EL-S1r).

Señal clave: BHP estacó, de forma independiente, exactamente el terreno con la anomalía Al-OH más fuerte de ELARA (z=7.7). Es una corroboración externa de que el objetivo es real y de que un major valora ese corredor.

2. Tenencia y verificación catastral

Concesión verificada en el visor SERNAGEOMIN (Catastro Minero Online). El footprint se rederivó de los **vértices oficiales PSAD56/UTM-19S** (las coordenadas WGS84 iniciales del operador estaban corridas ~5,5 km y se descartaron). Vecinos verificados:

Concesión	Titular	Situación	Posición
Campo LADERA (03201Q4xx)	BHP Exploration Chile SpA	EN TRÁMITE	E / NE (pegado)
LUCKY 2	Huidobro Carrere Sebastián	EN TRÁMITE	SW
PALOMITA 1/16	SLM Palomita 1	CONSTITUIDA (explot.)	~35 km S
SCL 9A 1/300	Laguna Negro Francisco SpA	CONSTITUIDA (explot.)	~35 km SE

3. Alteración por teledetección (Sentinel-2)

Compósito multi-temporal de época seca. Índice Al-OH (razón B11/B12) + máscara NDVI. Cobertura interpretable **99.7%** (árido, sin dosel) → el análisis espectral es **concluyente**. Se identifican 15 anomalías; el clúster fuerte se alinea sobre el margen sur.




Figura 1. ELARA 1 y las anomalías Al-OH (tamaño ∝ z-score). El clúster fuerte (z 6–8) se concentra en el borde sur; LADERA 85 (BHP) al NE.

4. Objetivos de sondaje propios (interior)

Dentro de la tenencia de ELARA quedan **6 anomalías interiores** — objetivos accionables hoy, en suelo propio:

z-score	Índice	Severidad
5.3	Clay Minerals	**media**
4.7	Clay Minerals	**media**
4.2	Clay Minerals	**media**
3.9	Clay Minerals	**baja**
3.5	Clay Minerals	**baja**
3.3	Clay Minerals	**baja**

Nota: todas son de tipo arcilla (Al-OH); ninguna es un gossan fuerte. Orientan dónde iniciar mapeo y geoquímica de detalle, no son ley.

5. Oportunidad de pedimento al sur

El clúster Al-OH más fuerte cae **al sur del lindero**, pero la verificación de vacancia (captura del visor SERNAGEOMIN) muestra que ese suelo **está ocupado por el campo BHP 03201Q4xx** (EN TRÁMITE): las 6 anomalías z≥5 del sur están sobre terreno BHP. El pedimento que **sí tiene sentido** es **PED-EL-S1r**: 600 ha de suelo **vacante verificado**, contiguo a ELARA (columna continua) y pegado al flanco oeste de BHP.




Figura 2. PED-EL-S1r (azul, 600 ha vacante) entre ELARA 1 (N) y el campo BHP (E, ocupado). Las anomalías fuertes con borde negro están sobre suelo BHP.

Valor de PED-EL-S1r: posicional — extiende la tenencia, toma el corredor estructural junto a BHP y deja a GeoCapitals **primero en la fila** si un rol 03201Q4xx EN TRÁMITE caduca. Vértices PSAD56/UTM19S: NW 437.000/6.997.000 · NE 439.000/6.997.000 · SE 439.000/6.994.000 · SW 437.000/6.994.000.

6. Estrategia recomendada

- **Perforar el interior de ELARA** (6 anomalías propias) tras mapeo + geoquímica de suelo de confirmación.
- **Constituir PED-EL-S1r** (600 ha) para asegurar posición junto al campo BHP.
- **Vigilar** la vigencia de los roles BHP 03201Q4xx (EN TRÁMITE): su caducidad abriría el suelo del clúster fuerte.
- Verificar **prioridad y límites exactos** ELARA vs. claims BHP (estudio de títulos).

Guardas / naturaleza de la información. Documento técnico preliminar, no certificación de recurso (NI 43-101) ni solicitud oficial de pedimento. La anomalía Al-OH (Sentinel-2, banda ancha) es un **indicio de alteración — NO identifica mineral ni mide ley**; requiere hiperespectral (EMIT/EnMAP) + geoquímica para confirmar. La vacancia y los bordes de vecinos se digitalizaron del visor SERNAGEOMIN (±200 m); los polígonos oficiales y la prioridad deben confirmarse antes de constituir o invertir. Aplica consulta indígena (Convenio 169) donde corresponda. Datum PSAD56/UTM-19S.

GeoCapitals · Proyecto ELARA 1 (Maricunga, Copiapó) · Dossier técnico del 27-09-2026. Fuentes: SERNAGEOMIN (catastro), Sentinel-2 L2A / Microsoft Planetary Computer (teledetección). Documento informativo confidencial; no constituye oferta pública de valores ni certificación de recursos mineros.