



Reporte de incidente de trabajo

Nombre y Apellido: Salvatierra Jose Luis

Fecha: 07/04/2022.

Hora aproximada del accidente: 09:30 hs.

Sector: Corrugadora N°1

Supervisor Responsable del turno: Torres Juan

Tarea que realizaban: Control Salida Stacker Corrugadora 1

Naturaleza de la lesión: Contusión / Golpe

Parte lesionada: Coxis

Elementos de protección personal utilizados: Zapatos de seguridad, Ropa de trabajo, Protector auditivo.

Breve descripción de los hechos:

El operario se encontraba en la salida de planchas de la corrugadora N°1, cuando a partir de un atascamiento en el stacker, el operario debía de la plataforma para detener la maquina y se trastabilla.

Al caer se produce un golpe contra la escalera en la zona del coxis.

ANALISIS DEL INCIDENTE:

Luego de entrevistar a los testigos, realizar la inspección en la zona donde se produce el hecho y de corroborar el relato de lo sucedido, se puede inferir que el accidente fue provocado por las siguientes causas:

- 1 – Atasco de planchas en la salida de stacker corrugadora 1
- 2 – El operario baja de la plataforma a distinto nivel trastabillando de esta.
- 3 – Escalera incompleta para descender de la plataforma.




Recomiendo:

- Completar los peldaños de acceso a las plataformas de manera tal que no quede desnivel en la misma.
- Concientizar a los operarios que los ascensos y descensos de las plataformas debe ser por sectores seguros.

Fotos del sector donde se produjo el accidente:


FOTO NRO. 1



Zona de la caída del operario de la plataforma.



FOTO NRO. 2



Se completo el pase entre pasarelas para evitar la caída de los operarios.