第五十四章-ExeCryptor v2.2.50.a-Part2

本章我们将编写一个脚本来修复 ExeCryptor 的 IAT。可能很多童鞋一听到脚本这个词就有一种头皮发麻的感觉。(嘿嘿),因为一 般来说人家编写好的脚本通常都比较长,看起来非常复杂的样子,当然会感觉到头皮发麻撒。但是我这里换一种方法,我不是直接拿 一个现成的脚本给大家,而是带着大家从零开始编写这个脚本,逐步添砖加瓦,这样大家接受起来就容易的多。

我的想法很简单,就是遍历IAT,看哪一个IAT项被重定向了,如果被重定向了的话,就修复之,我们首先来构建这个脚本的基本框架。 首先我们要定义一个变量,用它来作为 IAT 项的指针。


首先我们将 IAT 的起始地址保存到该 table 变量中

mov table,460818

这里我们就将table这个变量初始化完毕了,接下来我们需要遍历整个IAT,判断其中哪些项被重定向了,如果被重定向了,就修复之。 如果没有被重定向,就继续遍历下一项。

脚本的基本框架就是这样的:

start:



这是一个基本框架-遍历 IAT 中的每一项,依次判断 IAT 项中的值是否大于 50000000(一般来说大于 50000000 的话,就属于是 DLL 中的地址,即为正常的 API 函数地址,没有被重定向)如果大于 50000000 的话,就直接跳过该项,继续遍历下一项。


如果是小于等于 50000000 的话,说明是被重定向过的,则进行下面的操作:

log table

这里的话我们就需要对重定向的项进行修复了,要对其修复的话,首先我们要知道其实际要调用的 API 函数是什么,这里为了简单 起见,我们只测试第一个待修复的项,所以在定位到实际要调用的 API 函数以后,直接退出循环。



我们首先断到 OEP 处(如何断在 OEP 处,上一章已经给大家介绍过了),然后执行该脚本看看效果。





我们可以看到提示第7行有一个不识别的 end 命令,呵呵,写错了,应该是 ret 命令才对,我们将它改过来。

var table

mov table,460818

start:

cmp [table],50000000

ja ToSkip

log table


ret

To Skip:

add table,4

jmp start

这里我们已经改过来了,再次执行该脚本看看效果。



我们可以看到这次没有报错,并且第一个重定向的 IAT 项的地址成功被记录到日志中了。



现在我们需要获取重定向的 IAT 项的值了,所以这里我们再定义 content 变量用于临时保存重定向的 IAT 项的值。

var table

var content

mov table,460818

start:

cmp [table],50000000

ja ToSkip:

log table

mov content,[table]

log content


ret

ToSkip:

add table,4

jmp start

这里添加了 content 这个变量以后,我们就可以把重定向过的 IAT 项的地址以及值都记录到日志中了。



我们可以看到执行完该脚本以后,日志中记录了 460818 这个 IAT 项中的值为 47FCA8,接下来我们需要将 ret 命令去掉,循环遍历所有项。不知道大家知不知道其实 ODbgScript 这个插件是可以对脚本进行单步跟踪的,以便脚本出错的时候方便我们调试。我们来看一看这个功能如何使用:



我们选中菜单项 Plugins-ODbgScript-Script Window,打开脚本跟踪窗口。

ine	Command	Result	EIP	Values <	
	C:\Script.txt				
1	var table				
2	var content				
3	mov table,460818				
4	start:				
5	cmp [table],50000000				
6	ja ToSkip				
7	log table				
8	mov content,[table]				
9	log content				
10	ret				
11	ToSkip:				
12	add table,4				
13	jmp start				

这里我们可以看到单步跟踪的快捷键为 S.给指定行设置断点的快捷键为 F2,有了这两个命令就足够我们对脚本进行跟踪排错了。

下面我们按 S 键单步跟踪看看效果如何。

ine	Command	Result	EIP	Values <
	C:\Script.txt			
1	var table		00427180	
!	var content			
3	mov table,460818		004271B0	
1	start:			
,	cmp [table],50000000		004271B0	47FCA8?69818
5	ja ToSkip		004271B0	
7	log table			
3	mov content,[table]			
)	log content			
10	ret			
11	ToSkip:			
12	add table,4			这里显示有问题,显示的应该是
13	jmp start			区主业小有问题,业小的区区定
				47FCA8<<460818才对

这里我们可以看到 EIP 这一列会显示当前行 EIP 的值为多少,Values <---这一列的话,如果当前行有取值操作的话,就会以 值《内存地址 的方式显示出来,例如:这里显示的是 47FCAB << 460818。我们也可以通过给指定行设置断点,然后单击 Resume 菜单项来执行多条命令,然后停在断点处。好了,现在我们关闭这个脚本窗口,继续给我们的脚本添加新的内容。

现在我们需要给它添加一个条件,当满足该条件时就停止执行该脚本并退出,这里该条件应该是遍历完整个IAT,即超出了IAT 的范围,table 指针大于 460F28 时就退出。

var table

var content

mov table,460818

start:

cmp table,460F28

ja final

cmp [table],50000000

ja ToSkip

log table

mov content,[table]

log content

ret

ToSkip:

add table,4

jmp start

final:

ret

这里判断的条件我们就添加好了,当遍历到 IAT 尾部的时候,我们就跳转到 final 标签处,结束脚本的执行。

下面我们就可以来修复重定向的 IAT 项了,前面我们在定位到第一个重定向的 IAT 项时,是将其地址和值都记录到日志中,然后 ret 退出脚本,这里我们将这个 ret 命令去掉。

var table

var content

mov table,460818

start:

cmp table,460F28

ja final


cmp [table],50000000

```
ja ToSkip
log table
mov content,[table]
log content
ToSkip:
add table,4
jmp start
final:
```

这里我们就将 log content 后面 ret 命令去掉了,这样处理之后,在记录完重定向 IAT 项的地址以及值以后,会到达 ToSkip 标签处继续 遍历后面的 IAT 项,重复上面的过程,直到遍历完整个 IAT 为止,我们来看看该脚本执行的效果。



我们来看看日志信息。



这里我们会发现有一些 IAT 项的值为零,我们知道,这些零是分隔符,并没有实质性的作用,所以我们还需要添加相应的命令跳过这些分隔符。

```
var table
var content
   mov table,460818
start:
   cmp table,460F28
   ja final
   cmp [table],50000000
   ja ToSkip
   mov content,[table]
   cmp content,0
   je ToSkip
   log content
   log table
ToSkip:
   add table,4
   jmp start
final:
```

这里我们添加了两条命令跳过值为零的 IAT 项,我们再次执行该脚本看看效果。

```
EMTWHC/KBR...S ∷
Address Message
          content: 0047FCA8
          table: 00460818
          content: 00486F41
          table: 0046081C | ASCII "AoH" content: 00480098
          table: 00460820
          content: 0047A4F9
          table: 00460824
          content: 0048D981
          table: 00460828
          content: 004889B6
          table: 00460974
content: 004858A9
          table: 00460978 | ASCII " H"
          content: 0048D82F
          table: 0046097C
          content: 0046C28C
          table: 00460980
content: 004789D0
          table: 00460984
          content: 0048D400
          table: 00460988
          content: 00490116
          table: 0046098C
          content: 00491487
          table: 00460990
content: 0046F629
          table: 00460994
          content: 0047E634
          table: 00460998
          content: 0047C5F3
          table: 0046099C
content: 00482308
          table: 004609A0
          content: 00483086
          table: 004609A4
          content: 00480D45
          table: 004609A8
          content: 00477A69
          table: 004609AC | ASCII "izG"
content: 0048D17B
          table: 004609B0
          content: 00492469
          table: 004609B4
          content: 0048C1E9
table: 004609B8
```

我们可以看到所有的待修复的 IAT 项的地址以及内容都被打印出来了,下面我们来尝试修复这些项。

接下来我们要做的就是定位到重定向的 IAT 项实际要调用的 API,我们可以利用内存写入断点来定位。当断下来的时候我们将 API 函数的地址填充到对应的 IAT 项中,接下来我们不让其去调用实际要调用的 API 函数,而是让其继续遍历 IAT 中的下一项。

脚本中设置内存写入断点用到的是 BPWM 这个命令,具体用法如下:

BPWM 地址,大小

在指定地址处,设置一个内存写入断点。"大小"是指内存中的字节大小。

例子:

BPWM 401000, FF

通过这个命令我们就可以对指定内存单元设置内存写入断点了。

mov eip,content

bpwm table,4

这里我们首先将 EIP 指向重定向后函数的入口点,接着对待修复的 IAT 项设置内存写入断点。

接下来通过 COB 命令继续往下执行。

COB 命令的具体用法如下:

COB

发生中断后,让脚本继续执行(移除 EOB 指令)

例子:

COB

mov eip,content

bowm table.4


cob ToRepair

run

ToRepair:

ret

这段脚本的意思就是说对待修复的 IAT 项设置内存写入断点,接着运行起来,当发生中断的时候就跳转 ToRepair 标签处。 这里 ToRepair 标签处,我只添加了一个 ret 命令,只是为了测试是否能成功断在第一个待修复的 IAT 项被写入的地方。



我们可以看到执行完该脚本以后,正好断在了向第一个待修复的 IAT 项写入 API 函数地址的指令处,下面我们可以通过 STI 命令单步执行这一行,看看第一个 IAT 项被修复后的效果。

STL 命令的用法如下:

STI

相当于在 OD 中按 F7,单步步入

例子:

sti

mov eip,content

bpwm table,4

cob ToRepair


run

ToRepair

sti

ret

好,我们执行该修改后的脚本,执行完毕以后,可以看到第一个重定向的 IAT 项的值成功被修复了。



我们可以看到第一个待修复的 IAT 项已经被修复了,下面我们要做的就是继续定位下一个待修复的 IAT 项,并且确保不执行当前 IAT 项实际要调用的 API 函数,以免出错。

```
## State of the content of the conte
```

这里我们可以看到在脚本执行的过程中,产生了异常,出错了。我们在编写脚本的过程中应该充分考虑到这一点-哪些地方会产生异常,我们需要检查当前是否在处于我们预想的位置,这里我们不修改任何东西,直接用 ODbgScript 插件调试看看哪里出错了。

004271	BO 55 R1 SREC	PUSH EBP			
🧣 🌭 Sc	ript Execution				
Line	Command		Result	EIP	Values <
₀ 10	cmp content,0				
g 11	√je ToSkip				
g 12	log content				
13	log table				
g 14	mov eip,content				
g 15 g 16	bpwm table,4 cob ToRepair				
17	run				
a 18	ToRepair:				
19	sti				
20	ToSkip:				
21	add table,4				
22	^jmp start				
23	final:				
24	ret				
004271	F4 C1E1 08	SHL ECX,8			
004271	F7 03CA	ADD ECX,EDX			


我们在第19行处按F2键设置一个断点,执行这个sti命令以后,第一个待修复的IAT项就会被修复,我们开始执行该脚本看看效果。

004271	BØ 55	PUSH 1	EBP			
QQ4271	R1 RREC	MOU EI	ар ЕСР			
Sc:	ript Execution					
Line	Command			Result	EIP	Values <
0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17	cmp content, je ToSkip log content log table mov eip,cont bpwm table, cob ToRepain	Run Script Load Script Edit Script Follow Toggle Script BP Step	Enter F2 S			
18 19	ToRepair:	Resume Abort	ESC			
20 21	ToSkip: add table,4	Edit Variables	•			
22 23	^jmp start final:	Execute Command	х			
24 004271	ret F4 C1E1 08	Copy to clipboard Appearance	: -			
004271		ADD E	CX, EDX			


我们单击鼠标右键选择 Resume,恢复脚本的执行,就可以看到断在 sti 这条命令处了。

Line	Command	Result	EIP	Values <
1	var table		004271B0	
2	var content			
3	mov table,460818		004271B0	
4	start:			
5	cmp table,460F28		004271B0	46 98 18
6	√ja final			
7	cmp [table],50000000			47FCA8?60818
8	√ja ToSkip			
9	mov content,[table]			47FCA8?60818
10	cmp content,0			47FCA8
11	√je ToSkip			
12	log content			47FCA8
13	log table			46 08 18
14	mov eip,content			47FCA8
15	bpwm table,4			46 08 18
16	cob ToRepair			
17	run		004271B0	
18	ToRepair:			
19	sti		00486204	
20	ToSkip:	-		
21	add table,4			
22	^jmp start			
23	final:			
24	ret			


虽然在调试脚本过程中我们可以精确看到 EIP 的值,但是在脚本中我们还是要对其进行检查。




我们按 S 键执行该 sti 命令的话,第一个待修复的 IAT 项就会被修复。



按道理来说,接下来将继续修复第二个待修复的 IAT 项,我们按 S 键继续跟踪,看看会发生什么。



这里我们可以看到 table 这个变量(该变量实际上是 IAT 的指针)已经指向 IAT 中的下一项了,我们继续跟踪。




接下来是修复第二个待修复的 IAT 项。

Line	Command	Result	EIP	Values <
1	var table		004271B0	
2	var content			
3	mov table,460818		004271B0	
4	start:			
5	cmp table,460F28		0048620A	46081C,460818
6 7	↓ja final			
	cmp [table],50000000			486F41?6081C,47FCA8?60818
8	↓ja ToSkip			
9	mov content,[table]			486F41?6081C,47FCA8?60818
10	cmp content,0			486F41,47FCA8
11	↓je ToSkip			
12	log content			486F41,47FCA8
13	log table			46 981C, 46 9818
14	mov eip,content			486F41,47FCA8
15	bpwm table,4		0048620A	46 08 18
16	cob ToRepair		004271B0	
17	run		004271B0	
18	ToRepair:			
19	sti		00486204	
20	ToSkip:			
21	add table,4		0048620A	46 08 18
22	^jmp_start		0048620A	
23	final:			
24	ret			


我们跟踪到了这里,这里将对第二个待修复的 IAT 项设置内存写入断点,我们继续跟踪,我们可以看到当我们执行 run 命令的时候出错了。

🔷 Sc	Script Execution					
Line	Command	Result	EIP	Values <		
1	var table		004271B0			
2	var content					
3	mov table,460818		004271B0			
4	start:					
5	cmp table,460F28		0048620A	46081C,460818		
6	√ja final					
7	cmp [table],50000000			486F41?6081C,47FCA8?60818		
8	√ja ToSkip					
9	mov content,[table]			486F41?6081C,47FCA8?60818		
10	cmp content,0			486F41,47FCA8		
11	↓je ToSkip					
12	log content			486F41,47FCA8		
13	log table			46081C,460818		
14	mov eip,content			486F41,47FCA8		
15	bpwm table,4			46 981C, 46 9818		
16	cob ToRepair					
17	run		0048620A			
18	ToRepair:					
19	sti		00486204			
20	ToSkip:					
21	add table,4		0048620A	46 98 18		
22	^jmp start		0048620A			
23	final:					
24	ret					
Comm	nd ·					
E	00000000C CL34-E7/E0/E0 t					
Ехсери	xception 0000006 - use Shift+F7/F8/F9 to pass exception to program					


我们来看一看是哪里导致的错误。




这里我们再次跟踪到了第17行的run命令处,我们单击鼠标右键选择Abort菜单项,终止脚本的执行,下面我们在OD中继续往下跟踪,看看是哪里导致的错误。



这里我们处于第二个重定向 IAT 项所指向函数的入口处,我们继续跟踪。



这里是将栈顶指针指向的内容与 EAX 的内容进行交换。



这里是将 480094 这个内存单元的内容保存到 EAX 中,此时 480094 这个内存单元中内容为零,也就是说这条指令其实就是将 EAX 置零。

这里好像看不出什么端倪来。

既然是脚本在修复第二个 IAT 项的时候抛出的异常,那我们就来看看第二个 IAT 的项的调用处吧。



这里我们通过单击鼠标右键选择 New origin here 将 EIP 指向该 CALL 处,接着手动给该 IAT 项设置一个内存写入断点,然后给返回地址处设置一个 BP 断点,执行以后我们会发现第二个 IAT 项的值并没有被修复,这也就是为什么会抛出异常的原因了。也就说我们的脚本逻辑上存在问题,第一个 IAT 项触发内存写入断点时断在了写入正确的 API 函数地址的指令处,但是第二项却没有。好,这里我想到一个解决办法,虽然不是很正规,但是确实能解决这个问题。

我们对第一个待修复的IAT项即460818这一项设置内存写入断点,接着从第一个重定向后的函数入口处即47FCA8处开始跟踪(利用 OD 的自动跟踪功能跟踪),OD 自动跟踪大约要花5分钟左右的时间。部分跟踪指令序列如下:

00483C91 Main MOV AL,1; EAX=77DA6C01

00483C93 Main JMP 00483C78

00483C78 Main MOV BYTE PTR SS:[EBP-5],AL

00483C7B Main MOV AL,BYTE PTR SS:[EBP-5]

00483C7E Main POP ECX; ECX=01000001, ESP=0012FE6C 00483C7F Main POP ECX; ECX=77DA6C75, ESP=0012FE70 00483C80 Main POP EBP; ESP=0012FE74, EBP=0012FE80

00483C81 Main RETN ; ESP=0012FE78 004833D5 Main TEST AL,AL ; FL=0

004833D7 Main JNZ 0047CC50

0047CC50 Main POP ECX; ECX=00000001, ESP=0012FE7C 0047CC51 Main POP ECX; ECX=77DA6C75, ESP=0012FE80 0047CC52 Main POP EBP; ESP=0012FE84, EBP=0012FFB0

0047CC53 Main RETN; ESP=0012FE88

$0047691C\ Main\ MOV\ EAX, DWORD\ PTR\ SS:[EBP-C]\ ;\ EAX=77DA6BF0$

0047691F Main MOV ESP,EBP; ESP=0012FFB0

00476921 Main JMP 004765DC

004765DC Main JMP 0047F15C

0047F15C Main PUSH 47C9B5 ; ESP=0012FFAC

0047F161 Main JMP 00491A5F 00491A5F Main JMP 004737D4 004737D4 Main RETN; ESP=0012FFB0

0047C9B5 Main POP EBP; ESP=0012FFB4, EBP=0012FFF0


0047C9B6 Main RETN; ESP=0012FFB8 0046E81D Main RETN; ESP=0012FFBC Memory breakpoint when writing to [00460818]

以上是触发460818处的内存写入断点之前执行的部分指令,我们需要在上面这些指令中找一条所有待修复的IAT项都会执行的指

0047691C Main MOV EAX, DWORD PTR SS:[EBP-C]; EAX=77DA6BF0

就选着 47691C 这条指令吧,当将要执行这个指令的时候,此时 EAX 中正好保存正确的 API 函数地址,我们对这条指令设置一个硬件执行断点,看看遍历到第二个 IAT 项时,断在这里是什么情况。

这里我们可以看到遍历到第二个 IAT 项时,EAX 中保存的的确是正确的 API 函数地址,我们继续跟踪。




我们继续往下跟踪,会发现从 46E81D 地址处开始各个 IAT 项的执行流程就不同了。

0046E81D C3 RETN

第一个 IAT 项将跳转到修复 IAT 项的指令处,而第二个 IAT 项将跳到这里。



好了,不管怎么说,我们这里还是可以利用所有 IAT 项都会执行的这一条指令-即 47691C 这条指令。



这里正确的 IAT 函数地址将被保存到 EAX 中,所以下面我们来修改脚本,让其断在 47691C 这条指令处,执行完这条指令后,EAX 就保存了正确的 API 函数地址,接着我们将其填充到对应的 IAT 项中。

var table

var content

mov table,460818

start:

cmp table,460F28

ja final

cmp [table],50000000

ja ToSkip

mov content,[table]

cmp content,0

je ToSkip

log content

log table

mov eip,content

bphws 47691F,"x"

```
cob ToRepair

ToRepair:
log eax
mov [table],eax


ToSkip:
add table,4
jmp start

final:
ret
```

这里我们给 47691F 这一行设置一个硬件执行断点,此时 EAX 中已经保存了正确的 API 函数地址了,接着我们将其填充到对应的 IAT 项中,循环往复直到遍历完整个 IAT 为止,我们来执行该脚本看看效果。

Address	Message
	content: 0047FCA8
	table: 00460818
0047691F	Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F eax: 77DA6C17 ADVAPI32.RegCloseKey
	content: 00486F41
	table: 0046081C ASCII "AoH"
0047691F	Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
	eax: 77DA7842 ADVAPI32.RegOpenKeyExA
	content: 00480098
001-74045	table: 00460820
0047091F	Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F eax: 77DAE9E4 ADVAPI32.ReqCreateKeyExA
	content: 0047A4F9
	table: 00460824
0047691F	Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
	eax: 77DAEAD7 ADVAPI32.RegSetValueExA
	content: 0048D981
00J/7601F	table: 00460828 Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
00410711	eax: 77DA7AAB ADVAPI32.ReqQueryValueExA
	content: 004889B6
	table: 00460974
0047691F	Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
	eax: 7C80176F kernel32.GetSystemTime content: 004858A9
	table: 00460978 ASCII " H"
0047691F	Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
	eax: 7C80A864 kernel32.GetLocalTime
	content: 0048D82F
0057604E	table: 0046097C Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
0047 07 11	eax: 7C810EE1 kernel32.GetFileType
	content: 0046C28C
	table: 00460980
0047691F	Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
	eax: 7C801EF2 kernel32.GetStartupInfoA content: 004789D0
	table: 00460984
0047691F	Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
	eax: 7C812FAD kernel32.GetCommandLineA
	content: 0048D400
00470607	table: 00460988 Access violation when reading [00000000]
	Access violation when reading [00000000]
	Debugged program was unable to process exception
	eax: 00000000

这里我们可以看到修复了一会儿后,就报错了。确切的说是在尝试修复 460988 这一项的时候发生异常了。




看来我们的脚本逻辑上还是有问题,我们重启 OD。


再次定位到 OEP 处,接着定位到 460988 这一个 IAT 项,看看它有没有参考引用处。



我们跟到这个函数里面看看。



我们在 47691F 处设置一个硬件执行断点看看,运行起来,看看会发生什么。



这里我们可以看到此时 EAX 中保存的依然是正确的 API 函数地址,那么刚刚我们脚本修复 IAT 的过程中报错有可能是因为该壳会检测是不是在同一个时间段内 IAT 中的多项同时被修复,如果是的话就报错。

好,那么现在我们将 table 指针初始化为 460988,然后执行脚本,看看还会不会报错。

var table

var content

mov table,460988

start:

cmp table,460F28

ja final

cmp [table],50000000

ja ToSkip

mov content,[table]

cmp content,0

je ToSkip

log content

log table

mov eip,content

```
bphws 47691F,"x"
     cob ToRepair
ToRepair:
     log eax
     mov [table],eax
ToSkip:
      add table,4
     jmp start
final:
     ret
我们可以清楚的看到发生了什么。
```

```
content: 0048D400
         table: 00460988
         Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
0047691F
         eax: 7C94ABA5 | ntdll.RtlUnwind
         content: 00490116
         table: 0046098C
0047691F Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
         eax: 7C812A99 | kernel32.RaiseException
         content: 004914B7
         table: 00460990
        Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
0047691F
         eax: 7C81CAFA | kernel32.ExitProcess
         content: 0046F629
         table: 00460994
0047691F
        Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
         eax: 70801E1A | kernel32.TerminateProcess
         content: 0047E634
         table: 00460998
         Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
0047691F
         eax: 708099A5 | kernel32.GetACP
         content: 0047C5F3
         table: 0046099C
0047691F Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
         eax: 70810F88 | kernel32.HeapDestroy
         content: 00482308
         table: 004609A0
0047691F Hardware breakpoint 1 at UnPackMe.0047691F
         eax: 7C812C46 | kernel32.HeapCreate
         content: 00483086
         table: 004609A4
00481732 Access violation when reading [000086D3]
00481732 Access violation when reading [000086D3]
         Debugged program was unable to process exception
         eax: 000086D3
         content: 00480D45
         table: 004609A8
74C90000 Module C:\WINDOWS\system32\oledlg.dll
         Process terminated, exit code C0000005 (-1073741819.)
```

我们可以看到大约修复了5到6个IAT项后又报错了,嘿嘿,说明该壳会检测修复5到6个左右IAT项所用的时间.如果修复IAT 项的时间过于连续的话,就会抛出异常。

导致我们无法继续修复,下面大家来看看我的解决方案,嘿嘿。

我的做法是监视 ZwTerminateProcess(调用了该函数程序就直接退出了)这个函数,我们要做的就是当将要执行该函数的时候,我们让其继续执行脚本而不是直接退出程序。

ToRepair:

```
cmp eip,7C91E88E
je ToSkip
log eax
mov [table],eax
run
```

我的机器上 ZwTerminateProcess 这个 API 函数的地址为 7C91E88E(不同的机器上这个地址可能会不同,大家根据自己机器的实际情况来决定)。当脚本执行的过程中触发了异常的话,我们判断该程序是不是在尝试调用 ZwTerminateProcess 这个函数来结束进程,如果是的话,我们就直接跳到 ToSkip 标签处去遍历下一个 IAT 项。


还有一种情况我们需要考虑就是:在修复了一个IAT 项之后,继续执行后面的代码过程中发生了异常怎么办?即执行完了 47691C 这条指令之后,接着在执行后面的代码的过程中发生了异常,进而转入 ZwTerminateProcess。按照现在这个逻辑就是跳转到 ZwTerminateProcess 处,好,跳转 ZwTerminateProcess 处这个操作被我们的脚本捕获到了,我们脚本的处理是跳到下一个 IAT 项处,但是我们当前这个 IAT 项并没有修复啊,所以说这个逻辑还是有问题的。我们可以这样做,就是我们人为的在 47691F 地址处造一个异常,让其去调用 ZwTerminateProcess 这个函数。

经修改后,我们的脚本就变成了这个样子:


cmp table,460F28

start:


```
ja final
      cmp [table],50000000
      ja ToSkip
      mov content,[table]
      cmp content,0
      je ToSkip
      log content
      log table
      mov eip,content
      bphws 47691F,"x"
      mov [47691F],0
      mov [476920],0
      cob ToRepair
      run
ToRepair:
      cmp eip,7C91E88E
      je ToSkip
      log eax
      mov [table],eax
      run
ToSkip:
      add table,4
      jmp start
final:
      ret
```



我们可以看到 IAT 项都被修复了,下面我来进行 dump。




打开 IMP REC。



现在我们来修复 dump 文件,然后将 TLS Table 的指针和大小都设置为零。

现在入口点就是 4271B0 了。



我们运行修复后的 dump 文件,可以看到完美运行。

好了本章到此结束。

(PS:这里执行了最终的这个脚本,我并没有修复成功,触发了异常以后,我的 OD 并没有进入 ZwTerminateProcess 的流程,具体原因有待进一步分析,我个人感觉这个方法不是很通用,如果大家也搞不定的话,可以参考我之前发过的那套国外的脱壳教程全集,里面有ExeCryptor 的正规脱壳方案)