
BWIII:

TRACCIA 3









TRACCIA:

GIORNO 3

<u>Riprendete l'analisi del codice, analizzando le routine tra le locazioni di memoria 00401080 00401128</u>

- Qual è il valore del parametro «ResourceName » passato alla funzione FindResourceA ();
- Il susseguirsi delle chiamate di funzione che effettua il Malware in questa sezione di codice
 l'abbiamo visto durante le lezioni teoriche. Che funzionalità sta implementando il Malware?
- <u> È possibile identificare questa funzionalità utilizzando l'analisi statica basica ? (dal giorno 1 in pratica)</u>
- In caso di risposta affermativa, elencare le evidenze a supporto.

<u>Entrambe le funzionalità principali del Malware viste finora sono richiamate all'interno della funzione</u> Main()

<u>Disegnare il diagramma di flusso (inserite all'interno dei box solo le informazioni circa le funzionalità principali) che comprenda le 3 funzioni.</u>





Facendo un analisi da Olly DBG nella funzione "FindResourceA" il parametro "ResourceName" ha come valore "TGAD" specificato da hModule, e viene identificato anche il valore di "ResourceType" che sarebbe "BINARY" dove, Il termine "binario" probabilmente si riferisce al codice binario.





Questi tipi di funzioni come:

- FindResource
- LoadResource
- Lock Resource
- SizeofResource

Sono funzioni delle APIs di WIndows che tipicamente vengono utilizzate da Malware di tipo Dropper e permettono di localizzare all'interno della sezione «risorse» il malware da estrarre, e successivamente da caricare in memoria per l'esecuzione o da salvare sul disco per esecuzione futura.

YES

NO






È possibile identificare questa funzionalità utilizzando l'analisi statica basica ? (dal giorno 1 in pratica)

 Si, è possibile determinare la funzionalità del Malware già da una prima analisi statica Anche senza usare tool come VirusTotal che identificano il Malware dal file signature, è possibile, grazie a CFF Explorer.

.rsrc 00001A70 0000C000 00002000 0000B000 00000000 00000000 0000 0000 0000 40000040

'Import Directory' possiamo notare la libreria .rsrc (resource). Genericamente un Malware di tipo Dropper è contenuto in questa sezione. Gia da questa prima analisi possiamo iniziare a dedurre che il Malware sia un Dropper.

DIAGRAMMA DI FLUSSO:



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

