


SISTEMA DE TELEMETRIA DE ENERGIA CRITICA — TOPOLOGIA ABSOLUTA

WireGuard VPN | SNMPv3 AuthPriv SHA/AES | Zabbix 6.4 LTS | PostgreSQL | Debian 12 NOC | Junio 2026


● LIVE — 100% MONITORING
MSP Infraestructura Avanzada

■ SUCURSAL REMOTA (CLIENTE MSP)



TUNEL CIFRADO

■ NOC CENTRAL (SERVIDOR DEBIAN 12)



SECTOR	INDICADOR	DESCRIPCION
BATERIA	Estado de Salud de Celdas	1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0
BATERIA	Tiempo de Autonomia Estimado	1.3.6.1.2.1.33.1.2.2.0
BATERIA	Porcentaje de Capacidad Real %	1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0
BATERIA	Resultado Ultimo Autodiagnostico	1.3.6.1.2.1.33.1.2.6.0
BATERIA	Temperatura Interna de Chasis	1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0
CALIDAD ELEC.	Frecuencia de Linea de Entrada	1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.1
CALIDAD ELEC.	Voltaje de Entrada por Fase	1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1
SALIDA	Fuente de Alimentacion Activa	1.3.6.1.2.1.33.1.4.1.0
SALIDA	Voltaje de Entrega Limpia	1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.1
SALIDA	Porcentaje de Carga (Load %)	1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.1
HW INTERNO	Estado y RPM de Ventiladores	MIB Fabricante (APC)
HW INTERNO	Temperatura Disipadores IGBT	MIB Fabricante (APC)
ENTORNO	Humedad Relativa del Rack	Sonda Externa Ambiental
ENTORNO	Contactos Secos (Puertas/Agua)	Sonda Externa Ambiental

1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0
1.3.6.1.2.1.33.1.2.2.0
1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0
1.3.6.1.2.1.33.1.2.6.0
1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0
1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.1
1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1
1.3.6.1.2.1.33.1.4.1.0
1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.1
1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.1
MIB Fabricante (APC)
MIB Fabricante (APC)
Sonda Externa Ambiental
Sonda Externa Ambiental

!= 1 → Evento critico
< 15 min → Alerta corte sostenido
Curvas descarga y salud quimica
Fallo → Recambio fisico requerido
> 40 C → Riesgo degradacion celdas
Estabilidad Hz → Red/Generador
Microcortes / Picos / Sags
Inversor /Bateria / Bypass
Tension senoidal a servidores
> 80% → Sobrecarga latente
Apagado catastrofico x sobrecal.
Vigilancia electronica de potencia
Condensacion / Estatica en nodo
Intrusismo fisico / Inundacion sala