


REPORTE SISMO DESTACADO

Sismo 18 de septiembre de 2022 ID del Evento: SGC2022sklstg

10:32:51 Los Santos - Santander, Colombia



Parametros generales del sismo



Fecha	2022-09-18
Hora local	10:32:51
Hora UTC	2022-09-18 15:32:51
Latitud	6.83°
Longitud	-73.18°
Magnitud	4.1
Profundidad	144 km

Observaciones:

Fuente: https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2022sklstg/resumen

Revisó:
















REPORTE SISMO DESTACADO

Sismo 18 de septiembre de 2022 ID del Evento: SGC2022sklstg

10:32:51 Los Santos - Santander, Colombia



Valores de aceleración



ESTACIÓN		DISTANCIAS		ACELERACIONES REGISTRADAS		
Nombre	Código	R_Epi (km)	R_Hipo (km)	Este-Oeste (cm/s^2)	Norte-Sur (cm/s^2)	Vertical (cm/s^2)
Estación más cercana Barichara Santander	BAR2	30	152	1.04	1.22	0.42
Acceleración maxima Barichara Santander	BAR2	30	152	1.04	1.22	0.42


Observaciones:

Fuente: https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2022sklstg/sm

Revisó:



Intensidad instrumental



Descripción	Mapa que muestra el movimiento del terreno por niveles de intensidad y los posibles efectos causados por el sismo, generado de la combinación de registros en sismómetros, acelerógrafos, relaciones de atenuación de la energía sísmica e información sobre condiciones sísmicas locales.
Escala	Mercalli modificada (MMI)
Intensidad máxima	Ш
Percepción del movimiento	Debil
Daño	Ninguno
Máxima aceleración	0.52 %g (PGA)
Máxima velocidad	0.06 cm/s
l <u>.</u>	

Observaciones:

Fuente: https://archive.sgc.gov.co/events/SGC2022sklstg/mm

Revisó:











