

Informe comparativo — Reparación de fugas en matriz (Honduras)

Ciente: Universidad del Desarrollo (UDD)

Punto WES: 000026-01 — Sala impulsión Honduras

Intervención: Sábado 11/07/2026 — reparación de fugas en la matriz (corte de agua para trabajos)

Ventana antes: 04/07/2026 – 10/07/2026 (7 días)

Ventana después: 12/07/2026 – 18/07/2026 (7 días)

Exclusión: 11/07/2026 no se incluye en totales ni en el gráfico comparativo (día de corte de suministro).

Generado: 23-07-2026 15:09

1. Objetivo

Cuantificar el cambio de consumo en Sala impulsión Honduras luego de las reparaciones de fugas en la matriz realizadas el 11/07/2026, comparando dos ventanas equivalentes de 7 días (antes y después), sin contaminar el análisis con el día del corte de agua.

2. Metodología

- Se obtiene el consumo diario aproximado (m^3) como suma de los caudales horarios registrados por la plataforma WES ($\text{m}^3/\text{h} \times 1 \text{ h}$).
- Periodo previo: 04/07/2026 al 10/07/2026.
- Periodo posterior: 12/07/2026 al 18/07/2026.
- El día 11/07/2026 se excluye del comparativo porque el suministro fue cortado para ejecutar los trabajos.
- El gráfico de consumo diario usa el mismo formato de los reportes agregados (línea con área): rojo = antes de la reparación; azul = después.

3. Resumen de resultados

Indicador	7 días antes	7 días después
Periodo	04/07–10/07	12/07–18/07

Consumo acumulado (m³)	411,86	128,45
Promedio diario (m³/día)	58,84	18,35
Máximo diario (m³)	81,54	126,84
Mínimo diario (m³)	11,74	0

Variación acumulada (antes – después): 283,41 m³ (reducción de 68,8 %).

Día 11/07/2026 (excluido): consumo registrado 19,03 m³ (24 horas con dato). Solo referencial; no entra al comparativo.


4. Detalle diario

Día semana	Fecha antes	m³ antes	Fecha después	m³ después
Sábado	04/07/2026	31,49	12/07/2026	1,61
Domingo	05/07/2026	11,74	13/07/2026	0
Lunes	06/07/2026	81,54	14/07/2026	126,84
Martes	07/07/2026	78,33	15/07/2026	0
Miércoles	08/07/2026	75,28	16/07/2026	0
Jueves	09/07/2026	74	17/07/2026	0
Viernes	10/07/2026	59,48	18/07/2026	0
Total		411,86		128,45

5. Gráficos


5.1 Consumo diario (estilo reporte agregado)

Línea con área sombreada (mismo formato de los reportes agregados). Rojo = 7 días antes de la reparación; azul = 7 días después. El 11/07/2026 no se incluye en la serie (solo se marca como día de corte excluido).



5.2 Totales acumulados

Suma de los 7 días de cada ventana (sin el día de corte). Rojo = antes; azul = después.



6. Comparativo de martes (gráfica día estilo app WES)


Se contrastan los dos martes de las ventanas: 07/07/2026 (antes) y 14/07/2026 (después). Los perfiles usan el formato de la gráfica día de la app WES (línea azul + área, sin barras; marca del máximo del día).

Indicador	Martes 07/07	Martes 14/07
Consumo total día (m³)	78,33	126,84
Nocturno 00:00–06:00 (m³)	9,34	0
Datos horarios API	Sí (24 h)	Sí

6.1 Perfil día — martes antes (estilo app)




6.2 Perfil día — martes después (estilo app)



6.3 Comparativo de perfiles (líneas)


Líneas con área (sin barras): rojo = martes antes; azul = día usado para el perfil después.



7. Control nocturno 00:00–06:00 (7 días antes vs 7 días después)

En la franja 00:00–06:00, los 7 días previos a la reparación sumaron 41,16 m³ (promedio 5,88 m³/noche), frente a 0,38 m³ en los 7 días posteriores (promedio 0,05 m³/noche). Variación: 40,78 m³ (reducción de 99,1 %). El 11/07 no se incluye. El perfil día comparado es martes 07/07 vs martes 14/07.

Gráfico en amarillo/naranja (misma paleta de consumo nocturno de los reportes agregados). Cada par de barras compara el mismo orden de día dentro de cada ventana de 7 días.



Día	Fecha antes	m³ noche antes	Fecha después	m³ noche después
Sábado	04/07/2026	6,29	18/07/2026	0

Domingo	05/07/2026	2,54	12/07/2026	0,38
Lunes	06/07/2026	4,27	13/07/2026	0
Martes	07/07/2026	9,34	14/07/2026	0
Miércoles	08/07/2026	8,16	15/07/2026	0
Jueves	09/07/2026	5,93	16/07/2026	0
Viernes	10/07/2026	4,63	17/07/2026	0
Total		41,16		0,38

8. Conclusión

Tras la reparación de fugas en la matriz (11/07/2026), el consumo acumulado en los 7 días siguientes (128,5 m³) es 68,8 % menor que en los 7 días previos (411,9 m³). La reducción de 283,4 m³ en la semana es coherente con la eliminación de pérdidas en la matriz y respalda el impacto positivo de la intervención.

Complemento nocturno (7×7): 41,16 m³ antes vs 0,38 m³ después en 00:00–06:00.

9. Consideraciones

- La comparación semanal puede verse afectada por la ocupación del campus, riego u otras demandas.
- El caudal entre 00:00 y 06:00 es el indicador más estable de fugas residuales.
- Los perfiles día siguen el estilo de la gráfica de la app WES (línea + área, sin barras).
- El comparativo de perfil día usa martes vs martes (07/07 vs 14/07).
- Valores alineados con Sala impulsión Honduras, nodo 000026-01.