

Qué atacar esta semana

Semana 14 al 20 de septiembre de 2026 · vs 7 al 13 de septiembre de 2026

1 Sin control	4 Avisos al cliente	1 Seguimiento
SIN CONTROL WES actúa: el CPA no está operando. CORMUP E. de la Barra, Alicura y Likankura son solo monitoreo.	AVISO AL CLIENTE El consumo subió: informar al recinto. No se lee como punto sin control.	

Sin control (WES actúa): Lo Valledor · P1. En CORMUP, E. de la Barra, Alicura y Likankura son solo monitoreo (sin CPA): no se leen como sin control. El resto de alzas es aviso al cliente. 11 punto(s) con horas perdidas esta semana.

Sin control — WES actúa

1

Lo Valledor · P1

932,4 m³ esta semana vs 1.020,9 m³ -9 % noct. 30 %

Qué pasó: Está SIN CONTROL: el CPA está instalado pero no opera. Hay que activarlo y programarlo (peak 22:00–03:00).
Qué hacer: Activar y programar el CPA

SIN CONTROL

Aviso al cliente

Alzas para informar al recinto. No son puntos sin control.

1

Fundo Zapallar · Matriz ESVAL

AVISO CLIENTE

1.067,3 m³ esta semana vs 659,7 m³ +62 % noct. 22 %

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +62 % vs semana previa (1.067,3 m³ vs 659,7 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

2

Nido de Águilas · Estanque B

AVISO CLIENTE

617,1 m³ esta semana vs 341,8 m³ +81 % noct. 21 %

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +81 % vs semana previa (617,1 m³ vs 341,8 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

3

Nido de Águilas · High School

AVISO CLIENTE

217,0 m³ esta semana vs 63,0 m³ +244 % noct. 32 %

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +244 % vs semana previa (217,0 m³ vs 63,0 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

4

Nido de Águilas · Piscina

AVISO CLIENTE


96,6 m³ esta semana vs 49,9 m³ +94 % noct. 2 %

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +94 % vs semana previa (96,6 m³ vs 49,9 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza; Revisar día pico (48,3 m³ el 16/09)

Semana 38 — 14 sep – 20 sep 2026

11 puntos · 1233 h de flota (10,6% de las esperadas) · 6 de ellos están desconectados ahora.



Puntos con horas perdidas

La lectura se completa solo si hay causa conocida. Sin conexión no es un fallo del medidor: si el recinto está desenergizado, el WES no puede guardar datos ni monitorear.

PUNTO	HORAS	ESTADO	LECTURA
Alicura	168 h	SIN CONEXIÓN	Visita 4/09: recinto desenergizado. Sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Estanque C	168 h	HUECOS	—
Intermodal-San Antonio	168 h	SIN CONEXIÓN	Sin conexión. En terreno suele ser recinto desenergizado: sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Oficina Admin.	168 h	SIN CONEXIÓN	Sin conexión. En terreno suele ser recinto desenergizado: sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Quilicura Lav. de Maquinas	168 h	SIN CONEXIÓN	Sin conexión. En terreno suele ser recinto desenergizado: sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Alexander Fleming	136 h	HUECOS	Sensor de pulso: los huecos son de monitoreo. Cambiar a ultrasonido.
Liceo Alto Cordillera	121 h	SIN CONEXIÓN	Sin conexión. En terreno suele ser recinto desenergizado: sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Tobalaba	83 h	SIN CONEXIÓN	Sin conexión. En terreno suele ser recinto desenergizado: sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Eugenio María De Hostos	45 h	HUECOS	—
Erasmus Escala	7 h	HUECOS	—
Canchas de Tenis	1 h	HUECOS	—

Seguimiento

Fleming: cambio de sensor. COPEC matriz: aviso sin CPA.

CLIENTE	PUNTO	CONTROL	m³ SEM.	VS PREV.	NOCT.	QUÉ REVISAR
Alexander Fleming	Alexander Fleming	MONITOREO	442,2	-89 %	46 %	Cambiar monitoreo: pulso → ultrasonido

Cientes sin puntos a revisar

Inchcape, UDD, Club Providencia, AGUNSA Lampa, AGUNSA Intermodal, Renca, La Florida, La Reina, COPEC, CDUC

Este consolidado no reemplaza el informe de fin de mes. Se envía los lunes. El correo lista el sin control y los avisos al cliente.