Implante transquístico

Transcystic implant

AUTORES/AUTHORS

Abel García García, Pablo Madriñán Graña, Marcio Diniz Freitas, Pilar Gándara Vila, Manuel Somoza Martín, José Manuel Gándara Rey.

Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Santiago de Compostela. España.

Paciente de 40 años, a quien se le había extraído el incisivo lateral derecho, que es remitido para valorar la opción de tratamiento implantológico.

A 40-year-old patient who had had her right lateral incisor removed, and who consulted about a possible implant.




Fig. 1.

Radiográficamente se observa una lesión radiolúcida correspondiente a un quiste residual a la raíz del 12, que afecta a los ápices del 11 y 13.

Radiography showed a radiolucent lesion corresponding to a residual cyst at the root of 12, affecting the apices of 11 and 13.



Fig. 2.

Una vez realizada la endodoncia de los dientes afectos, se extirpa la lesión, a través de un colgajo mucoperióstico, que permita acceder a la misma, y se realiza un cuidadoso curetaje de la cavidad. En la misma intervención, se coloca un implante ITI® (ø 3,3 mm, 14 mm, TPS), que se ancla en el reborde alveolar y techo de la cavidad ósea.

Following removal of the affected teeth, the lesion was accessed by raising a mucoperiosteal flap, then extirpated with careful curettage of the cavity. In the same session, we fitted an ITI® implant (Ø 3.3 mm, 14 mm, TPS) anchored in the alveolar crest and the roof of the cavity.



Fig. 3.

La cavidad se rellena con hueso liofilizado desmineralizado procedente del *Pacific Coast Tissue Bank*, Los Angeles (EE.UU.).

The cavity was filled with lyophilized demineralized bone from the Pacific

Coast Tissue Bank (Los Angeles, USA).




Fig. 4. Imagen clínica a los 6 meses, previamente a la confección de la prótesis.

 ${\it Clinical appearance of the implantation site 6 months after implantation, before construction of the prosthesis.}$



Fig. 5.Resultado final de la restauración.Clinical appearance of the completed restoration.



Figs. 6
Imagen radiográfica a los 8 meses. Ha desaparecido la imagen radiolúcida y se observa trama ósea alrededor del implante.

Radiographic appearance 8 months after implantation. The radiolucent

area has disappeared, and bone matrix is visible around the implant.