
द्रुत विपद् स्थिति प्रतिवेदन (SITREP)

शैक्षिक प्रोटोटाइप

घटना मिति: **2024-07-02** | उपग्रह: **2024-07-04 to 2024-07-11** | क्षेत्र (BBox): **[92.85, 26.55, 93.10, 26.75]**

17.36 km²	9	0	5
प्रत्यक्ष बाढी / लेदो	पूर्ण नष्ट / जलमग्न भवन	नष्ट / जलमग्न पुलहरू	सवारी सम्पर्कविहीन बस्ती

१. बाढी कहाँ आयो?



भूउपग्रह क्षति नक्शा तथा प्रभावित क्षेत्र

प्रत्यक्ष पुष्टि भएको बाढी क्षेत्र **17.36 वर्ग कि.मी.** र अनुमानित बहाव क्षेत्र **0.0 वर्ग कि.मी.** छ। Brahmaputra वरपर **लगभग Chutia देखि Kuwarital सम्म** बाढीको असर देखिएको छ। (उपग्रह: पूर्व 2024-06-21 to 2024-07-01 / पश्चात 2024-07-04 to 2024-07-11)।

२. के क्षति भयो?

पूर्वाधार	नष्ट / जलमग्न	क्षतिग्रस्त	अपुष्ट	कुल
भवनहरू	**9**	4	0	2191
पुलहरू	**0**	0	0	22
सडक (कि.मी.)	**2.74**	1.35	0.0	381.43

- मुख्य सडक क्षति: **track: 1.56 कि.मी.** (कुल 2.74 कि.मी. जलमग्न, 1.35 कि.मी. सम्भावित क्षति, 0.0 कि.मी. अपुष्ट)।
- मुख्य पुलहरू: मुख्य सडकमा कुनै पनि छैन।

३. को सम्पर्कविहीन भयो?

सवारी पहुँच विच्छेद: **5 बस्तीहरू** (निराशावादी: 5)। पूर्ण स्थल सम्पर्कविहीन (पैदल तथा सवारी दुवै बन्द): **5 बस्तीहरू**।

पूर्ण स्थल सम्पर्कविहीन बस्ती (No ground access)

बस्तीको नाम	निर्देशाङ्क	भवन
Near Silghat (6.1 km)	26.5992, 92.9868	**20**
Near Silghat (6.6 km)	26.6054, 92.9921	**13**
Near Silghat (6.4 km)	26.6048, 92.9900	**10**
Near Silghat (6.3 km)	26.5989, 92.9893	**5**
Near Silghat (7.0 km)	26.6101, 92.9960	**5**

सबैभन्दा ठूला ५ सवारी सम्पर्कविहीन बस्ती

बस्तीको नाम	निर्देशाङ्क	भवन
Near Silghat (6.1 km)	26.5992, 92.9868	**20**
Near Silghat (6.6 km)	26.6054, 92.9921	**13**
Near Silghat (6.4 km)	26.6048, 92.9900	**10**
Near Silghat (6.3 km)	26.5989, 92.9893	**5**
Near Silghat (7.0 km)	26.6101, 92.9960	**5**

४. पहिले के मर्मत गर्ने?

- सबैभन्दा प्रभावकारी एकल मर्मत: way/1196159793, 354 मिटर -> 5 बस्तीहरू (53 भवनहरू)।
- **प्याकेज १ (1 खण्ड, 353.7 मिटर) ले 5 बस्तीहरू (53 भवनहरू) मा सवारी पहुँच पुनर्स्थापित गर्दछ।**

तथ्याङ्क सीमाहरू (Limitations):

- बादलका कारण 0 भवनहरू र 0.0 कि.मी. सडक अप्टिकल पुष्टि हुन सकेको छैन।
- सहायक नदीहरूमा बहाव हाइड्रोलिक मोडलिङद्वारा अनुमान गरिएको हो; पहाडी भिरालो DEM द्वारा हटाइएको छ।
- पूर्वाधार गणना प्रकोप पूर्वको OpenStreetMap तथ्याङ्कमा आधारित छ; जनगणना जनसंख्या समावेश छैन।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2024. Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved. © OpenStreetMap contributors under ODbL. European Union, Copernicus Emergency Management Service data (EMSR927, EMSR692, EMSR659). Bountos et al., 2024 (Kuro Siwo). Educational prototype, not an operational tool.