
द्रुत विपद् स्थिति प्रतिवेदन (SITREP)

घटना मिति: **2023-10-04** | उपग्रह: **2023-10-06 to 2023-10-11** | क्षेत्र (BBox): **[88.58, 27.53, 88.72, 27.67]**

शैक्षिक प्रोटोटाइप

0.42 km²	47	5	8
प्रत्यक्ष बाढी / लेदो	नष्ट भवनहरू	नष्ट पुलहरू	सवारी सम्पर्कविहीन बस्ती



१. बाढी कहाँ आयो?

प्रत्यक्ष पुष्टि भएको बाढी क्षेत्र **0.42 वर्ग कि.मी.** र अनुमानित बहाव क्षेत्र **0.98 वर्ग कि.मी.** छ। Teesta (LachenChu) वरपर **लगभग Nanga नजिक देखि Nanga नजिक सम्म** बाढीको असर देखिएको छ। (उपग्रह: पूर्व 2023-09-26 to 2023-10-01 / पश्चात 2023-10-06 to 2023-10-11)।

२. के क्षति भयो?

पूर्वाधार	नष्ट	क्षतिग्रस्त	अपुष्ट	कुल
भवनहरू	**47**	20	646	826
पुलहरू	**5**	0	8	13
सडक (कि.मी.)	**2.62**	4.74	65.82	75.76

- मुख्य सडक क्षति: **residential: 1.77 कि.मी.** (कुल 2.62 कि.मी. नष्ट, 4.74 कि.मी. सम्भावित क्षति, 65.82 कि.मी. अपुष्ट)।
- प्रमुख सडकका नष्ट पुलहरू: North Sikkim Highway (NH310AG), North Sikkim Highway (NH310A)।

३. को सम्पर्कविहीन भयो?

सवारी पहुँच विच्छेद: **8 बस्तीहरू** (निराशावादी: 10)। पूर्ण स्थल सम्पर्कविहीन (पैदल तथा सवारी दुवै बन्द): **8 बस्तीहरू**।

पूर्ण स्थल सम्पर्कविहीन (हवाई / ड्रङ्का प्राथमिकता)

बस्तीको नाम	निर्देशाङ्क	भवन
Nanga नजिक (9.8 कि.मी.)	27.6297, 88.6172	**47**
Nanga नजिक (10.6 कि.मी.)	27.6366, 88.6130	**41**
Nanga नजिक (11.0 कि.मी.)	27.6397, 88.6096	**29**
Nanga नजिक (11.7 कि.मी.)	27.6456, 88.6074	**17**
Nanga नजिक (13.0 कि.मी.)	27.6568, 88.6049	**9**
Nanga नजिक (13.1 कि.मी.)	27.6585, 88.6044	**8**
Nanga नजिक (10.2 कि.मी.)	27.6329, 88.6162	**7**
Nanga नजिक (11.4 कि.मी.)	27.6435, 88.6085	**6**

सबैभन्दा ठूला ५ सवारी सम्पर्कविहीन बस्ती

बस्तीको नाम	निर्देशाङ्क	भवन
Nanga नजिक (9.8 कि.मी.)	27.6297, 88.6172	**47**
Nanga नजिक (10.6 कि.मी.)	27.6366, 88.6130	**41**
Nanga नजिक (11.0 कि.मी.)	27.6397, 88.6096	**29**
Nanga नजिक (11.7 कि.मी.)	27.6456, 88.6074	**17**
Nanga नजिक (13.0 कि.मी.)	27.6568, 88.6049	**9**

४. पहिले के मर्मत गर्ने?

- कुनै पनि एकल मर्मतले आफैंमा बस्ती जोड्न सक्दैन।
- **प्याकेज १ (3 खण्ड, 193.7 मिटर) ले 4 बस्तीहरू (40 भवनहरू) मा सवारी पहुँच पुनर्स्थापित गर्दछ।**

तथ्याङ्क सीमाहरू (Limitations):

- बादलका कारण 646 भवनहरू र 65.82 कि.मी. सडक अप्टिकल पुष्टि हुन सकेको छैन।
- सहायक नदीहरूमा बहाव हाइड्रोलिक मोडलिङद्वारा अनुमान गरिएको हो; पहाडी भिरालो DEM द्वारा हटाइएको छ।
- पूर्वाधार गणना प्रकोप पूर्वको OpenStreetMap तथ्याङ्कमा आधारित छ; जनगणना जनसंख्या समावेश छैन।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2023. Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved. © OpenStreetMap contributors under ODbL. European Union, Copernicus Emergency Management Service data (EMSR927, EMSR692, EMSR659). Bountos et al., 2024 (Kuro Siwo). Educational prototype, not an operational tool.