
द्रुत विपद् स्थिति प्रतिवेदन (SITREP)

शैक्षिक प्रोटोटाइप

घटना मिति: **2026-08-26** | उपग्रह: **2026-08-27 to 2026-09-01** | क्षेत्र (BBox): **[85.30, 28.10, 85.42, 28.25]**

1.08 km²	107	12	44
प्रत्यक्ष बाढी / लेदो	नष्ट भवनहरू	नष्ट पुलहरू	सवारी सम्पर्कविहीन बस्ती



१. बाढी कहाँ आयो?

प्रत्यक्ष पुष्टि भएको बाढी क्षेत्र **1.08 वर्ग कि.मी.** र अनुमानित बहाव क्षेत्र **1.07 वर्ग कि.मी.** छ। Bhote Koshi वरपर **लगभग Dalphedi नजिक देखि Sano Bharkhu नजिक सम्म** बाढीको असर देखिएको छ। (उपग्रह: पूर्व 2026-08-12 to 2026-08-24 / पश्चात 2026-08-27 to 2026-09-01)।

२. के क्षति भयो?

पूर्वाधार	नष्ट	क्षतिग्रस्त	अपुष्ट	कुल
भवनहरू	**107**	42	1196	3738
पुलहरू	**12**	1	2	27
सडक (कि.मी.)	**5.98**	4.39	32.21	104.6

- मुख्य सडक क्षति: **Pasang Lhamu Highway (NH42): 4.42 कि.मी.** (कुल 5.98 कि.मी. नष्ट, 4.39 कि.मी. सम्भावित क्षति, 32.21 कि.मी. अपुष्ट)।
- प्रमुख सडकका नष्ट पुलहरू: NH42, NH18।

३. को सम्पर्कविहीन भयो?

सवारी पहुँच विच्छेद: **44 बस्तीहरू** (निराशावादी: 44)। पूर्ण स्थल सम्पर्कविहीन (पैदल तथा सवारी दुवै बन्द): **4 बस्तीहरू**।

पूर्ण स्थल सम्पर्कविहीन (हवाई / डुङ्गा प्राथमिकता)

बस्तीको नाम	निर्देशाङ्क	भवन
Dalphedi नजिक (डाल्फेडी) (1.5 कि.मी.)	28.2419, 85.3586	**24**
Dalphedi नजिक (डाल्फेडी) (1.2 कि.मी.)	28.2391, 85.3577	**16**
Dalphedi नजिक (डाल्फेडी) (1.1 कि.मी.)	28.2377, 85.3588	**14**
Lingling नजिक (लिङलिङ) (2.0 कि.मी.)	28.1962, 85.3463	**6**

सबैभन्दा ठूला ५ सवारी सम्पर्कविहीन बस्ती

बस्तीको नाम	निर्देशाङ्क	भवन
Aamachhodingmo नजिक (आमाछोदिङ्मो)	28.1706, 85.3131	**330**
Bahun Danda नजिक (बाहुनडाँडा) (1.4 कि.मी.)	28.1631, 85.3359	**260**
Bhrajam नजिक (भ्रजम) (1.6 कि.मी.)	28.1833, 85.3019	**95**
Lingling नजिक (लिङलिङ) (1.6 कि.मी.)	28.1991, 85.3667	**92**
Aamachhodingmo नजिक (आमाछोदिङ्मो) (1.3 कि.मी.)	28.1807, 85.3062	**59**

४. पहिले के मर्मत गर्ने?

- सबैभन्दा प्रभावकारी एकल मर्मत: Pasang Lhamu Highway (NH42), way/248705796, 265 मिटर -> 2 बस्तीहरू (38 भवनहरू)।
- **प्याकेज १ (4 खण्ड, 1021.1 मिटर) ले 19 बस्तीहरू (939 भवनहरू) मा सवारी पहुँच पुनर्स्थापित गर्दछ।**

तथ्याङ्क सीमाहरू (Limitations):
- बादलका कारण 1196 भवनहरू र 32.21 कि.मी. सडक अप्टिकल पुष्टि हुन सकेको छैन।
- सहायक नदीहरूमा बहाव हाइड्रोलिक मोडलिङद्वारा अनुमान गरिएको हो; पहाडी भिरालो DEM द्वारा हटाइएको छ।
- पूर्वाधार गणना प्रकोप पूर्वको OpenStreetMap तथ्याङ्कमा आधारित छ; जनगणना जनसंख्या समावेश छैन।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026. Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved. © OpenStreetMap contributors under ODbL. European Union, Copernicus Emergency Management Service data (EMSR927, EMSR692, EMSR659). Bountos et al., 2024 (Kuro Siwo). Educational prototype, not an operational tool.