
द्रुत विपद् स्थिति प्रतिवेदन (SITREP)

शैक्षिक प्रोटोटाइप

घटना मिति: **2021-06-15** | उपग्रह: **2021-06-16 to 2021-06-24** | क्षेत्र (BBox): **[85.53, 27.80, 85.62, 27.95]**

0.9 km²	72	4	5
प्रत्यक्ष बाढी / लेदो	नष्ट भवनहरू	नष्ट पुलहरू	सवारी सम्पर्कविहीन बस्ती



१. बाढी कहाँ आयो?

प्रत्यक्ष पुष्टि भएको बाढी क्षेत्र **0.9 वर्ग कि.मी.** र अनुमानित बहाव क्षेत्र **0.99 वर्ग कि.मी.** छ। Indrawati river वरपर **लगभग Dongdhing नजिक देखि Sikharpur नजिक सम्म** बाढीको असर देखिएको छ। (उपग्रह: पूर्व 2021-06-04 to 2021-06-14 / पश्चात 2021-06-16 to 2021-06-24)।

२. के क्षति भयो?

पूर्वाधार	नष्ट	क्षतिग्रस्त	अपुष्ट	कुल
भवनहरू	**72**	57	9785	17492
पुलहरू	**4**	7	18	39
सडक (कि.मी.)	**4.24**	4.39	246.52	423.42

- मुख्य सडक क्षति: **track: 1.88 कि.मी.** (कुल 4.24 कि.मी. नष्ट, 4.39 कि.मी. सम्भावित क्षति, 246.52 कि.मी. अपुष्ट)।
- प्रमुख सडकका नष्ट पुलहरू: F30।

३. को सम्पर्कविहीन भयो?

सवारी पहुँच विच्छेद: **5 बस्तीहरू** (निराशावादी: 16)। पूर्ण स्थल सम्पर्कविहीन (पैदल तथा सवारी दुवै बन्द): **5 बस्तीहरू**।

पूर्ण स्थल सम्पर्कविहीन (हवाई / ड्रङ्गा प्राथमिकता)

बस्तीको नाम	निर्देशाङ्क	भवन
Melamchi नजिक	27.8291, 85.5759	**150**
Local Settlement नजिक	27.8669, 85.5541	**56**
Gyalthum नजिक (3.5 कि.मी.)	27.9129, 85.5495	**12**
Gyalthum नजिक (3.4 कि.मी.)	27.9115, 85.5477	**5**
Talamarang नजिक (0.6 कि.मी.)	27.8449, 85.5557	**5**

सबैभन्दा ठूला ५ सवारी सम्पर्कविहीन बस्ती

बस्तीको नाम	निर्देशाङ्क	भवन
Melamchi नजिक	27.8291, 85.5759	**150**
Local Settlement नजिक	27.8669, 85.5541	**56**
Gyalthum नजिक (3.5 कि.मी.)	27.9129, 85.5495	**12**
Gyalthum नजिक (3.4 कि.मी.)	27.9115, 85.5477	**5**
Talamarang नजिक (0.6 कि.मी.)	27.8449, 85.5557	**5**

४. पहिले के मर्मत गर्ने?

- सबैभन्दा प्रभावकारी एकल मर्मत: F30, way/341952352, 371 मिटर -> 2 बस्तीहरू (17 भवनहरू)।
- **प्याकेज १ (1 खण्ड, 371.0 मिटर) ले 2 बस्तीहरू (17 भवनहरू) मा सवारी पहुँच पुनर्स्थापित गर्दछ।**

तथ्याङ्क सीमाहरू (Limitations):

- बादलका कारण 9785 भवनहरू र 246.52 कि.मी. सडक अप्टिकल पुष्टि हुन सकेको छैन।
- सहायक नदीहरूमा बहाव हाइड्रोलिक मोडलिङद्वारा अनुमान गरिएको हो; पहाडी भिरालो DEM द्वारा हटाइएको छ।
- पूर्वाधार गणना प्रकोप पूर्वको OpenStreetMap तथ्याङ्कमा आधारित छ; जनगणना जनसंख्या समावेश छैन।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2021. Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved. © OpenStreetMap contributors under ODbL. European Union, Copernicus Emergency Management Service data (EMSR927, EMSR692, EMSR659). Bountos et al., 2024 (Kuro Siwo). Educational prototype, not an operational tool.