Processo: 02001.777777/2026-00

Assunto: Análise de área embargada (caso fictício de teste)

1. OBJETIVO

Atender à demanda do setor SETOR-TESTE/IBAMA (documento SEI 12345678), que solicita a verificação da área embargada e de sua localização em relação ao imóvel rural.


2. METODOLOGIA

As coordenadas do termo de embargo foram transcritas, validadas e convertidas para o sistema SIRGAS 2000. A área foi calculada no elipsoide GRS80, no QGIS. A localização foi verificada sobre imagem de satélite e sobre o limite do imóvel no CAR (Anexo 1).

3. ANÁLISES

A área embargada soma 78,63 ha, com perímetro de 3.550,29 m, e está inteiramente dentro do imóvel, conforme a Figura 1 e a carta imagem do Anexo 2.

Figura 1 – Área embargada (78,63 ha) no interior do imóvel



Fonte: Elaborado pelo autor sobre imagem fictícia de teste de 10/05/2026. Limite do imóvel: CAR (consulta fictícia). SIRGAS 2000.

Os vértices da área embargada estão na Tabela 1.

Tabela 1 – Coordenadas dos vértices da área embargada

Vértice	Latitude	Longitude
V1	03°45'12,345" S	049°40'10,000" O
V2	03°45'12,345" S	049°39'40,000" O
V3	03°45'40,000" S	049°39'40,000" O
V4	03°45'40,000" S	049°40'10,000" O

Fonte: elaborado pelo autor. Sistema de referência SIRGAS 2000; coordenadas em graus-minutos-segundos.

4. RESULTADOS E CONCLUSÃO

1. A área embargada tem **78,63 ha** e fica no interior do imóvel.

Os arquivos vetoriais usados estão no Anexo 3, e o demonstrativo no Anexo 1.

5. RELAÇÃO DE ANEXOS

Anexo 1 – Demonstrativo do CAR do imóvel

Anexo 2 – Carta imagem da área embargada

Anexo 3 – Geoinformação: arquivos vetoriais da análise (zip)