
# Izvještaj za projektni zadatak 2

#### Zadatak 1


Aplikacija odabrana za prvi zadatak: https://inoma.ba/

Funkcionalnosti: stranica promoviše različite brendove i njihove proizvode, omogućava njihov pregled, pretragu, kupovinu, dodavanje u listu želja, dodavanje u korpu, kreiranje korisničkog profila...

Na Azure DevOps platformi je u Test cases dodano 5 testova od čega 2 buga koja su pronađena na stranici poput linka u footeru koji ne vodi nigdje te loše navigacije koristeći meni. Naime, prilikom upotrebe menija iz određenog brenda naočala nije moguće pregledati određeni brend nakita. Prilikom manuelnog pokretanja testova, kako nismo dobili expected result, u ovom koraku je kreiran bug koji je dodan u backlog. Preostala tri testa se ispravno izvršavaju.



Nakon instalacije Selenium IDE ekstenzije, sljedeća 3 testa su snimljena među kojima je jedan koji treba da pada (bug) zbog čega je snimljen 2 puta, jedanput tako da pada jer ne vraća odgovarajuću stranicu i drugi put tako da test prođe i da potvrdimo da vraća 404 error:




## Preostala dva testa su testirana koristeći Nunit testove:

```
✓ Test1 11.6 sec
✓ Test2 17.7 sec
```


### Zadatak 2

Za zadatak 2 je korištena sljedeća stranica: <a href="https://pokeapi.co/">https://pokeapi.co/</a>

Testirane su tri rute (<a href="https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/bulbasaur">https://pokeapi.co/api/v2/pokeapi.co/api/v2/pokeapi.co/api/v2/pokeapi.co/api/v2/nature/5</a>) sa po nekoliko testova i validacija.



Testovi su dodani u Azure DevOps pipelines i pokrenuti:



#### Zadatak 3


U svrhe load I stress testiranja korišten je Loadster sa predefinisanim koracima izvršavanja. Izvšreno je testiranje nad https://inoma.ba, gdje koraci testiranja su sljedeći:

- Učitati početnu stranicu
- Klik na element "Satovi" koji nas vodi do https://www.inoma.ba/satovi.html
- Klik na 2 sat od ponuđenih artikala
- Ukucati ličnu količinu artikala za dodavanje u korpu
- Klik na dugme "Dodaj na korpu"
- Klik na "Miris" kategoriju u glavnom meniju

Iskorišteno je ukupno 23 bota za izvođenje datih koraka sa ukupnim trajanjem 7 minuta, gdje je Ramp up time stavljen na 3 minute da raste linearno, Vrhunac opterećenja da traje tri minute nakon toga, te da linearno opada ukupno opterećenje za 1 minutu.

Što se tiče vremena odziva, rezultati su sljedeći:

Prosječni load time po URL-u



Vidimo da za većinu stranica je trebalo velika količina vremena da se učita npr. najgori slučaj je sama početna stranica <a href="https://inoma.ba">https://inoma.ba</a> sa 18.473 s potrebne u najgorem slučaju. Isto važi I za ostale stranice gdje je potrebno izvršiti refactoring koda stranice za poboljšanje učitavanja

stranice. Ovdje je većinom krivac velika količina slika koja ne koristi kompresiju pri učitavanju stranice te bi to trebao biti prvi korak u refactoringu u cilju poboljšanja učitavanja stranice.

• Procentualno vrijeme odziva





Za ovaj graf, najbitnije metrike su nam p99 I p95 koje imaju najveći cijelokupni utjecaj pri vremenu odziva stranice za prosječnog korisnika. Također su rezultati jako loši zvog visokog vremena odziva gdje u najgorem slučaju za p99 I p95 imamo 15.823 sekunde.

• Ukupno vrijeme potrošeno

| Total Time Spent                                     |           |         |               |
|--|-----------|---------|---------------|
| Q URL • Filter by URL                                |           |         |               |
| <b>③</b> URL ∧                                       | Total (s) | Avg (s) | Request Count |
| https://inoma.ba/                                    | 1709.02   | 9.14    | 187           |
| https://inoma.ba/festina-kronograf-sat-f20541-1.html | 783.23    | 5.59    | 140           |
| https://inoma.ba/muski-zenski-parfemi.html           | 481.38    | 5.87    | 82            |
| https://inoma.ba/satovi.html                         | 1116.15   | 6.34    | 176           |
| https://www.inoma.ba/satovi.html                     | 0.762     | 0.381   | 2             |
|  | 4090.54   | 6.97    | 587           |
|  |           |         |               |

Na navedenom grafu vidimo da najviše vremena je provedeno na početnoj stranici sa ukupnim vremenom trajanja 1709.02 s gdje se najviše zahtijeva njoj uputilo. Također isto vrijedi iz za satovi.html sa veoma dugim provedenim vremenom na datoj stranici.





Na grafovima vidimo navedeni problem velike količine slika koje nisu kompresovane, gdje je po prosjeku morano downloadati 83.69 Mbps zahtjeva koji će pojedinačni bot primiti. Ovo je glavni indikator da je potrebno izvršiti optimizaciju stranice.

## Greške

Na sljedećem grafu vidimo da se desila velika količina errora pri pokretanju stress testa. Većinom su navedeni primjer errora gdje elementi na stranici nisu na vrijeme učitani te se iteracija testa ponavlja za pojedinačni bot. Ovo također nam govori o problemima učitavanja stranice.

