Football Manager

Informe d’accessibilitat final

Departament de disseny Politècnics

Mei Ying Mullen

Abigail Rabal

DAW1

Índex

Introducció 3
Landing page (index.html) 4
Equips 7
Formulari 10
Classificació 12
Conclusions 15

Introducció

Avui dia, l'accessibilitat web és un aspecte clau per garantir que qualsevol persona pugui navegar i utilitzar un lloc web sense dificultats, independentment de les seves capacitats o del dispositiu que faci servir. Més enllà de complir requisits tècnics, apostar per l'accessibilitat significa crear experiències digitals més inclusives, còmodes i respectuoses amb tots els usuaris.

Aquest informe té com a objectiu analitzar el nivell d'accessibilitat del nostre lloc web *Football Manager*, detectar possibles barreres que en puguin dificultar l'ús i proposar millores basades en les pautes WCAG. La idea és oferir una visió clara i pràctica que ajudi a avançar cap a entorns digitals més usables i alineats amb els estàndards actuals.

Link a Github: https://github.com/arabalv2526-netizen/Web-Football-Manager
Eines utilitzades: Lighthouse i TAW

Landing page (index.html)

Informe de la revisió feta amb TAW:
https://www.tawdis.net/detallemail?m=2c34e3606e89f667a77c31ca8d06a70c142d608c

Informe de la revisió feta amb Lighthouse:



Accessibilitat:

- **Noms i etiquetes:** Les imatges no tenen un atribut de text alternatiu. Hauria de ser un text curt i descriptiu, per ajudar a la lectura de pantalles.

  Exemples:



- **Contrast:** No hi ha suficient contrast en alguns elements amb el fons.

  Exemples:



- **Landmark:** És una bona pràctica fer servir la referència HTML5 i ARIA per garantitzar que tot el contingut estigui dintre d'una regió de navegació, com header, nav, main i footer. En ARIA son role="banner", role="navigation", role="main", role="contentinfo". Al fer-los servir fa que la pàgina web sigui més sòlida i funcional.

  Exemples:



Equips

Informe de la revisió feta amb Lighthouse:



Accessibilitat:

- **Noms i etiquetes:** Les imatges no tenen un atribut de text alternatiu. Hauria de ser un text curt i descriptiu, per ajudar a la lectura de pantalles.

Exemples:



- **Contrast:** És una bona pràctica fer servir la referència HTML5 i ARIA per garantitzar que tot el contingut estigui dintre d'una regió de navegació, com header, nav, main i footer. En ARIA son role="banner", role="navigation", role="main", role="contentinfo". Al fer-los servir fa que la pàgina web sigui més sòlida i funcional.

Exemples:



- **Espai:** Falta espai entre fletxes quan la pantalla és més petita. És un problema de disseny responsive.

  Exemples:



- **Landmark:** És una bona pràctica fer servir la referència HTML5 i ARIA per garantitzar que tot el contingut estigui dintre d'una regió de navegació, com header, nav, main i footer. En ARIA son role="banner", role="navigation", role="main", role="contentinfo". Al fer-los servir fa que la pàgina web sigui més sòlida i funcional.

  Exemples:



Formulari



Accessibilitat:

- **Bones pràctiques del Landmark:** El document no té un punt de referència principal. Un punt de referència principal ajuda els usuaris de lectors de pantalla a navegar per una pàgina web. En el codi, només es fa ús del header i del footer. Es podria implementar o afegir elements com el <main> per tot el cos principal de la pàgina.

  Des de Deque University, suggereix aquests elements amb un esquema simple d'una estructura principal de les seccions de la pàgina

```html
<header role="banner">
   <p>Put company logo, etc. here.</p>
</header>
<nav role="navigation">
   <ul>
      <li>Put navigation here</li>
   </ul>
</nav>
<main role="main">
   <p>Put main content here.</p>
</main>
<footer role="contentinfo">
   <p>Put copyright, etc. here.</p>
</footer>
```

Classificació



Accessibilitat:

- **Noms i etiquetes:** Elements d'imatges no contenen atribut [alt]. Elements informatius haurien de contenir un text alternatiu curt i descriptiu. Només els elements decoratius poden tenir l'etiqueta buida. Aquesta regla d'accessibiliatat ha afectat amb les copes del pòdium i molts dels escuts que pertanyen a la taula de la classificació.

  Exemples:



- **Contrast:** els colors de fons i de primer pla no tenen una relació de contrast suficient. El text de baix contrast és difícil o imposible de llegir per a molts usuaris. Un exemple clar és el span "FINALITZAT" de la taula de classificació i de partits diputats, o amb el contrast de "QUAL" amb el fons de cada jugadora.

  Exemple:

- **Bones pràctiques del Landmark:** El document no té un punt de referència principal. Un punt de referència principal ajuda els usuaris de lectors de pantalla a navegar per una pàgina web. En el codi, només es fa ús del header i del footer. Es podria implementar o afegir elements com el <main> per tot el cos principal de la pàgina.

Des de Deque University, suggereix aquests elements amb un esquema simple d'una estructura principal de les seccions de la pàgina

```html
<header role="banner">
   <p>Put company logo, etc. here.</p>
</header>
<nav role="navigation">
   <ul>
      <li>Put navigation here</li>
   </ul>
</nav>
<main role="main">
   <p>Put main content here.</p>
</main>
<footer role="contentinfo">
   <p>Put copyright, etc. here.</p>
</footer>
```

Conclusions

Després d'analitzar les diferents pàgines del projecte *Football Manager* amb les eines Lighthouse i TAW, es pot dir que el lloc web presenta una base funcional correcta, però encara necessita diverses millores per complir amb els estàndards d'accessibilitat recomanats.

El problema més recurrent és la manca de **text alternatiu a les imatges**, un element essencial perquè els usuaris que utilitzen lectors de pantalla puguin entendre el contingut visual. Aquest aspecte afecta especialment les pàgines de classificació i equips, on els escuts, icones i elements decoratius no disposen d'etiquetes adequades.

També s'han detectat diversos casos de **contrast insuficient** entre text i fons, fet que dificulta la lectura i pot afectar persones amb baixa visió o en situacions de poca llum. Millorar la paleta de colors o ajustar els tons utilitzats ajudaria a garantir una experiència més clara i accessible.

Un altre punt important és la manca d'una estructura semàntica completa basada en **landmarks HTML5 i ARIA**. Incorporar elements com <main>, <nav> o rols com role="navigation" facilitaria la navegació per part dels lectors de pantalla i faria que el codi fos més robust i coherent.

Finalment, s'han observat alguns detalls de **disseny responsive**, com la falta d'espai en pantalles petites, que poden afectar la usabilitat general del lloc.

En conjunt, el projecte mostra un bon punt de partida, però necessita aplicar aquestes millores per garantir una experiència més inclusiva i accessible per a tots els usuaris. Implementar aquests ajustos no només ajudaria a complir els estàndards, sinó que també aportaria més qualitat i professionalitat al producte final.