

FORM HASIL INSPEKSI APAR	
Lokasi	Departemen Parasitologi - Laboratorium
Nomor APAR	N/A
Media APAR	Powder
Kapasitas	5 kg
Tahun Produksi Tabung APAR	N/A
Tanggal Inspeksi	08/06/2026
Tanggal Kadaluarsa	

No	Bagian	Kesesuaian APAR		Keterangan	Dokumentasi
		Sesuai	Tidak Sesuai		
1.	APAR Mudah dilihat dan jelas	✓		APAR mudah terlihat dan tanpa halangan	
2.	Terdapat tanda Lokasi APAR		✓	Tidak terdapat tanda lokasi APAR yang sesuai standar	
3.	Tinggi Pemasangan APAR (minimal 50 cm dan maksimal 125 cm)		✓	Tinggi APAR 1.3 m	
4.	APAR menggantung dan terdapat bracket/ hook gantungan	✓		APAR menggantung dan terdapat bracket	
5.	Kondisi Fisik Tabung	✓		Kondisi fisik tabung APAR baik	

6.	Pin Pengaman	✓		Pin pengaman terpasang	
7.	Label jenis, petunjuk penggunaan, tanggal kadaluarsa terbaca jelas		✓	Terdapat label jenis, tanggal kadaluarsa, dan petunjuk penggunaan namun robek	
8.	Manometer Normal (Zona Hijau)	✓		Tekanan berada di zona hijau	
9.	Nozzle pada kondisi normal, tidak berdebu, tidak rusak	✓		Nozzle bersih dan tidak rusak	
10.	Hose (selang) pada kondisi normal, tidak retak, tidak bocor	✓		Selang normal dan tidak retak	
11.	Petunjuk Penggunaan		✓	Terdapat prosedur penggunaan namun robek	
12.	Kartu Inspeksi		✓	Tidak terdapat kartu inspeksi	
Persentase Kesesuaian Pemasangan APAR		58.3%			

FORM HASIL INSPEKSI APAR	
Lokasi	Departemen Parasitologi - Selasar
Nomor APAR	N/A

Media APAR	Powder
Kapasitas	5 kg
Tahun Produksi Tabung APAR	N/A
Tanggal Inspeksi	08/06/2026
Tanggal Kadaluarsa	

No	Bagian	Kesesuaian APAR		Keterangan	Dokumentasi
		Sesuai	Tidak Sesuai		
1.	APAR Mudah dilihat dan jelas	✓		APAR Terlihat dengan jelas	
2.	Terdapat tanda Lokasi APAR		✓	Tanda lokasi APAR tidak sesuai standar	
3.	Tinggi Pemasangan APAR (minimal 50 cm dan maksimal 125 cm)		✓	Tinggi 1.3m	
4.	APAR menggantung dan terdapat bracket/ hook gantungan	✓		APAR Menggantung dan terdapat bracket	
5.	Kondisi Fisik Tabung	✓		Kondisi fisik baik	

6.	Pin Pengaman	✓		Pin pengaman terpasang dengan baik	
7.	Label jenis, petunjuk penggunaan, tanggal kadaluarsa terbaca jelas	✓		Label terbaca dengan jelas	
8.	Manometer Normal (Zona Hijau)		✓	Tekanan hampir melebihi zona hijau	
9.	Nozzle pada kondisi normal, tidak berdebu, tidak rusak	✓		Nozzle dalam kondisi baik	
10.	Hose (selang) pada kondisi normal, tidak retak, tidak bocor	✓		Selang dalam kondisi baik	
11.	Petunjuk Penggunaan	✓		Terdapat petunjuk penggunaan	
12.	Kartu Inspeksi		✓	Tidak terdapat kartu inspeksi	
Persentase Kesesuaian Pemasangan APAR		66.67%			

HASIL INSPEKSI PROTEKSI PASIF

FORM HASIL INSPEKSI JALUR EVAKUASI/ PINTU DARURAT/ TANGGA DARURAT/PETA APAR/ PETA JALUR EVAKUASI	
Lokasi	Departemen Parasitologi
Tanggal Inspeksi	Senin, 8 Juni 2026

Kesesuaian jalur evakuasi dan <i>safety sign</i> :				
Bagian/indikator	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	Dokumentasi
a. Mudah dilihat dan jelas	✓			
b. Terdapat tanda jalur evakuasi		✓		
c. Tinggi Pemasangan <i>safety sign</i> rute evakuasi		✓		
d. Warna, gambar dan arah <i>safety sign</i> rute evakuasi		✓		
e. Peta jalur evakuasi		✓		
f. Peta Lokasi APAR		✓		

Kesimpulan hasil Inspeksi:

1. Tidak terdapat tanda jalur evakuasi sama sekali

Rekomendasi:

1. Pemasangan tanda jalur evakuasi pada ketinggian 1.25m dan tanda jalur exit

2. Pemasangan peta jalur evakuasi dan lokasi APAR di ruangan dan selasar

DETEKTOR

Indikator pemeriksaan detektor kebakaran (smoke detector/heat detector) sesuai peraturan dan standar yang berlaku di Indonesia, maka acuan utamanya adalah SNI 03-3985-2000 tentang tata cara perencanaan, pemasangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem deteksi dan alarm kebakaran serta Permen PUPR No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung.

No	Aspek yang Diperiksa	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	Dokumentasi
1	Detektor terpasang dengan baik		✓		
2	Tidak terdapat kerusakan fisik		✓		
3	Tidak tertutup debu/cat		✓		
4	LED indikator berfungsi		✓		
5	Kabel dan koneksi baik		✓		
6	Detektor merespon saat diuji		✓		
7	Sinyal diterima panel alarm		✓		
8	Alarm bunyi saat pengujian		✓		
9	Identifikasi/zona jelas		✓		
10	Catatan inspeksi tersedia		✓		
11	Catu daya		✓		
12	Sensitivitas detektor		✓		
13	Riwayat pemeliharaan		✓		

Kesimpulan hasil Inspeksi:

1. Tidak terdapat detektor

Rekomendasi:

1. Pemasangan detektor

FIRE ALARM

Indikator pemeriksaan *Fire Alarm* (Sistem Alarm Kebakaran) mengacu pada SNI 03-3985-2000 tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, Pengujian, dan Pemeliharaan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran, Permen PUPR No. 26/PRT/M/2008, serta Permenaker No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR yang secara umum mengatur sistem proteksi kebakaran di tempat kerja.

No	Item Pemeriksaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	Dokumentasi
1	Panel fire alarm berfungsi normal		✓		
2	Lampu indikator power menyala		✓		
3	Tidak ada indikator trouble		✓		
4	<i>Manual call point</i> dapat diakses		✓		
5	MCP berfungsi saat diuji		✓		
6	Bell alarm berbunyi saat pengujian		✓		
7	Strobo lamp berfungsi		✓		
8	Baterai cadangan dalam kondisi baik		✓		
9	Zona alarm teridentifikasi jelas		✓		
10	Catatan inspeksi tersedia		✓		

Kesimpulan hasil Inspeksi:

1. Tidak terdapat fire alarm

Rekomendasi:

1. Pemasangan fire alarm

PINTU DARURAT

Indikator pemeriksaan pintu darurat (*emergency exit door*) dapat mengacu pada Permen PUPR No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, SNI 03-1746-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung

No	Item Pemeriksaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	Dokumentasi
1	Pintu darurat mudah diakses		✓		
2	Tidak ada hambatan di depan pintu		✓		
3	Pintu membuka ke arah evakuasi		✓		
4	Pintu dapat dibuka tanpa kunci		✓		
5	<i>Self-closing</i> berfungsi		✓		
6	Engsel dan handle berfungsi baik		✓		
7	Rambu EXIT terlihat jelas		✓		
8	Pencahayaan darurat berfungsi		✓		
9	Pintu tahan api dalam kondisi baik		✓		
10	Terdapat catatan inspeksi berkala		✓		

No	Item Pemeriksaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	Dokumentasi
11	Terbuat dari bahan tahan api				

Kesimpulan hasil Inspeksi:


1. Tidak ada pintu darurat, hanya terdapat jalur keluar masuk

Rekomendasi:

1. Pemasangan tanda jalur arah evakuasi dan tanda EXIT

TANGGA DARURAT

Indikator pemeriksaan tangga darurat dapat disusun berdasarkan Permen PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan serta SNI 03-1746-2000 tentang Sarana Jalan Keluar.

No	Item Pemeriksaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	Dokumentasi
1	Tangga darurat tersedia dan dapat digunakan		✓		
2	Jalur menuju tangga bebas hambatan		✓		
3	Tidak ada barang tersimpan di tangga/bawah tangga		✓		
4	Handrail tersedia dan kokoh		✓		
5	Pintu tangga dapat dibuka dengan mudah		✓		
6	Pencahayaan darurat berfungsi		✓		

No	Item Pemeriksaan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	Dokumentasi
7	Rambu EXIT terpasang dan terlihat jelas		✓		
8	Penanda nomor lantai tersedia		✓		
9	Tangga terlindung dari asap dan api		✓		
10	Terdapat catatan inspeksi berkala		✓		

Kesimpulan hasil Inspeksi:

1. Hanya terdapat jalur tangga keluar masuk biasa

Rekomendasi:

1. Pemasangan stiker arah naik turun tangga
2. Pemasangan tanda jalur evakuasi