Vehicle Inspection Report
สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)

INSPECTION BY ONE2CAR

one2car.com THAILAND'S NO.1 CAR SITE

เลขคำขอบริการ (Job No.) :: ... (1)

I024/0484-21

Car Grade :

A

A : ดีเยี่ยม
B : ดี
C : ปานกลาง
D : พอใช้

ยี่ห้อ/รุ่น (Brand/Model) :

Toyota Majesty 2.8 Standard

ปีที่ผลิต (Build Date) :

2020

ชื่อลูกค้า (Customer Name) :	วันที่ตรวจสอบ (Date of Inspection) :	วันจดทะเบียน (Regis Date)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใ...	Oct 9, 2024	2020-04-10
หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No.) :	**หมายเลขตัวถัง (VIN) :**	**หมายเลขทะเบียน (No. Plate) :**
1GD8534584	JTFXBGAP808003007	1นก7235
สภาพยาง (Week/Year)	**สีรถ (Color) :**	**ระยะการใช้งาน (Mileage) :**
15/23	ดำ	179644

Remark สภาพโดยรวม :

ประวัติหรือร่องรอยการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไขโครงสร้าง
รายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการที่รอการแก้ไขโครงสร้าง
จุดสำคัญถึงโครงสร้างหลัก:
✓ตัวรถและสำเนาเอกสารจดทะเบียนตรงกัน
✓ไม่พบความเสียหายจากอุบัติเหตุใหญ่/หนัก
✓ไม่พบความเสียหายจากไฟไหม้
✓ไม่พบความเสียหายจากน้ำท่วม/น้ำขัง

เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน:
✓รอบเดินเบาของเครื่องยนต์ปกติ
✓ไม่มีปัญหาการสตาร์ทเครื่อง
✓ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์แสดงค่าปกติ
✓ไม่เกิดเสียงจากชิ้นส่วนหรือสายพานหน้าห้องเครื่อง
✓ระบบเบรคไม่มีรอยรั่วซึม
✓เครื่องยนต์ไม่มีคราบ/รอยรั่วซึม

Remark ภายใน :

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน
อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์เสริมขณะขับขี่:
✓ระบบปรับอากาศ [ผ่าน]
✓ไฟส่องสว่าง [ผ่าน]
✓ไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน [ผ่าน]
✓หน้าปัดและมาตรวัด [ผ่าน]
✓เข็มขัดนิรภัย [ผ่าน]
✓แตร [ผ่าน]
✓เครื่องเล่นเพลง [ผ่าน]
✓ระบบปัดน้ำฝน [ผ่าน]
✓เบาะนั่งยึดแน่น [ผ่าน]
✓กระจกไฟฟ้า [ผ่าน]

Remark ภายนอก :

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน
รายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไข
ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ
✓แผ่นเพลทเลขตัวถังมองเห็นได้ชัดเจน
✓ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ ผ่านการวัดค่าความหนาของสีแล้ว
✓สีรถตรงตามสำเนาเอกสารจดทะเบียน

Vehicle Inspection Report
สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)

เลขคำขอบริการ (Job No.) :	วันที่ตรวจสอบรถยนต์ (Date of Inspection) :
I024/0484-21	Oct 9, 2024

vehicle picture

ยี่ห้อ/รุ่น (Brand/Model)	หมายเลขทะเบียน (No. Plate) :
Toyota Majesty 2.8 Standard	1นก7235

หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No.) :	หมายเลขตัวถัง (VIN) :	ระยะการใช้งาน (Mileage) :
1GD8534584	JTFXBGAP808003007	179644

ปีที่ผลิต (Build Date) :	วันจดทะเบียน (Regis Date)	สีรถ (Color) :
2020	2020-04-10	ดำ

ชื่อลูกค้า (Customer Name) :	โทรศัพท์ (Tel) :	สถานที่ตรวจสอบ (Inspection Place) :
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (สำนักงาน...	064-553-5287	ลานประมูล mottoauction

Vehicle Inspection Report
สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)

INSPECTION BY ONE2CAR

one2car.com THAILAND'S NO.1 CAR SITE

รูปเล่มทะเบียน (Register Picture) :

ห้ามนำไปรับจ้าง

9-67-3980 8

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 16 เมษายน 2563 เลขทะเบียน 1นก 7235 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย. 2) ลักษณะ ตู้นั่งสี่ตอน

ยี่ห้อรถ TOYOTA แบบ HIACE MAJESTY รุ่นปี ค.ศ. 2020

สี ดำ เลขตัวรถ JTFXBGAP808003007 ได้ที่นั่งขวา

ยี่ห้อเครื่องยนต์ TOYOTA เลขเครื่องยนต์ 1GD8534584 อยู่ที่

อยู่ที่ ตัวเครื่อง เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส

จำนวน 4 สูบ 2755 ซีซี 161 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น

น้ำหนักรถ 2600 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา กก.

น้ำหนักรวม 2600 กก. ที่นั่ง 11 คน

รูปเลขตัวถัง (VIN Picture):

รูปเลขไมล์ (Mileage Picture) :

รูปแผนPlate

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

	วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1	10 เม.ย. 63	ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ใช้เลขทะเบียน นธ-7777		
2				
3	13 ก.พ. 67	ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้สลับหมายเลข นธ 7777 เป็น 1นก 7235		
4				
5	22 ก.พ. 67	โอนกรรมสิทธิ์จาก บริษัทเซียเป้ จำกัด (มหาชน)		
6				
7	31 พ.ค. 67	โอนกรรมสิทธิ์จาก นายเอกศักดิ์ ขาดนาวา		
8				
9				
10				

10518746

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

	วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Vehicle Inspection Report
สรุปผลการตรวจสภาพรถ (Inspection Summary)

INSPECTION BY ONE2CAR

one2car.com THAILAND'S NO.1 CAR SITE

1. การตรวจสภาพรถโดยรวม (Overview inspection)

รายการตรวจ 6 รายการ	สถานะ
1.1 ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้โครงสร้างรถมีปัญหาความปลอดภัย No Evidence of Major or Hail Damage	ดี (Good)
1.2 ไม่มีการตัดต่อ ดัดแปลง คัชซี และโครงสร้างรถ No chassis and cab structure modified	ดี (Good)
1.3 ไม่เคยประสบภัยจมน้ำ No Evidence of Flood	ดี (Good)
1.4 ไม่เคยประสบภัยอัคคีภัย No Evidence of Fire	ดี (Good)
1.5 ระบบการทำงานภายในรถยนต์ OBD II On-Board Diagnostics (OBD)	ดี (Good)
1.6 สภาพรถโดยรวม Overall Appearance	ดี (Good)

2. การตรวจสภาพรถภายใน (Interior Inspection)

รายการตรวจ 20 รายการ	สถานะ
2.1 สภาพที่นั่ง Seat Appearance	ดี (Good)
2.2 การทำงาน การปรับ และการล็อกเบาะ Seat Adjust functional	ดี (Good)
2.3 สภาพรางใต้เบาะ Seat slide adjust rail	ดี (Good)
2.4 เข็มขัดนิรภัย Seat Belts	ดี (Good)
2.5 แผงคอนโซลหน้า Other Trims	ดี (Good)
2.6 เครื่องเสียงภายในรถ Radio/ Multiplayer	ดี (Good)
2.7 ลำโพง Speaker working	ดี (Good)
2.8 ไส้ฝ้ากระจกหลัง Rear Window Demister	ดี (Good)
2.9 อุปกรณ์ปรับอากาศทำความเย็นและความร้อน Air Condition/Heater	ดี (Good)

2. การตรวจสภาพรถภายใน (Interior Inspection)

รายการตรวจ 20 รายการ	สถานะ
2.10 ชุดปัดน้ำฝน และระบบฉีดน้ำกระจก Washers & Wipers	ดี (Good)
2.11 แตร Horn	ดี (Good)
2.12 บานพับและกลอนประตู Doors, Locks & Hinges	ดี (Good)
2.13 การเปิดประตูจากด้านใน Door Handle (inside)	ดี (Good)
2.14 สภาพยางขอบประตู Weather Strip	ดี (Good)
2.15 การทำงานของกระจกเลื่อนไฟฟ้า Window Operation	ดี (Good)
2.16 หน้าปัดและมาตรวัด ปกติ หรือ มีไฟโชว์หรือไม่ Dash Warning Lights & Gauges	ปกติ (Normal)
2.17 ตรวจจับพฤติกรรมการขับรถ , ความเร็ว และเครื่องยนต์ OBD II On-Board Diagnostics (OBD)	ดี (Good)
2.18 ระบบไฟส่องสว่าง All Lights System	ดี (Good)
2.19 สมุดคู่มือรถOwner's Manual & Service Intervals	มี (Yes)
2.20 อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น กลิ่น เศษกระจก Odor and Other	ดี (Good)

ภาพภายใน



3. การตรวจสภาพรถภายนอก (Exterior Inspection)

รายการตรวจ 49 รายการ	สถานะ
3.1 กันชนหน้า Front Bumper	ดี (Good)
3.2 คาน รับกันชนหน้า (ขวา) Front Side Member (Right)	ดี (Good)
3.3 คาน รับกันชนหน้า (ซ้าย) Front Side Member (Left)	ดี (Good)
3.4 กระจังหน้ารถ Front Grill	ดี (Good)
3.5 ชุดคานหน้ารับหม้อน้ำ Radiator Core Support	ดี (Good)
3.6 ฝากระโปรงหน้ารถ Bonnet	ดี (Good)
3.7 ฝาห้องเครื่องด้านหน้า Cowl Panel Fire Wall	ดี (Good)
3.8 กระจกบังลมหน้า Windshield	ดี (Good)
3.9 หลังคา Roof	ดี (Good)
3.10 สภาพและการทำงานหลังคาซันรูฟ หลังคาเปิดประทุน Sunroof/Convertible functional and appearance	N/A
3.11 แก้มบังโคลนหน้าขวา Right Front Wing	ดี (Good)
3.12 ประตูหน้าขวา Right Front Door	ดี (Good)
3.13 กระจกมองข้างขวา Right Rear Mirror	ดี (Good)
3.14 ประตูหลังขวา Right Rear Door	N/A
3.15 ประตูเลื่อนด้านขวา Right Sliding Door	ดี (Good)
3.16 แก้มบังโคลนหลังขวา Right Rear Wing	ดี (Good)
3.17 บันไดชายน้ำด้านขวา Right Rocker Panel	ดี (Good)
3.18 แก้มบังโคลนหน้าซ้าย Left Front Wing	ดี (Good)
3.19 ประตูหน้าซ้าย Left Front Door	ดี (Good)

3. การตรวจสภาพรถภายนอก (Exterior Inspection)

รายการตรวจ 49 รายการ	สถานะ
3.20 กระจกมองข้างซ้าย Left Rear Mirror	ดี (Good)
3.21 ประตูหลังซ้าย Left Rear Door	N/A
3.22 ประตูเลื่อนด้านซ้าย Left Sliding Door	ดี (Good)
3.23 แก้มบังโคนหลังซ้าย Left Rear Wing	ดี (Good)
3.24 บันไดชายน้ำด้านซ้าย Left Rocker Panel	ดี (Good)
3.25 ประตูท้าย,ฝากระโปรงท้าย Rear Tail Gate	ดี (Good)
3.26 กระจกบังลมหลัง Rear Screen	ดี (Good)
3.27 กันชนหลัง Rear Bumper	ดี (Good)
3.28 คาน รับกันชนหลัง (ขวา) Rear Side Member (Right)	ดี (Good)
3.29 คาน รับกันชนหลัง (ซ้าย) Rear Side Member (Right)	ดี (Good)
3.30 เสาโครงสร้าง A ขวา Right A-Pillar	ดี (Good)
3.31 เสาโครงสร้าง B ขวา Right B-Pillar	ดี (Good)
3.32 เสาโครงสร้าง C ขวา Right C-Pillar	ดี (Good)
3.33 เสาโครงสร้าง D ขวา Right D-Pillar	ดี (Good)
3.34 เสาโครงสร้าง A ซ้าย Left A-Pillar	ดี (Good)
3.35 เสาโครงสร้าง B ซ้าย Left B-Pillar	ดี (Good)
3.36 เสาโครงสร้าง C ซ้าย Left C-Pillar	ดี (Good)
3.37 เสาโครงสร้าง D ซ้าย Left D-Pillar	ดี (Good)
3.38 สภาพรวมของโครงสร้างแชสซี Chassis Frames & Members Appearance	ดี (Good)
3.39 สภาพใต้ท้องรถและอุปกรณ์ใต้ท้องรถ Under Body and Parts Appearance	ดี (Good)

3. การตรวจสภาพรถภายนอก (Exterior Inspection)

รายการตรวจ 49 รายการ	สถานะ
3.40 ช่วงล่างหน้า Front Suspension	ดี (Good)
3.41 ช่วงล่างหลัง Rear Suspension	ดี (Good)
3.42 ระบบบังคับเลี้ยว Steering Components	ดี (Good)
3.43 เสื้อเกียร์ Transmission Housing	ดี (Good)
3.44 ท่อไอเสีย Exhaust	ดี (Good)
3.45 เฟืองท้าย Differentia	ดี (Good)
3.46 เพลาขับ Drive Shafts	ดี (Good)
3.47 การทำงานการเปิดปิดประตูทุกบาน All Door Handle Functional	ดี (Good)
3.48 การทำงานของฝาช่องเติมน้ำมัน Fuel Cap functional	ดี (Good)
3.49 ช่องเก็บยางอะไหล่ Spare Tire Housing	ดี (Good)

ภาพภายนอก

1นก 7235
กรุงเทพมหานคร

1นก 7235
กรุงเทพมหานคร
TOYOTA
MAJESTY

ภาพภายนอก

ภาพภายนอก

4. เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ (Engine Bay)

รายการตรวจ 21 รายการ	สถานะ
4.1 เครื่องยนต์ไม่พบการรั่วซึม No any leak on engine	ไม่มี (No)
4.2 รถสตาร์ตติดง่าย The car start without struggling	ดี (Good)
4.3 กุญแจบิดง่าย/กุญแจระบบกดทำงานปกติ Key Turn Smoothly/ Push Start Normal operation	ดี (Good)
4.4 เครื่องเดินเบาปกติ ไม่สั่นผิดปกติ Idle run smoothly, no abnormal shake	ดี (Good)
4.5 ไม่มีเสียงหอนผิดปกติ No Squeaks Noise	ดี (Good)
4.6 เสียงท่อไอเสียดังปกติ ไม่มีรั่ว Exhaust quiet and free from leaks	ดี (Good)
4.7 ควันไม่ขาว ควันไม่ดำ No white or black smoke	ดี (Good)
4.8 สภาพรวมของโครงสร้าง และตัวถัง Chassis Frames & Members Appearance	ดี (Good)
4.9 ระดับของเหลว Fluid Level	ดี (Good)
4.10 การรั่วไหลของน้ำมัน Fluid Leaks	ไม่มี (No)
4.11 จุดจับยึด Mountings	ดี (Good)
4.12 สายไฟและท่อ Hoses & Pipes	ดี (Good)
4.13 ปั๊มน้ำ,ท่อน้ำ และพัดลม Water Pump Hoses& Fan	ดี (Good)
4.14 ระบบการจุดระเบิด Ignition System	ดี (Good)
4.15 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel System	ดี (Good)
4.16 หม้อน้ำ และฝาหม้อน้ำ Radiator & Cap	ดี (Good)
4.17 ลูกรอกและสายพาน Drive Belt & Pulleys	ดี (Good)
4.18 หม้อลมเบรก Brake Booster	ดี (Good)
4.19 แม่ปั๊มเบรก Master Cylinder Pressure	ดี (Good)

4. เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ (Engine Bay)

รายการตรวจ 21 รายการ	สถานะ
4.20 แบตเตอรี่ไม่รั่ว และ ชุดยึด ไม่มีสนิม No any leak on battery and no corrosion on battery support bracket	ดี (Good)
4.21 การทดสอบแบตเตอรี่ Battery Test	สตาร์ทติด (Start Normally)

การทดสอบ แบตเตอรี่ Battery Test

Voltage	12.79	V
Rating	600	CCA
Current	604	CCA
Internal resistance	4.63	mΩ
State of Charge	99	%
State of Health	100	%
Status	GREAT	

ภาพห้องเครื่อง

5. ยาง ล้อ และ เบรก (Tires, Wheels & Brakes)

รายการตรวจ 8 รายการ	สถานะ
5.1 สภาพยางรถยนต์,สัปดาห์/ปี ผลิต Tires Appearance, Year	ดี (Good)
5.2 สภาพล้อ,ฝาครอบล้อ Wheel Rims Appearance	ดี (Good)
5.3 ล้อและยางอะไหล่ Spare Tire & Rim	ดี (Good)
5.4 คาลิปเปอร์เบรก และท่อน้ำมัน Brake Hose Callipers & Pipes	ดี (Good)
5.5 ผ้าดิสเบรก (หน้า/หลัง) Brake Pads (Front/Rear)	ดี (Good)
5.6 จานดิสเบรก (หน้า/หลัง) Brake Discs (Front/Rear)	ดี (Good)
5.7 ดรัมเบรกล้อหลัง Brakes and Drums any No Leakage	ดี (Good)
5.8 การทำงานของเบรกมือ Park Brake function	ดี (Good)

Remark ยาง ล้อ และ เบรก

15/23

ขอบยาง ล้อ

ความหนาสีรอบรถ

ชิ้นส่วนยานยนต์ (Car Part)	ความหนาสี Paint Thickness P1	P2	P3	Average
Front Wing (RH)	102	112	110	108
Front Wing (LH)	119	118	120	119
Front Door (RH)	108	112	120	113
Front Door (LH)	114	126	130	123
Rear Door (RH)	105	108	103	105
Rear Door (LH)	118	115	113	115
Rear Wing (RH)	115	120	118	118
Rear Wing (LH)	115	119	114	116
Bonnet	192	219	220	210
Roof	100	77	88	88
Boot/Tail Gate	120	117	118	118

ระดับการให้คะแนน (Rating)

	A	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีใช้งานได้ตามปรกติ เหมาะสมตามอายุการใช้งาน ไม่มีความเสียหาย Item found to be in working order and/or no obvious signs of damage/degradation, consistent with age &kms of vehicle
	B	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีพอใช้ ใช้งานได้ตามปรกติ มีความเสียหายเล็กน้อย หรือได้รับการแก้ไขมาเรียบร้อยแล้ว Item found to be in working order with some signs of damage and/or wear & tear, consistent with age &kms of vehicle or modified.
	C	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีใช้งานได้ตามปรกติ มีความเสียหายปานกลาง ต้องแก้ไข และเปลี่ยนอะไหล่ Item found to be in working order and/or major signs of damage and/or wear & tear Repair and replacement parts.
	D	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพความเสียหายอย่างมาก ควรได้รับการซ่อมแซม Item found not to be in working order and/or major signs of damage and/or wear & tear.

เงื่อนไขการให้บริการและข้อจำกัดความผิดชอบ (Terms and Conditions of Service and Limitation of Liability)

1. รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ซึ่งออกโดยบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการลงนามโดย บุคคล 2 ฝ่าย ดังต่อไปนี้เท่านั้น
1.1 ลูกค้าผู้ว่าจ้างบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”)
1.2 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ทำการตรวจสภาพรถยนต์

1. The vehicle inspection report declared by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. must be signed by the following parties only
1.1. The customer who commissions iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. to inspect the vehicle (hereinafter referred to "Customer").
1.2. Employees or representatives of iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. who conduct the vehicle inspection.

2. ลูกค้าตกลงยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการ ข้อตกลง และมาตรฐานการตรวจสภาพรถยนต์ที่กำหนดขึ้นโดยบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตลอดจนทั้งยอมรับในเหตุบกพร่องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังวันที่
บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

2. The customer agrees to accept and acknowledge the terms of service, agreements, and standards for vehicle inspection set by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd., including accepting any defects that may arise after iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. has completed the vehicle inspection.

3. รายงานการตรวจสภาพรถยนต์มีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลา 3 วัน ภายหลังจากลูกค้ามีการส่งมอบ รถยนต์ให้ กับผู้ซื้อรถยนต์ หรือมีผลบังคับใช้หากระยะไมล์ไม่เกิน 50 กิโลเมตร แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยในส่วนของการมีผลบังคับใช้ระยะไมล์เกิน 50 กิโลเมตรนั้น ให้คำนวณโดยนับจากเลขไมล์ที่บันทึกไว้ในรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ โดยบริษัทให้การรับรองผลการตรวจสภาพรถยนต์ที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในระยะเวลา 3 วันหลังวันส่งมอบรถระหว่างลูกค้าและผู้ซื้อรถยนต์ หรือภายในระยะไมล์ 50 กิโลเมตร ดังกล่าวเท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลา 3 วัน หรือเลขระยะไมล์มีระยะทางเกิน 50 กิโลเมตรแล้ว บริษัทไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับรถยนต์ที่นำเข้าตรวจสภาพในทุกกรณี รวมทั้งบริษัทไม่รับรองผลการตรวจสภาพรถยนต์ดังกล่าวในทุกกรณี

3. The vehicle inspection report is valid for a period of 3 days after the customer delivers the vehicle to the car buyer or becomes effective if the mileage is less than 50 kilometers, whichever occurs first. In cases where the mileage exceeds 50 kilometers, the validity period is calculated based on the mileage recorded in the vehicle inspection report provided by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd., certifying the inspection results that occurred within 3 days after the delivery of the vehicle between the customer and the car buyer or within the mileage limit of 50 kilometers. If the specified time period of 3 days is exceeded or the mileage exceeds 50 kilometers, iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. is not liable for any declarations related to the inspected vehicle, and the company does not certify the inspection results in such cases.

เงื่อนไขการให้บริการและข้อจำกัดความผิดชอบ (Terms and Conditions of Service and Limitation of Liability)

4. หากลูกค้ามีความประสงค์จะตรวจสอบรายละเอียดในรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ลูกค้าต้องยื่นคำร้องเข้ามาภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ออกรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ การตรวจสอบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ดังกล่าวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น โดยการตรวจสอบดังกล่าวให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนและ/หรืออะไหล่ของรถยนต์ที่มีการตรวจสอบโดยมาตรฐานของบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น

4. If the customer wishes to verify the details in the vehicle inspection report, the customer must submit a request within 3 days from the date iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. declares the vehicle inspection report. This verification is subject to the conditions and terms set by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. The inspection is limited to cases involving parts and/or components of the vehicle inspected according to the standards of iCar Asia (Thailand) Co., Ltd.

5. ลูกค้าตกลงรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเข้าใจและรับทราบว่า เงื่อนไขดังกล่าวอาจมีความแตกต่างจากมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการเจ้าอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถยนต์ของผู้ให้บริการเจ้าอื่นมา เป็นข้อต่อสู้ ข้อโต้แย้ง เอาผิดทางด้านกฎหมาย ดำเนินคดี หรือฟ้องร้องใดๆ กับ บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งสิ้น

5. The customer acknowledges and agrees to the terms of service provided by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. and understands that these terms may differ from the standards of other service providers conducting vehicle inspections. The customer agrees not to use the standards of other service providers as a basis for disputes, legal actions, or any claims against iCar Asia (Thailand) Co., Ltd.

6. บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่รายงานการตรวจสภาพรถยนต์มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุในข้อ 3 และ ข้อ 4 ข้างต้น

6. The company disclaims any responsibility for any damages that may occur after the expiration of the timeframe specified in sections 3 and 4 above.

7. หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ยินดีคืนเฉพาะค่าดำเนินการหรือค่าบริการในการตรวจสภาพรถยนต์ให้กับลูกค้า โดยบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมด

7. In the case of an error in the vehicle inspection report, iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. is willing to refund only the inspection or service fees to the customer. The company denies responsibility for any other unrelated expenses.

8. รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ไม่ใช่เอกสารรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

8. The vehicle inspection report is not a certification document issued by the Department of Land Transport.

9. บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับบุคคลที่สามในทุกธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นภายหลังวันตรวจสภาพรถยนต์

9. iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. denies any responsibility for all disputes that may arise between the customer and third parties in any transactions that may occur after the vehicle inspection.

รายการที่ One2Car ไม่ได้ตรวจสอบ - (One2Car Inspect does not check the following items) :

• ระบบการทำงานเบรคและชนิดวัสดุของผ้าเบรค ดรัมเบรค การตรวจสอบ สามารถทำได้เฉพาะชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มองเห็นเท่านั้น	• Brake function and lining material, brake drums, limited to what is immediately visible
• การปนเปื้อนของน้ำมันเบรค	• Evidence of brake fluid contamination
• ระบบเบรก ABS	• Anti-lock braking system (ABS) mechanics
• มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง	• Meters indicating oil and fuel consumption or the degree of oil and fuel consumption
• ชิ้นส่วนอุปกรณ์ควบคุม, อุปกรณ์สั่งการของระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิค	• Controlling parts and electric parts
• ข้อบกพร่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ และเกียร์ รวมถึงระบบเบรค ระบบควบคุมความปลอดภัยต่างๆ	• Defect of electronic controlling system for engine, gear, break, and other safety systems
• อุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเสื้อเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเสื้อเกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติ	• Parts of inside engine box and manual-automatic gear box
• สาเหตุของการรั่วไหลของน้ำมัน	• Reason for oil leaks
• สาเหตุการอุดตันของกรองน้ำมัน	• Oil pump strainer to assess sludge build up
• กระบอกสูบเบรค	• Wheel cylinders
• ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิคของยานพาหนะ	• Vehicle electrics and electronics
• ระบบทางกลของการส่งกำลัง	• Transmission mechanics
• อัตราส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์	• Engine cylinder compressionratio
• ยางรองแท่นเครื่องยนต์	• Engine mountings
• ปั๊มน้ำหล่อเย็น และพัดลมหม้อน้ำ	• Water pump/fan
• สาเหตุการรั่วซึมของน้ำจากตัวรถ	• Body water leaks or reason for leak
• ไมล์ และสายพาน	• Odometer and camshaft belt, drive belt and timing belt
• ระบบไอเสีย คลัชท์ และ ฟลายวีล	• Estimated expiry of exhaust system, clutch, dual mass flywheels
• ประวัติการซ่อม	• Standard to which repairs or service history have been completed
• ฟังชั่นการใช้งานของเครื่องเล่นวิทยุ ระบบกันขโมย ระบบนำทาง เซนเซอร์ต่างๆ	• Functionality of audio-visual or entertainment system including CD, Cassette, TV, DVD, iPod connectivity, sensors, alarm/security devices, satellite navigation systems/GPS
• ระดับมลพิษของไอเสีย	• Degree of gas emissions
• ตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ Catalytic Converter	• Catalytic converters
• อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมที่เจ้าของยานพาหนะมีการดัดแปลงเพิ่มเติม	• Additional accessories included as a result of owner's modifications
• สวิตซ์ไฟ และใบปัดน้ำฝน	• Mechanical switching of wipers and lights
• ระบบเชื้อเพลิงแก๊ส	• LPG systems
• ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ	• Air conditioning efficiency
• รถบ้าน และ รถพ่วง	• Status of habitation areas of motorhomes or caravans
• ระบบควบคุมอิเล็คทรอนิคส์ของยานพาหนะ	• Vehicle's computer systems, such as trip meter computers, cruise control and any other computer system

ภาพ OBD


12:59
รหัสวิเคราะห์
TOYOTA V51.10 > 16PIN DLC(Europe and Other) > Hiace > GDH...
13.62V
EOBD/OBD II
ปกติ
ป้อน
ECMTCM (Engine and Transmission)
ปกติ
ป้อน
RCC (Radar Cruise) 2
ปกติ
ป้อน
RCC (Radar Cruise) 1
ปกติ
ป้อน
ABS (Brake Control)
ปกติ
ป้อน
SAS (Steering Angle Sensor)
ปกติ
ป้อน
SRS (Supplemental Inflatable Restraint System)
ปกติ
ป้อน
แปล
รายงาน
ช่วยเหลือ
เปรียบเทียบ
ลบ DTC
กำลังสแกน

รูป จุดบกพร่อง

รูป จุดบกพร่อง

ผู้ตรวจ และผู้ใช้บริการ

Vehicle Inspection Report

INSPECTION BY ONE2CAR

one2car.com THAILAND'S NO.1 CAR SITE

ผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และขอรับรองว่าสภาพรถยนต์ตามรายการข้างต้น ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ณ วันที่ตรวจสภาพรถยนต์ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่เดิมมิใช่ความผิดหรือบกพร่องของ One2Car แต่ประการใด ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสภาพรถยนต์ ภายหลังจากการตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

I certify that, in the present vehicle condition, all defects and damages which is appeared on such vehicle was occurring before inspection date. I have read and understood the purpose of the inspection vehicle and have accepted the terms and conditions provided in this letter.

ยี่ห้อ/รุ่น (Make/Model):	Toyota Majesty 2.8
เลขตัวถัง (VIN):	JTFXB8AP808003007

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ (Inspector Signature)	ชิน	ว/ด/ป (Date) 9/10/67

รับรองว่าได้ทำการตรวจสอบทุกรายการด้วยตัวข้าพเจ้าเองจริง

(I certify that all mechanical Item has been inspected)

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ (Head of Inspection Signature)		ว/ด/ป (Date)

รับรองการตรวจสอบเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

(I certify that all mechanical and appearance inspected following engineering principal)

☐ Yes ☐ No

ยินยอมให้เผยแผ่ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบชุดนี้บนเว็บไซต์ www.one2car.com

(I accept and allow One2Car share and upload inspection report of this vehicle to www.one2car.com website)

ผู้ใช้บริการ ลงชื่อ (Customer Signature)		ว/ด/ป (Date)

ได้รับรายงานการตรวจสอบยานพาหนะแล้ว

(I acknowledge that I have received a Vehicle Inspection Report)